

ITALIANO
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
РУССКИЙ

EHV Ø 900 - EAV Ø 800-900 EHL Ø 900 - EAL Ø 800-900

*Istruzione per il montaggio e la manutenzione per
“CONDENSATORI CON VENTILATORI ASSIALI e RAFFREDDATORI DI LIQUIDO”.*

*Installation and maintenance instruction for
“AXIAL FAN TYPE AIR COOLED CONDENSERS and DRY COOLERS”.*


*Instruction pour le montage et l'entretien pour
“CONDENSEURS AVEC VENTILATEURS HELICOIDES et AERO-REFRIGERANTS”.*

*Montage und wartungsanleitung für
“LUFTGEKÜHLTE VERFLÜSSIGER MIT AXIALVENTILATOREN und FLÜSSIGKEITS-RÜCKKÜHLER”.*

*Instrucciones de mantenimiento y montaje para
“CONDENSADORES CON VENTILADORES AXIALES y ENFRIADORES DE LIQUIDO”.*

**Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию
«КОНДЕНСАТОРЫ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ и ОХЛАДИТЕЛИ ЖИДКОСТИ»**

INSTALLAZIONE VERTICALE
VERTICAL INSTALLATION
INSTALLATION VERTICALE
AUFSTELLUNG VERTIKAL
INSTALACIÓN VERTICAL
ПОДЪЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION
INSTALLATION HORIZONTAL
AUFSTELLUNG HORIZONTAL
MONTAJE HORIZONTAL
МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНО



ITALIANO**DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE**

NORME - Gli apparecchi sono stati progettati e costruiti per poter essere incorporati in macchine come definito dalla Direttiva Macchine **2006/42/CE** e successivi emendamenti.

- **PED 97/23/CE**
- Direttiva **2004/108/CE** e successivi emendamenti. Compatibilità elettromagnetica.
- **Bassa tensione** - Riferimento Direttiva **2006/95/CE**

Tuttavia non è ammesso mettere i nostri prodotti in funzione prima che la macchina nella quale essi sono incorporati o della quale essi sono una parte sia stata dichiarata conforme alla legislazione in vigore.

PRECAUZIONI: Messa in guardia contro eventuali rischi d'infortunio o di danneggiamento dei materiali in caso d'inaservanza delle istruzioni.

A) Per le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione, è obbligatorio:

- 1 - Personale abilitato all'uso dei mezzi di movimentazione (gru, carrello elevatore, etc.).
- 2 - Uso dei guanti di protezione.
- 3 - Non sostare sotto il carico sospeso.

B) Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio:

- 1 - Personale abilitato.
- 2 - Assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- 3 - L'interruttore del quadro generale d'alimentazione sia lucchettato in posizione di aperto.

C) Prima di procedere ai collegamenti dei collettori/distributori, è obbligatorio:

- 1 - Personale abilitato.
- 2 - Assicurarsi che il circuito d'alimentazione sia chiuso (assenza di pressione).
- 3 - Durante l'operazione di saldatura, assicurarsi di indirizzare la fiamma in modo da non investire la macchina (eventualmente interporre una protezione).

D) SMALTIMENTO: I prodotti LU-VE sono composti da:

Materiali plastici: polistirolo, ABS, gomma.

Materiali metallici: ferro, acciaio inox, rame, alluminio (eventualmente trattati).

Per i liquidi refrigeranti seguire le istruzioni dell'installatore dell'impianto.

E) Togliere la pellicola trasparente di protezione dalle parti metalliche vernicate.

FRANÇAIS**DECLARATION D'INCORPORATION DU CONSTRUCTEUR**

Normes: les appareils ont été conçus et fabriqués pour être incorporés dans des appareils selon la Directive Machines **2006/42/CE** et les amendements successifs.

- **PED 97/23/CE**
- Directive **2004/108/CE** et amendements successifs. Compatibilité électromagnétique.
- **Basse tension**. Référence directive **2006/95/CE**.

Toutefois, il est interdit de mettre les appareils en fonctionnement avant que la machine dans laquelle ils sont incorporés ou dont ils font partie ne soit déclarée conforme à la législation en vigueur.

PRECAUTIONS : mise en garde contre les éventuels risques de blessures ou de dommages des matériels en cas de non-observation des instructions.

A) Pour les opérations de manutention, installation et maintenance, il faut obligatoirement :

- 1 - L'intervention de personnels habilités à utiliser les moyens de manutention (grue, chariot élévateur, etc..),
- 2 - Utiliser des gants de protection,
- 3 - Ne pas rester sous la charge suspendue.

B) Avant de procéder aux raccordements électriques, il faut obligatoirement :

- 1 - L'intervention de personnels habilités,
- 2 - S'assurer que le circuit électrique d'alimentation soit ouvert,
- 3 - Que l'interrupteur du coffret général d'alimentation soit bloqué en position ouverte.

C) Avant de procéder aux raccordements des collecteurs/distributeurs, il faut obligatoirement :

- 1 - L'intervention de personnels habilités,
- 2 - S'assurer que le circuit d'alimentation soit fermé (absence de pression),
- 3 - Lors de la soudure, s'assurer que la flamme soit dirigée de façon à ne pas toucher l'appareil (si besoin, placer une protection devant la machine).

D) Elimination/recyclage : Les produits LU-VE se composent de :

Matériaux plastiques: polystyrène, ABS, caoutchouc,

Métaux: fer, acier, inox, cuivre, aluminium (éventuellement traités).

Pour les **fluides réfrigérants**, suivre les instructions données par le fabricant de fluide.

E) Enlever le film plastique transparent de protection des parties métalliques peintes.

ESPAÑOL**DECLARACIÓN DEL FABRICANTE**

NORMAS - Los productos han sido proyectados y construidos para poder incorporarse en máquinas como indicado en la Directiva de Máquinas **2006/42/CE** y sus enmiendas posteriores.

- **PED 97/23/CE**
- Directiva **2004/108/CE** y enmiendas posteriores Compatibilidad electromagnética.
- **Baja tensión** - Referencia Directiva **2006/95/CE**.

Aún no se permite poner en marcha nuestros productos antes que el equipo en el que se incorporan ó del que forman parte haya sido declarad conforme a la legislación en vigor.

PRECAUCIONES: Advertencia contra eventuales riesgos de daños a personas ó de los materiales, en caso de que no se observen las instrucciones.

A) Para las operaciones de manipulación instalación y mantenimiento es obligatorio:

- 1 - Personal capacitado para la utilización de maquinaria para manipulación de mercancías (gruas, elevadores, etc.).
- 2 - Utilización de guantes protectores.
- 3 - No pararse bajo carga suspendida.

B) Antes que se proceda a el conexionado eléctrico, es necesario:

- 1 - Personal capacitado.
- 2 - Asegurarse de que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- 3 - El interruptor de cuadro general esté bloqueado por un candado en posición de abierto.

C) Antes de que se proceda a el conexionado de los colectores/distribuidores, es obligatorio:

- 1 - Personal capacitado.
- 2 - Asegurarse que el circuito de alimentación esté cerrado (falta de presión).
- 3 - Durante la operación de soldadura, asegurarse de que la llama se coloque fuera de la dirección de la máquina (opcionalmente colocar una protección).

D) EVACUACION: Los productos LU-VE se componen de:

Material plásticos: poliesteres, ABS, goma.

Material metálicos: hierro, acero inox, cobre, aluminio (a veces tratados).

Para los **líquidos refrigerantes** seguir las instrucciones del instalador del proyecto.

E) Eliminar la protección plástica transparente de las partes metalicas pintadas.

ENGLISH**MANUFACTURERS DECLARATION OF INCORPORATION**

STANDARDS - The products are provided for incorporation in machines as defined in the EC Machine Directive **2006/42/CE** and subsequent modifications.

- **PED 97/23/CE**
- Directive **2004/108/CE** and subsequent modifications. Electromagnetic compatibility.

• **Low tension** - Reference Directive **2006/95/CE**

However it is forbidden to operate our equipment in advance before the machine incorporating the products or making part thereof has been declared conforming to the EC Machine Directive.

PRECAUTIONS: Accident warning concerning possible personal injury or equipment damage due to inattention to the instructions.

A) For moving, installing and maintenance operations it is obligatory to:

- 1 - Employ authorized personnel only for using moving equipment (cranes, forklift elevators, etc.).
- 2 - Wear work gloves.
- 3 - Never stop below a suspended load.

B) Before proceeding with the electrical wiring it is obligatory to:

- 1 - Employ only authorized personnel
- 2 - Make sure the power line circuit is open
- 3 - Make sure the main switch on the general power panel is open and padlocked in this position.

C) Before proceeding with the collector/distributor connections it is obligatory to:

- 1 - Employ only authorized personnel
- 2 - Make sure the supply circuit is closed (no pressure).
- 3 - When performing welding operations, make sure the flame is not aimed toward the equipment (insert a shield if required).

D) DISPOSAL: LU-VE products are made of:

Plastic materials: polyethylene, ABS, rubber.

Ferrous materials: iron, stainless steel, copper, aluminum (possibly treated).

Refrigerant liquids: follow the instructions relevant to the equipment installation.

E) Remove the transparent protection film from painted metal parts.

DEUTSCH**HERSTELLER-ERKLÄRUNG**

NORMEN - Die Produkte sind in Übereinstimmung mit der EG Richtlinie **2006/42/CE** und nachfolgenden Ergänzungen entwickelt, konstruiert und gefertigt.

- **PED 97/23/CE**

• Richtlinie **2004/108/CE** und nachfolgende Ergänzungen. Elektromagnetische Kompatibilität.

• **Niederspannung** - Richtlinie **2006/95/CE**.

Die Inbetriebnahme dieser Maschine ist so lange untersagt, bis sichergestellt ist, dass die Anlage, in die sie eingebaut wurde oder von welcher sie ein Teil ist, den Bestimmungen der EG Richtlinie Maschinen entspricht.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Warnung vor Unfall- oder Materialschadensgefahren bei Vorletzung der Vorschriften.

A) Für den innerbetrieblichen Transport, die Installation und die Wartung müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

- 1 - Das Personal muß für die Bedienung von innerbetrieblichen Transporteinrichtungen (Kran, Hubkarren usw.) befähigt sein.
- 2 - Gebrauch von Schutzhandschuhen.
- 3 - Kein Aufenthalt von Personen unter hängenden Lasten.

B) Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

- 1 - Fachkundiges Personal.
- 2 - Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- 3 - Der Schalter am Hauptstromversorgungs-Schaltschrank muß mit einem Schloss versehen und geöffnet sein.

C) Vor Anschluss der Sammelrohre/Verteilerrohre müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

- 1 - Fachkundiges Personal.
- 2 - Sicherstellen, daß der Speisungskreis geschlossen ist (kein Druck).
- 3 - Beim Schweißen die Flamme so ausrichten, daß die Maschine nicht getroffen wird (eventuell mit einem Schutz versehen).

D) ENTSORGUNG: Die LU-VE-Produkte bestehen aus:

Plastmaterialien: Polystyrol, ABS, Gummi.

Metallmaterialien: Eisen, rostfreier Stahl, Kupfer, Aluminium (eventuell behandelt). Bezuglich der **Kühlflüssigkeiten** sind die Vorschriften des Anlageninstallateurs zu beachten.

E) Die transparente Plastfolie von den lackierten Metalleilen entfernen.

РУССКИЙ**Заявление изготовителя.**

В соответствии с Директивой **2006/42/CE** с учетом поправок.

Изделия спроектированы и изготовлены для того чтобы они были применены в качестве частей агрегата в соответствии с Директивой **2006/42/CE** с учетом поправок, и

- **PED 97/23/CE**

• Директива **2004/108/CE** с учетом поправок. Электромагнитная совместимость.

• Низкое напряжение - Соответствие Директиве **2006/95/CE**.

Однако, не допускается применять наши изделия в качестве частей агрегата, прежде чем машина, частями которой они являются, будет признана соответствующей нормам, установленным законодательством.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При несоблюдении данных предписаний могут произойти несчастные случаи или повреждение изделий.

А) Для погрузочно-разгрузочных операций , монтажа и технического обслуживания, необходимо следующее:

- 1 - Персонал квалифицирован и допущен к управлению следующими подъемными механизмами (подъемный кран, подъемник и т.д.).
- 2 - Использовать защитные перчатки.
- 3 - Не находиться под грузом .

Б) Перед тем как произвести все электрические подключения, необходимо удостовериться:

- 1 - В том, что персонал квалифицирован.
- 2 - Электрический контур незамкнут.
- 3 - Электрошнит находится в доступном месте и закрыт на замок.

С) УТИЛИЗАЦИЯ: Продукция LU-VE состоит из:

Пластик: полистирол, ABS, резина.





Металл: железо, нержавеющая сталь, медь, алюминий (обработанный).

Касательно хладагентов следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации.






Д) Снять прозрачную защитную полиэтиленовую пленку с металлических окрашенных частей

**EHV...V - EAV...V
EHL...V - EAL...V**

VERTICALE / VERTICAL / VERTICALE / VERTIKAL / VERTICAL / ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

**EHV...H - EAV...H ORIZZONTALE / HORIZONTAL / HORIZONTAL / HORIZONTAL / HORIZONTAL / ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
EHL...H - EAL...H****SI - YES - OUI
JA - SI - ДА****NO - NO - NON
NEIN - NO - НЕТ**


A, B+C	Solo per; Only for: Seulement pour: Nur Für: Solo para: Только для:	6 ○○○○○ 12 ○○○○○○
---------------	--	----------------------



EHV...V - EAV...V**EHL...V - EAL...V**

VERTICALE / VERTICAL / VERTICALE

VERTIKAL / VERTICALE / ВЕРТИКАЛЬНЫЙ




30° max

EHV...H - EAV...H**EHL...H - EAL...H**

ORIZZONTALE / HORIZONTAL / HORIZONTAL

HORIZONTAL / HORIZONTAL / ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

30° max

ATTENZIONE**CAUTION****ATTENTION****ACHTUNG****ATENCIÓN****ВНИМАНИЕ**

30° max

1°
2 oo
3 ooo
4 oooo
5 ooooo
6 oooooo



















4 oo
6 ooo
8 oooo
10 ooooo
12 oooooo





1°
2 oo
3 ooo
4 oooo
5 ooooo
6 oooooo

4 oo
6 ooo
8 oooo
10 ooooo
12 oooooo




EHV...V - EAV...V**EHV...V - EAV...V**

Posizione dei piedi / Feet position / Position des pieds / Aufstellungposition / Posición de los pies / Положение опор


**EHV...V - EAV...V**

GUIDA DISTANZE
DISTANCES GUIDE
GUIDE DISTANCES
ENTERNUEN ANLEITUNG
DISTANCIA DE ONSTÁCULOS
Расстояния



EHL...V - EAL...V

Posizione dei piedi / Feet position / Position des pieds
Aufstellungposition / Posición de los pies / Положение опор






TIPO DI CIRCUITO / TYPE CIRCUIT / CIRCUIT TYPE / ROHRSCHALTUNG / CIRCUITOS / ТИП КОНТУРА


**EHL...V
EAL...V**

POSIZIONE ATTACCHI	Circuiti: (A, F, N) = lati opposti	(B, C, D, E) = stesso lato
CONNECTIONS POSITION	Circuits: (A, F, N) = opposite sides	(B, C, D, E) = same side
POSITION CONNEXION	Circuits: (A, F, N) = côtés opposés	(B, C, D, E) = même côté
STELLUNG DER ANSCHLÜSSE	Kreisläufe: (A, F, N) = Zweiseitig	(B, C, D, E) = Einseitig
POSICIÓN CONEXIÓN	Circuitos: (A, F, N) = latos opuesto	(B, C, D, E) = mismo lado
Положение крепления	Контуры (A, F, N) = Противоположная сторона (B, C, D, E) = та же сторона	

N (•)
Solo 2 attacchi per:
Only 2 connections for:
Seulement 2 raccords pour:
Nur 2 Anschlüsse für:
Solo 2 conexión para:
Только 2 крепления для:
Modelli / Type / Modèle
Modell / Modelo / Модель
476N - 526N - 530N
560N - 590N

**EHL...V
EAL...V**


GUIDA DISTANZE
DISTANCES GUIDE
GUIDE DISTANCES
ENTERNUNGEN ANLEITUNG
DISTANCIA DE ONSTÁCULOS
Расстояния



**EHL...V
EAL...V**
CONTROVENTATURA
WINDBRACING
CONTEVENTEMENT
WINDVERSTREBUNG
TENSORES CONTROVENTO
Аонтргайка

EHV...H per / for / pour / für / para / для...**V**
EHL...H per / for / pour / für / para / для: ...**V**


EAV...H per / for / pour / für / para / для...**V**
EHL...H per / for / pour / für / para / для: ...**V**



(*) Vedere pagina 8 / See page 8 / Voir page 8 / Siehe auf Seite 8 / Ver pagina 8 / См. Стр. 8

**EHV...H - EAV...H
EHL...H - EAL...V**

Sollevamento / Lifting sketch / Soulevement / Anheben / Levantar lo / Подъем






RIBALTAMENTO

- Durante l'operazione di ribaltamento dell'apparecchio fare attenzione che:
 - le funi di sollevamento siano sempre in tiro verticalmente (3-5)
 - la base dell'apparecchio sia bloccata con appositi dispositivi (4) onde evitare lo scivolamento.
 - l'operatore deve operare ai fianchi dell'apparecchio e non sostare nelle zone operative di ribaltamento (7).

TURNOVER

- When turning over the equipment watch for:
 - ropes tension shall be worked vertically (3-5)
 - the equipment basement shall be locked with suitable devices (4).
- When turning over the equipment the operator shall be located in (7).
Nobody shall walk or stop under a suspended load.



RENVERSEMENT

- Durant l'opération de basculement de la pièce:
 - maintenir toujours la raideur des câbles en sens vertical (3-5)
 - bloquer la base de l'appareil au moyen de dispositifs convenables (4).
- Durant l'opération de basculement, l'opérateur doit se placer à côté: personne ne devra demeurer dans l'aire de travail (7).

UMKIPPEN



- Während des Umkippens des Teils stets
 - die Spannung der Seile in Senkrechtrichtung (3-5) beibehalten
 - die Grundplatte des Gerätes mit entsprechenden Vorrichtungen feststellen (4).
- Bei Umdrehen des Teils muss sich der Bediener auf der Seite (7) befinden; niemand darf sich im Arbeitsbereich aufhalten.

TUMBADO

- Durante la operación de tumbar el equipo:
 - que los cables para levantarlos tiren de forma vertical (3-5)
 - que la base del aparato se bloquee debidamente con los tacos (4) para evitar su deslizamiento.
- El encargado de manipular deberá evitar colocarse en las zonas de posible volcado del equipo, trabajando desde los lados (7).


ПЕРЕВОРОТ

- Во время операции переворота изделия следует соблюдать:
- подъемные тросы всегда вертикально расположены и натянуты (3-5)
 - основание изделия заблокировано винтами (4) чтобы избежать проскальзывание
 - рабочий должен располагаться сбоку от изделия вне зоны подъемных работ (7)




**EHV...H
EAV...H**

Posizione dei piedi / Feet position / Position des pieds / Aufstellungposition / Posición de los pies / Положение опор





**EHL...H
EAL...H**

Posizione dei piedi / Feet position / Position des pieds / Aufstellungposition / Posición de los pies / Положение опор



**EHL...H
EAL...H**


POSIZIONE ATTACCHI	Circuiti: (A, F, N) = lati opposti	(B, C, D, E) = stesso lato
CONNECTIONS POSITION	Circuits: (A, F, N) = opposite sides	((B, C, D, E) = same side)
POSITION CONNEXION	Circuits: (A, F, N) = côtés opposés	((B, C, D, E) = même côté)
STELLUNG DER ANSCHLÜSSE	Kreisläufe: (A, F, N) = Zweiseitig	(B, C, D, E) = Einseitig
POSICIÓN CONEXIÓN	Circuitos: (A, F, N) = lados opuesto	(B, C, D, E) = mismo lado
Положение крепления	Контуры (A, F, N) = Противоположная сторона (B, C, D, E) = та же сторона	




Solo 2 attacchi per:
Only 2connections for:
Seulement 2 raccords pour:
Nur 2 Anschlüsse für:
Solo 2 conexión para:
Только 2 крепления для:





N (•)

Modelli / Type / Modèle
Modell Modelo / Модель
476N - 526N - 530N
560N - 590N



EHV...H - EAV...H**EHL...H - EAL...H**

$$Y = \sqrt{A \times B}$$



ATTACCHI / CONNECTIONS / RACCORDS / ANSCHLÜSSE / CONEXIÓN / КРИПЛЕНИЙ

**EHV - EAV
EHL - EAL**

Prima di procedere ai collegamenti dei collettori/distributori, è obbligatorio:

- Assicurarsi che il circuito d'alimentazione sia chiuso (assenza di pressione).
- Durante l'operazione di saldatura, assicurarsi di indirizzare la fiamma in modo da non investire la macchina (eventualmente interporre una protezione).

Before to proceed with the collectors/distributors connections it is mandatory to comply as follows:

- Make sure the supply circuit is closed (no pressure).
- When performing welding operations, make sure the flame nozzle is not aimed toward the equipment (insert a shield if required).

Avant de procéder aux raccordements des collecteurs/distributeurs, est obligatoire:

- De s'assurer que le circuit d'alimentation est fermé (absence de pression).
- Durant la soudure, de veiller à diriger la flamme de façon à ne pas toucher la machine (éventuellement, il conviendra de placer une protection devant la machine).


Vor Anschluss der Sammelrohre/Verteilerrohre müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

- Sicherstellen, daß der Speisungskreis geschlossen ist (kein Druck).
- Beim Schweißen die Flamme so ausrichten, daß die Maschine nicht getroffen wird (eventuell mit einem Schutz versehen).

Antes de proceder al conexionado de los colectores/distribuidores, es obligatorio:

- Asegurarse que el circuito de alimentación esté cerrado (falta de presión).
- Durante la operación de soldadura, asegurarse de que la llama se coloque fuera de la dirección de la máquina (opcionalmente colocar una protección).

Перед тем как производить электроподключения коллекторов/распределителей необходимо:

Удостовериться, что контур закрыт (давление отсутствует)
Во время пайки осторожно обращаться с пламенем горелки
Машина (установить защиту)**NO - NO - NON
NEIN - NO - HET****SI - YES - OUI
JA - SI - ДА**

Non adattare la posizione dei collettori alla linea.

Do not adapt headers position to the suction line

Ne pas adapter la position du collecteurs à la ligne.

Sammlerposition nicht an Leitung anpassen !


No adaptar la posición de los colectores a la línea de succión

Не использовать положение коллекторов в одну линию.

Solo per:
Onlyfor:
Seulement pour:
Nur für:
Solo para:
Только для:

**EHL - EAL
(SPECIAL)**

* Ø	Mod.	Type
1 1/2"	DIN 40	
2"	DIN 50	
2 1/2"	DIN 65	
4"	DIN 100	



I Ø sono indicati sui nostri cataloghi.
The Ø are detailed in our catalogues.
Les Ø sont indiqués dans nos catalogues.
Die Ø sind in unseren Katalogen angegeben.
Los Ø indicados en los catálogos.
Диаметры указаны в каталогах

Motori / Motors Moteurs / Motoren Motores / Моторы	EHV - EAV		Modello / Type / Modèle / Modell / Modelo / Модель				
	EHV90F...	EAV9N...	EAV8S...	EAV9X...	EAV8T...	EAV9U...	EAV8R...
1 ○	340 - 342	6111 - 6112	7111 - 7112	1110 - 1111 - 1112	8110 - 8111 - 8112	5110 - 5111	9110 - 9111
2 ○○	344 - 346	6121 - 6122	7121 - 7122	1120 - 9121 - 1122	8120 - 8121 - 8122	5120 - 5121	9120 - 9121
3 ○○○	348 - 350	6131 - 6132	7131 - 7132	1130 - 1131 - 1132	8130 - 8131 - 8132	5130 - 5131	9130 - 9131
4 ○○○○	352 - 354	6141 - 6142	7141 - 7142	1140 - 1141 - 1142	8140 - 8141 - 8142	5140 - 5141	9140 - 9141
5 ○○○○○	356 - 358	6151 - 6152	7151 - 7152	1150 - 1151 - 1152	8150 - 8151 - 8152	5150 - 5151	9150 - 9151
6 ○○○○○○	360 - 362	6161 - 6162	7161 - 7162	1160 - 1161 - 1162	8160 - 8161 - 8162	5160 - 5161	9160 - 9161
4 ○○○○○○	364 - 366	6221 - 6222	7221 - 7222	1220 - 1221 - 1222	8220 - 8221 - 8223	5220 - 5221	9220 - 9221
6 ○○○○○○○	368 - 370	6231 - 6232	7231 - 7232	1230 - 1231 - 1232	8230 - 8231 - 8232	5230 - 5231	9230 - 9231
8 ○○○○○○○○	372 - 374	6241 - 6242	7241 - 7242	1240 - 1241 - 1242	8240 - 8241 - 8242	5240 - 5241	9240 - 9241
10 ○○○○○○○○○	376 - 378	6251 - 6252	7251 - 7252	1250 - 1251 - 1252	8250 - 8251 - 8252	5250 - 5251	9250 - 9251
12 ○○○○○○○○○○	380 - 382	6261 - 6262	7261 - 7 262	1260 - 1261 - 1262	8260 - 8261 - 8262	5260 - 5261	9260 - 9261

MOTORI / MOTORS / MOTEURS / MOTOREN / MOTORES / Моторы

* 3 ~ 400V 50 Hz

Modello motore / Motor type / Modèle moteur / Modell motor / Modelo motor / Модель электродвигателя							
FC090 SDA Ø 900 mm	A6D910AP01-01 Ø 900 mm	A6D800AJ01-01 Ø 800 mm	A8D910 AJ03-01 Ø 900 mm	A8D800AJ01-01 Ø 800 mm	AZD910 AM03-01 Ø 900 mm	AZD800AM03-01 Ø 800 mm	
Polri / Poles / Pôles / Polig / Polos / Полюса							
6	6	6	8	8	12	12	
Collegamento / Connection / Connexion / Verdrahtung / Conexión / Подсоединение							
△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥
Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 / Consumo motore x 1 / Потребление энергии							
3250 W 2000 W	2300W 1520 W	1700 W 1150 W	1040 W 1060 W	820 W 520 W	380 W 210 W	350 W 185 W	
I 6.0 A 3.5 A	5,0 A 2,8 A	3,7 A 2,1 A	2,60 A 1,35 A	2,3 A 1,1 A	1,15 A 0,50 A	1.1 A 0.4 A	
IA 20,0 A 6,7 A	20,0A 6,0 A	13,0 A 7,5 A	10,6 A 2,90. A	6,0 A 3,5 A	4,7 A 1,1 A	2,4 A 1,4 A	

MOTORI / MOTORS / MOTEURS / MOTOREN / MOTORES / Моторы

* 3 ~ 460 V 60 Hz

Modello motore / Motor type / Modèle moteur / Modell motor / Modelo motor / Модель электродвигателя							
FE091 SDS Ø 900 mm	A6D910 AR01-01 Ø 900 mm	A6D800AK01-01 Ø 800 mm	A8D910 AJ03-01 Ø 900 mm	A8D800AJ01-01 Ø 800 mm	AZD910 AM03-01 Ø 900 mm	AZD800AM03-01 Ø 800 mm	
Polri / Poles / Pôles / Polig / Polos / Полюса							
6	6	6	8	8	12	12	
Collegamento / Connection / Connexion / Verdrahtung / Conexión / Подсоединение							
△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥
Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 / Consumo motore x 1 / Потребление энергии							
2100 W 1200 W	2410 W 1760 W	1900 W 1180 W	1630 W 930 W	1250 W 740 W	610 W 290 W	540 W 280 W	
I 3,6 A 1,9 A	5,0 A 2,75 A	3,65 A 2,1 A	3,0 A 2,83 A	2,5 A 1,3 A	1,27 A 0,57 A	1,25 A 0,55 A	
IA 12A 6,4 A	20,5 A 6,5 A	15,0 A 5,0 A	12,3 A 6,7A	6,6 A 2,0 A	3,4 A 1,0 A	2,5 A 1,5 A	

* Motori protetti termicamente **T_K**

Overload protected motors **T_K**

Moteurs avec protection thermique **T_K**

Motoren mit Überlastungsschutz **T_K**

Motorres con protector térmico **T_K**

Моторы с термической защитой **T_K**

I_A = Corrente di spunto

Starting current

Courante de démarrage

Anlaufstrom

Intensidad de arranque

IA Пусковой ток

EHV...

Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio:
 • Assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
EAV...
 Before to proceed with electrical wirings it is mandatory to comply as follows:
 • Make sure the power line circuit is open.
EHL...
 Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire:
 • De s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
EAL...
 Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften

eingehalten werden:

- Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- Ante de proceder al conexiónado eléctrico es obligatorio:
 • Asegurarse que el circuito de alimentación eléctrico esté abierto.


Перед тем как произвести все электро подключения
 следует:
 Удостовериться в том что контур незамкнут

Motori / Motors / Moteurs
 Motoren / Motores / Моторы

Alta velocità a collegamento
 High speed - connection
 Grande vitesse - couplage
 Höhe Drehzahl - Schaltung
 Alta velocidad - conexión
 Высокая скорость подключения



3 ~ 400 V 50 Hz




Motori / Motors / Moteurs
 Motoren / Motores / Моторы

Bassa velocità a collegamento
 Low speed - connection
 Petite vitesse - couplage
 Biedere Drehzahl - Schaltung
 Baja velocidad - conexión
 Низкая скорость подключения




3 ~ 400 V 50Hz



Collegamento per apparecchi cablati
 Wired unit connection

Connexion des appareils avec câblage
 Anschluss der verdrahteten Geräte
 Conexión para aparatos cableados
 Подсоединение кабелированных изделий


W2	Arancio Orange	Orange Naranjo	Orange Оранжевый
U2	Rosso Rot	Red Rojo	Rouge Красный
V2	Grigio Grau	Grey Gris	Gris Серый
U1	Marrone Braun	Brown Marrón	Marron Коричневый
V1	Azzurro Hellblau	Blue azure Azul	Bleu clair Голубой
W1	Nero Schwarz	Black Negro	Noir Черный
	Blanco Weiß	White Blanco	Blanc Белый
	Verde Grün	Green Verde	Vert Зеленый



W2-U1
 U2-V1
 V2-W1

3 ~ 400 V 50 Hz


2 velocità tramite commutamento
 2 speed connection
 2 vitesses par commutation
 2 Drehzahlen Umschalt
 2 velocidad por comutador
 2 скорости коммутации



INTERRUTTORE DI SERVIZIO / INDIVIDUAL ISOLATOR SWITCH

REPARATURSCHALTER / INTERRUPTOR DE SERVICIO /

INDIVIDUAL ISOLATOR SWITCH / COMMUTATORS D'ARRÊT / Сервисный переключатель





Alta velocità a collegamento
 High speed - connection
 Grande vitesse - couplage
 Höhe Drehzahl - Schaltung
 Alta velocidad - conexión
 Высокая скорость подключения


W2-U1
 U2-V1
 V2-W1

3 ~ 400 V 50 Hz





Bassa velocità a collegamento
 Low speed - connection
 Petite vitesse - couplage
 Biedere Drehzahl - Schaltung
 Baja velocidad - conexión
 Низкая скорость подключения

U1
 U2-V2-W2
 V1-W1



**EHV...H - EAV...H
EHL...H - EAL...H****SI - YES - OUI
JA - SI - ДА****NO - NO - NON
NEIN - NO - HET**

Etichetta di identificazione modello
Type identification label
Plaque d'identification modèle
Typenschild modell
Etiqueta de identificación del modelo
Идентификационная бирка

LAVAGGIO / CLEANING / NETTOYAGE / REINIGUNG / LAVADO / ЧИСТКА**EHV...H - EAV...H
EHL...H - EAL...H****EHV...V - EAV...V
EHL...V - EAL...V****LAVAGGIO CON IDROPULITRICE / CLEANING WITH WATER SPRAY / NETTOYAGE A UTE PRESSION
REINIGUNG MIT SPRAYREINIGER / LAVADO CON HIDROPULIDORA / ЧИСТКА ВЛАЖНАЯ****NOTE PER UN CORRETTO LAVAGGIO:**

- getto a "ventaglio" Ø lama piatta.
- pressione acqua 80÷100 bar.
- mantenere il getto d'acqua perpendicolare al filo aletta del pacco alettato nei due sensi.

NOTES FOR CORRECT CLEANING:

- Ø flat fan spray.
- water pressure 80÷100 bar.
- keep the water spray at right angles to the fin edge of the both vertically and horizontally.

INSTRUCTIONS A SUIVRE POUR UN NETTOYAGE CORRECT:

- jet d'eau "en éventail".
- pression d'eau 80÷100 bar.
- projeter l'eau perpendiculairement aux ailettes dans les deux sens.

ANWEISUNGEN FÜR KORREKTE REINIGUNG:

- "Fächer" -Strahl Ø Flachklinge.
- Wasserdruk 80÷100 bar.
- Den Sprühstrahl in beide Richtungen senkrecht zur Lamellenreihe des Wärmetauscherblocks halten.

NOTAS PARA UN LAVADO IDÓNEO:

- presión agua 80÷100 bar.
- mantener el chorro de agua perpendicular al borde de la aleta del paquete aletado en los sentidos.

Примечания для правильной мойки

- Дисперсионная струя, диаметр
- Давление воды 80-100 бар
- направление водяной струи должно быть строго пучку труб

**EHV...H - EAV...H****EHL...H - EAL...H**

- SI RACCOMANDA DOPO UN INTERVALLO DI 4 **SETTIMANE** UN ESERCIZIO DI 3-5 ORE.
- IT IS RECOMMENDED 3-5 **HOURLY** RUN AT 4 **WEEKLY** INTERVALS.
- ON RECOMMANDÉ DE FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR DURANT 3-5 **HEURES** TOUTES LES 4 **SEMAINES**.
- INNERHALB VON 4 **WOCHE**N VENTILATORSTILLSTAND IST EIN PROBELAUF VON 3-5 **STUNDEN** VORZUSEHEN.
- DESPUÉS DE UN PERIODO DE 4 **SEMANAS** SE RECOMIENDA UN EJERCICIO DE 3-5 **HORAS**.
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 4 НЕДЕЛЬ РАБОТЫ 3-5 ЧАСОВ

**EHL - EAL**

- Nel caso di utilizzo di acqua senza glicol, occorre essere sicuri che la temperatura ambiente sia sempre superiore a **0 °C**.
Per evitare il pericolo di gelo durante il periodo di fermo, vuotare il raffreddatore insufflando aria a più riprese e introdurre glicol.
- Temperatura entrata fluido refrigerante **60 °C** (versioni speciali per temperature >60 °C).



- For water without glycol; make sure that the ambient temperature is always higher than **0 °C**.
To prevent freezing during arrest, drain off the dry cooler by blowing air several times and introduce Glycol.

- Refrigerant fluid inlet temperature **60 °C** (special version for temperature >60 °C).

- Pour eau sans glycol, s'assurer que la température ambiante soit toujours supérieure à **0 °C**.

Pour éviter la congélation pendant l'arrêt vider l'aéroréfrigérant en soufflant air plusieurs fois et introduire Glycol.

- Température d'entrée du fluide caloporteur **≤60 °C** (versions spéciales pour température >60 °C).

- Bei Außentemperaturen unter **0 °C** besteht aber Frostgefahr, deshalb muß die Anlage, wenn sie nicht mit ausreichendem Frostschutz gefüllt ist, entleert werden. Nach der Entleerung ist der Rückkühler mehrfach mit Luft und Glykol durchzublasen.

- Die max. zulässige Temperatur des Kälteträgers ist **60 °C** (spezialausführungen für Temperaturen >60 °C).

- En el caso de utilizar agua sin glicol, se precisa para mayor seguridad que la temperatura del ambiente sea siempre superior a **0 °C**.
Para eliminar el peligro de hielo durante el periodo de parada, vaciar el enfriador inyectando aire varias veces sucesivas, e introducir el glicol.

- La temperatura de entrada del refrigerante **≤60 °C** (modelos especial para temperaturas >60 °C).

- В случае использования воды вместо гликоля следует убедиться, что температура будет всегда выше **0°C**. В случае остановки изделия удалить воду и заполнить контур гликолем

- Температура хладагента **60°C** (спец. Исполнение для Е больше **60°C**)

