

# WMC

Istruzione "WATER AND MOTOR CONTROLLER" per "EC" Motori e un'Unità Spray WS100 - WS180.

Installation "WATER AND MOTOR CONTROLLER" for "EC Motors and a Spray Unit WS100-WS180.

Instruction "WATER AND MOTOR CONTROLLER" pour "EC Moteurs et Unité Spray WS100-WS180.

Montage "WATER AND MOTOR CONTROLLER" und "EC Motoren und eine Spray-Einheit WS100-WS180.

Instrucciones "WATER AND MOTOR CONTROLLER" para "EC Motores y una Unidad Spray WS100-WS180.



LU-VE S.p.A. - 21040 Uboldo (Va) - ITALIA tel +39.0296716 - fax +39.0296780560



NON aprire sotto tensione  
Disconnect power supply before opening  
Débrancher l'alimentation avant d'ouvrir  
Vor dem Öffnen Stromzufuhr ausschalten  
Desconecte l'alimentación antes de abrir  
Прежде чем открыть крышку, необходимо аппарат выключить



**ITALIANO****DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE**

**NORME** - Gli apparecchi sono stati progettati e costruiti per poter essere incorporati in macchine come definito dalla Direttiva Macchine **2006/42/CE** e successivi emendamenti.

• **PED 97/23/CE**

• Direttiva **2004/108/CE** e successivi emendamenti. Compatibilità elettromagnetica.

• **Bassa tensione** - Riferimento Direttiva **2006/95/CE**

Tuttavia non è ammesso mettere i nostri prodotti in funzione prima che la macchina nella quale essi sono incorporati o della quale essi sono una parte sia stata dichiarata conforme alla legislazione in vigore.

**PRECAUZIONI:** Messa in guardia contro eventuali rischi d'infortunio o di danneggiamento dei materiali in caso d'inaservanza delle istruzioni.

## A) Per le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione, è obbligatorio:

- 1 - Personale abilitato all'uso dei mezzi di movimentazione (gru, carrello elevatore, etc.).
- 2 - Uso dei guanti di protezione.
- 3 - Non sollevare sotto il carico sospeso.

## B) Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio:

- 1 - Personale abilitato.
- 2 - Assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- 3 - L'interruttore del quadro generale d'alimentazione sia lucchettato in posizione di aperto.

## C) Prima di procedere ai collegamenti dei collettori/distributori, è obbligatorio:

- 1 - Personale abilitato.
- 2 - Assicurarsi che il circuito d'alimentazione sia chiuso (assenza di pressione).
- 3 - Durante l'operazione di saldatura, assicurarsi di indirizzare la fiamma in modo da non investire la macchina (eventualmente interporre una protezione).

## D) SMALTIMENTO: I prodotti LU-VE sono composti da:

**Materiali plastici:** polistirolo, ABS, gomma.

**Materiali metallici:** ferro, acciaio inox, rame, alluminio (eventualmente trattati).

Per i liquidi refrigeranti seguire le istruzioni dell'installatore dell'impianto.

## E) Togliere la pellicola trasparente di protezione dalle parti metalliche vernicate.

**FRANÇAIS****DECLARATION D'INCORPORATION DU CONSTRUCTEUR**

**Normes:** les appareils ont été conçus et fabriqués pour être incorporés dans des appareils selon la Directive Machines **2006/42/CE** et les amendements successifs.

• **PED 97/23/CE**

• Directive **2004/108/CE** et amendements successifs. Compatibilité électromagnétique.

• **Basse tension** - Référence directive **2006/95/CE**.

Toutefois, il est interdit de mettre les appareils en fonctionnement avant que la machine dans laquelle ils sont incorporés ou dont ils font partie ne soit déclarée conforme à la législation en vigueur.

**PRÉCAUTIONS :** mise en garde contre les éventuels risques de blessures ou de dommages des matériels en cas de non-observation des instructions.

## A) Pour les opérations de manutention, installation et maintenance, il faut obligatoirement :

- 1 - L'intervention de personnels habilités à utiliser les moyens de manutention (grue, chariot élévateur, etc...),
- 2 - Utiliser des gants de protection,
- 3 - Ne pas rester sous la charge suspendue.

## B) Avant de procéder aux raccordements électriques, il faut obligatoirement :

- 1 - L'intervention de personnels habilités,
- 2 - S'assurer que le circuit électrique d'alimentation soit ouvert,
- 3 - Que l'interrupteur du coffret général d'alimentation soit bloqué en position ouverte.

## C) Avant de procéder aux raccordements des collecteurs/distributeurs, il faut obligatoirement :

- 1 - L'intervention de personnels habilités,
- 2 - S'assurer que le circuit d'alimentation soit fermé (absence de pression),
- 3 - Lors de la soudure, s'assurer que la flamme soit dirigée de façon à ne pas toucher l'appareil (si besoin, placer une protection devant la machine).

## D) Elimination/recyclage : Les produits LU-VE se composent de :

**Matières plastiques:** polystyrène, ABS, caoutchouc,

**Métaux:** fer, acier, inox, cuivre, aluminium (éventuellement traités).

Pour les fluides réfrigérants, suivre les instructions données par le fabricant de fluide.

## E) Enlever le film plastique transparent de protection des parties métalliques peintes.

**ESPAÑOL****DECLARACIÓN DEL FABRICANTE**

**NORMAS** - Los productos han sido proyectados y construidos para poder incorporarse en máquinas como indicado en la Directiva de Máquinas **2006/42/CE** y sus enmiendas posteriores.

• **PED 97/23/CE**

• Directiva **2004/108/CE** y enmiendas posteriores Compatibilidad electromagnética.

• **Baja tensión** - Referencia Directiva **2006/95/CE**.

Aún no se permite poner en marcha nuestros productos antes que el equipo en el que se incorporen ó del que forman parte haya sido declarad conforme a la legislación en vigor.

**PRECAUCIONES: Advertencia contra eventuales riesgos de daños a personas ó de los materiales, en caso de que no se observen las instrucciones.**

## A) Para las operaciones de manipulación instalación y mantenimiento es obligatorio:

- 1 - Personal capacitado para la utilización de máquinas para manipulación de mercancías (grúas, elevadores, etc.).
- 2 - Utilización de guantes protectores.
- 3 - No pararse bajo carga suspendida.

## B) Antes que se proceda a el conexiónado eléctrico, es necesario:

- 1 - Personal capacitado.
- 2 - Asegurarse de que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- 3 - El interruptor de cuadro general esté bloqueado por un candado en posición de abierto.

## C) Antes de que se proceda a el conexiónado de los colectores/distribuidores, es obligatorio:

- 1 - Personal capacitado.
- 2 - Asegurarse que el circuito de alimentación esté cerrado (falta de presión).
- 3 - Durante la operación de soldadura, asegurarse de que la llama se coloque fuera de la dirección de la máquina (opcionalmente colocar una protección).

## D) EVACUACION: Los productos LU-VE se componen de:

**Materiales plásticos:** poliésteres, ABS, goma.

**Materiales metálicos:** hierro, acero inox, cobre, aluminio (a veces tratados).

Para los líquidos refrigerantes seguir las instrucciones del instalador del proyecto.

## E) Eliminar la protección plástica transparente de las partes metálicas pintadas.

**ENGLISH****MANUFACTURERS DECLARATION OF INCORPORATION**

**STANDARDS** - The products are provided for incorporation in machines as defined in the EC Machine Directive **2006/42/CE** and subsequent modifications.

• **PED 97/23/CE**

• Directive **2004/108/CE** and subsequent modifications. Electromagnetic compatibility.

• **Low tension** - Reference Directive **2006/95/CE**

However it is forbidden to operate our equipment in advance before the machine incorporating the products or making part thereof has been declared conforming to the EC Machine Directive.

**PRECAUTIONS: Accident warning concerning possible personal injury or equipment damage due to inattention to the instructions.**

## A) For moving, installing and maintenance operations it is obligatory to:

- 1 - Employ authorized personnel only for using moving equipment (cranes, forklift elevators, etc.).
- 2 - Wear work gloves.
- 3 - Never stop below a suspended load.

## B) Before proceeding with the electrical wiring it is obligatory to:

- 1 - Employ only authorized personnel
- 2 - Make sure the power line circuit is open
- 3 - Make sure the main switch on the general power panel is open and padlocked in this position.

## C) Before proceeding with the collector/distributor connections it is obligatory to:

- 1 - Employ only authorized personnel
- 2 - Make sure the supply circuit is closed (no pressure).
- 3 - When performing welding operations, make sure the flame is not aimed toward the equipment (insert a shield if required).

## D) DISPOSAL: LU-VE products are made of:

**Plastic materials:** polyethylene, ABS, rubber.

**Ferrous materials:** iron, stainless steel, copper, aluminium (possibly treated).

**Refrigerant liquids:** follow the instructions relevant to the equipment installation.

## E) Remove the transparent protection film from painted metal parts.

**DEUTSCH****HERSTELLER-ERKLÄRUNG**

**NORMEN** - Die Produkte sind in Übereinstimmung mit der EG Richtlinie **2006/42/CE** und nachfolgenden Ergänzungen entwickelt, konstruiert und gefertigt.

• **PED 97/23/CE**

• Richtlinie **2004/108/CE** und nachfolgende Ergänzungen. Elektromagnetische Kompatibilität.

• **Niederspannung** - Richtlinie **2006/95/CE**.

Die Inbetriebnahme dieser Maschine ist so lange untersagt, bis sichergestellt ist, dass die Anlage, in die sie eingebaut wurde oder von welcher sie ein Teil ist, den Bestimmungen der EG Richtlinie Maschinen entspricht.

**VORSICHTSMASSNAHMEN:** Warnung vor Unfall- oder Materialschadensgefahren bei Vorletzung der Vorschriften.

## A) Für den innerbetrieblichen Transport, die Installation und die Wartung müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

- 1 - Das Personal muß für die Bedienung von innerbetrieblichen Transporteinrichtungen (Kran, Hubkarren usw.) befähigt sein.
- 2 - Gebrauch von Schutzhandschuhen.
- 3 - Kein Aufenthalt von Personen unter hängenden Lasten.

## B) Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

- 1 - Fachkundiges Personal.
- 2 - Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- 3 - Der Schalter am Hauptstromversorgungs-Schaltschrank muß mit einem Schloss versehen und geöffnet sein.

## C) Vor Anschluss der Sammelerohre/Verteilerrohre müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

- 1 - Fachkundiges Personal.
- 2 - Sicherstellen, daß der Speisungskreis geschlossen ist (kein Druck).
- 3 - Beim Schweißen die Flamme so ausrichten, daß die Maschine nicht getroffen wird (eventuell mit einem Schutz versehen).

## D) ENTSORGUNG: Die LU-VE-Produkte bestehen aus:

**Plastmaterialien:** Polystyrol, ABS, Gummi.

**Metallmaterialien:** Eisen, rostfreier Stahl, Kupfer, Aluminium (eventuell behandelt).

Bezüglich der **Kühlflüssigkeiten** sind die Vorschriften des Anlageninstallateurs zu beachten.

## E) Die transparente Plastfolie von den lackierten Metalteilen entfernen.

# WMC

## 1. Descrizione Generale

L'unità WMC "Water & Motors Controller," è in grado di comandare simultaneamente ed in modo coordinato uno, o più, "EC Motor" e un'Unità Spray modello WS100 o WS180 utilizzando i segnali provenienti dai due ingressi trasduttori, adatti a segnali in mA, Vdc o kohm (sonde NTC), tramite due canali di uscita 0-10 V, max. 30 mA che vanno collegati rispettivamente uno agli "EC Motors" e l'altro all'Unità Spray .

## 1. Description Générale

L'unité WMC "Water & Motors Controller), est en mesure de commander simultanément et de manière coordonnée un ou plusieurs "EC Motor" » et une unité Spray modèle WS100 ou WS180 en utilisant les signaux provenant de deux entrées transducteurs, adaptées aux Signaux en mA, Vdc ou kohm (sondes NTC), par deux canaux de sortie 0-10 V, max. 30 mA qui doivent être branchés. Respectivement un aux " EC Motors" et l'autre à l'unité Spray.

## 1. Allgemeine Beschreibung


Die Einheit WMC "Water & Motors Controller" kann gleichzeitig und koordiniert einen oder mehrere "EC Motoren" und eine SPRAY-Einheit der Modelle WS100 oder WS180 steuern. Sie benutzt die aus den zwei Wandtereingängen kommenden Signale. Sie sind für Signale in mA, Vdc oder kohm (NTC - Sonden) geeignet. Die Steuerung erfolgt über zwei Ausgangskanäle 0-10 V, max. 30mA, die jeweils mit den "EC Motors" und mit der SPRAY-Einheit verbunden werden.

## 1. General Description

The WMC Unit (Water and Motor Controller) can simultaneously coordinate and control one or more EC Motors and a Spray Unit model WS100 or WS180, using signals from the two transducer inputs, adapted to signals in mA Vdc or kohm (NTC sensor), through two 0-10V, max. 30mA output channels, which are connected respectively to one of the EC motors and the other to the Spray Unit.

## 1.Descripción General

La unidad WMC "Water & Motors Controller" puede ordenar, de manera simultánea y en modo coordinado uno o más, " Motores EC" y una Unidad Spray modelo WS100 ó WS180 utilizando las señales que provienen de las dos entradas de los transductores, adaptadas a señales en mA, Vdc o kohm (pruebas NTC), y transmitir dos canales de salida 0 -10 V, máx. 30 mA que van conectados, respectivamente, uno a los "Motores EC" y el otro a la Unidad Spray .




### 2.3 Posizione Organi di Connessione , Visualizzazione e Comando

2.3 Position Organes de connexion , Visualisation et Commande

2.3 Position Organes de connexion , Visualisation et Commande

2.3 Lage der Anschlusselemente, Anzeigen und Steuerung

2.3 Posiciones Elementos de Conexión , Visualización y Comando



#### ITALIANO

- 1 Display LCD retro illuminato, 4 righe alfanumeriche di 20 caratteri ciascuna
- 2 Tasto di reset
- 3 Otto Led segnalazione : DL3 ..... DL10
- 4 Sei Dip-Switch di predisposizione
- 5 Tasti UP, DOWN, ESCAPE, ENTER
- 6 Led DL1 segnalazione stato relé RL1
- 7 Morsettiera M5 per il collegamento dei relé RL1 e RL2
- 8 Morsettiera M4 per il collegamento dei segnali d'ingresso logici
- 9 Morsettiera M2 per il collegamento dei segnali analogici 0-10 V in uscita
- 10 Morsettiera M1 per il collegamento dei segnali analogici in ingresso
- 11 Morsettiera per il collegamento della messa a terra (PE)
- 12 Morsettiera per il collegamento dell'alimentazione trifase
- 13 Passacavo M32 multiforo con 8 fori diametro 5mm
- 14 Passacavo M25 per serraggio cavi diametro da 10 mm a 17mm
- 15 Quattro zanche per il fissaggio a parete

#### FRANCAIS

- 1 Display LCD rétro éclairé, 4 lignes alphanumériques de 20 caractères chacune
- 2 Touche de reset
- 3 Huit voyants signalisation: DL3.... DL10
- 4 Six Dip-Switch de prédisposition
- 5 Touches UP , DOWN , ESCAPE , ENTER
- 6 voyant DL1 signalisation état relais RL1
- 7 Bornier M5 pour le branchement des relais RL1 et RL2
- 8 Bornier M4 pour le branchement des signaux d'entrée logiques
- 9 Bornier M2 pour le branchement des signaux analogiques 0-10 V en sortie
- 10 Bornier M1 pour le branchement des signaux analogiques en entrée
- 11 Bornier pour le branchement de la mise à terre (PE)
- 12 Bornier pour le branchement de l'alimentation triphasée
- 13 Pièce de guidage M32 multi trous avec 8 trous diamètre 5mm
- 14 Pièce de guidage M25 pour serrage câbles diamètres de 10mm à 17mm
- 15 Quatre agrafes pour la fixation à paroi

#### ESPAÑOL

- 1 Pantalla LCD retro iluminada, 4 líneas alfanuméricas de 20 caracteres cada una
- 2 Tecla de reset
- 3 Ocho Led señalización: DL3..... DL10
- 4 Seis Interruptores de predisposición
- 5 Teclas UP, DOWN, ESCAPE, ENTER
- 6 Led DL1 señalización estado relé RL1
- 7 Placa de bornes M5 para la conexión de los relés RL1 y RL2
- 8 Placa de bornes M4 para la conexión de las señales de entrada lógicas
- 9 Placa de bornes M2 para la conexión de las señales analógicas 0 - 10 V de salida
- 10 Placa de bornes M1 para la conexión de las señales analógicas de entrada
- 11 Placa de bornes para la conexión de la toma de tierra (PE)
- 12 Placa de bornes para la conexión de la alimentación trifase
- 13 Pasacabos M32 multiforos con 8 orificios diámetro 5 mm
- 14 Pasacabos M25 para el cierre de cables de diámetros de 10 mm a 17 mm
- 15 Cuatro soportes para el anclaje en pared

#### ENGLISH

- 1 Backlit LCD display, 4 alphanumeric lines, each of 20 characters
- 2 Reset button
- 3 Eight L.E.D signals: DL3 and DL10
- 4 Six predisposed Dip-Swatches
- 5 UP, DOWN, ESCAPE and ENTER keys
- 6 DL1 L.E.D signalling the state of relay RL1
- 7 M5 connection strip for connecting relays RL1 and RL2
- 8 M4 connection strip for connecting inlet signals
- 9 M2 connection strip for connecting analog 0-10 V outlet signals
- 10 M1 connection strip for connecting analogic inlet signals
- 11 Connection strip for connecting to earth (PE)
- 12 Connection strip for three-phase power supply
- 13 M32 multihole cable ingress with 8 holes, diameter 5 mm
- 14 M25 cable ingress for clamping cables diameter from 10 mm to 17 mm
- 15 Four mounting flanges for wall fixing

#### DEUTSCH

- 1 LCD Display von hinten beleuchtet, 4 alphanumerische Zeilen mit jeweils 20 Zeichen
- 2 Resettaste
- 3 Acht Leds mit Anzeige: DL3 ..... DL10
- 4 Sechs Dip-Schalter für Einstellungen
- 5 Tasten UP , DOWN , ESCAPE , ENTER
- 6 Led DL1 Anzeige Zustand Relais RL1
- 7 Klemmleiste M5 für Anschluss von Relais RL1 und RL2
- 8 Klemmleiste M4 für Anschluss von logischen Eingangssignalen
- 9 Klemmleiste M2 für Anschluss von analogen Signalen 0-10 V im Ausgang
- 10 Klemmleiste M1 für Anschluss von analogen Signalen im Eingang
- 11 Klemmleiste für die Anschluss der Erdung (PE)
- 12 Klemmleiste für Anschluss der Speisung, dreiphasig
- 13 Mehrlochdichtung M32 mit 8 Löchern, Durchmesser 5 mm
- 14 Mehrlochdichtung M25 für Einführung der Kabel mit Durchmesser von 10 mm bis 17 mm
- 15 Vier Halterungen für Befestigung an der Wand

## 2.1 Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE	Tensione	Trifase 400 Vac +/-10 % ( a richiesta 230 Vac / 500 Vac )															
	Frequenza	50 / 60 Hz															
	Protez. sovratensioni	Per categoria d'installazione II (4 KV)															
POTENZA	Circuiti di comando	10 VA															
CARATTERISTICA FUNZIONALE	DRIVER SLAVE rS	<p>La tensione 0-10 V dell'uscita OUT_1 , per "EC Motors" , varia in funzione del segnale di comando L'azione puo essere:  <b>DIRETTA</b>, l'uscita aumenta all'aumentare dell'ingresso (Config. di fabbrica)  <b>INVERSA</b> l'uscita diminuisce all'aumentare dell'ingresso.  La tensione dell'uscita OUT_2 (0-10 V), per "Spray", varia in funzione del segnale di comando, tenendo conto dei valori impostati per i parametri USP e UPb.</p>															
	REGOLATORI MASTER rTE / rPr / rUU / rPu	<p>La tensione 0-10 V dell'uscita OUT_1 , per "EC Motors" , varia per mantenere entro il differenziale (Pb) la grandezza misurata dal trasduttore prevalente (maggiore o minore in valore) fra i due collegati agli ingressi. L'azione puo essere:  <b>DIRETTA</b>, l'uscita aumenta all'aumentare dell'ingresso (Config. di fabbrica)  <b>INVERSA</b> l'uscita diminuisce all'aumentare dell'ingresso.  La tensione dell'uscita OUT_2 (1-10 V), per "Spray", varia in funzione del segnale di comando prevalente , tenendo conto dei valori impostati per i parametri USP e UPb .</p>															
SEGNALI D'INGRESSO	Ingressi analogici trasduttori: IN1 and IN2	<p>L'apparecchio può essere predisposto, tramite la tastiera di bordo, a funzionare con i seguenti segnali d'ingresso:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input Signal</th> <th>Ri : Input Resist.</th> <th>Configurazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 -10 Vdc</td> <td>10 kOhm</td> <td>rS-010 - rUU010</td> </tr> <tr> <td>4 -20 mA</td> <td>100 Ohm</td> <td>rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420</td> </tr> <tr> <td>0 -5 Vdc</td> <td>10 kOhm</td> <td>rUU-05 - rPu030</td> </tr> <tr> <td>NTC (*)</td> <td>10 kohm</td> <td>rTE-01 (*)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) CONFIGURAZIONE DI DEFAULT</p>	Input Signal	Ri : Input Resist.	Configurazione	0 -10 Vdc	10 kOhm	rS-010 - rUU010	4 -20 mA	100 Ohm	rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420	0 -5 Vdc	10 kOhm	rUU-05 - rPu030	NTC (*)	10 kohm	rTE-01 (*)
Input Signal	Ri : Input Resist.	Configurazione															
0 -10 Vdc	10 kOhm	rS-010 - rUU010															
4 -20 mA	100 Ohm	rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420															
0 -5 Vdc	10 kOhm	rUU-05 - rPu030															
NTC (*)	10 kohm	rTE-01 (*)															
Ingressi per contatti ON/OFF (logici)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>S1</td> <td>Selezione Modalità: Direct/Reverse</td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td>Selezione Banco Parametri di Lavoro: Set-Point 1 / Set-Point 2</td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>Inserimento Limitazione di massimo generale ( ad es. per uso notturno)</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>Marcia / Arresto (contemporaneo per EC Motor e Spray)</td> </tr> <tr> <td>TK</td> <td>Protezione Termica (non utilizzato con EC Motors)</td> </tr> </tbody> </table>	S1	Selezione Modalità: Direct/Reverse	SP	Selezione Banco Parametri di Lavoro: Set-Point 1 / Set-Point 2	S5	Inserimento Limitazione di massimo generale ( ad es. per uso notturno)	S2	Marcia / Arresto (contemporaneo per EC Motor e Spray)	TK	Protezione Termica (non utilizzato con EC Motors)						
S1	Selezione Modalità: Direct/Reverse																
SP	Selezione Banco Parametri di Lavoro: Set-Point 1 / Set-Point 2																
S5	Inserimento Limitazione di massimo generale ( ad es. per uso notturno)																
S2	Marcia / Arresto (contemporaneo per EC Motor e Spray)																
TK	Protezione Termica (non utilizzato con EC Motors)																
SEGNALI D'INGRESSO	Unità Analogica OUT_1	Uscita per il comando di "EC Motors" Tensione <b>0-10 V</b> , Corrente massima <b>20 mA</b> , con protezione per il cortocircuito															
	Unità Analogica OUT_2	Uscita per il comando di "Unità Spray" WS100 o WS180 Tensione <b>1-10 V</b> , Corrente massima <b>20 mA</b> , con protezione per il cortocircuito.															
	Alimentaz. Trasduttori	N° 2 uscite <b>+22 V -10/+20% 40mA</b> non stabilizzata, protette da cortocircuito															
	Alimentaz. potenziometro	N° 2 uscite <b>+10 V/5 mA</b> stabilizzata con protezione, per comando manuale															
	Relé RL1	Contatto di relè <b>No/NC</b> , 48 Vac, 5 Amp, per segnalazione allarmi															
	Rrelé RL2	Non Utilizzato															
DISPLAY E TASTIERA	Display	Display Monocromatico LCD costituito da 4 righe con 20 caratteri per riga, retroilluminato.															
	Tastiera	Quattro tasti con le funzioni di seguito definite:															
L.E.D. DI SEGNALAZIONE	DL1 verde	Stato relé <b>RL1</b> (illuminato se eccitato))															
	DL2 verde	Non Utilizzato															
	DL3 verde	Presenza alimentazione															
	DL4 verde	Microcontrollore scheda in attività ( lampeggio intermittente)															
	DL5 rosso	Fail: presenza di uno o più allarmi															
	DL6 giallo	Attivazione di funzionamento <b>REVERSE</b>															
	DL7 giallo	Attivazione delle regolazioni con <b>Set-Point 2</b>															
	DL8 giallo	Attivazione del limite di velocità Notturno ( <b>RPM</b> )															
	DL9 giallo	Presenza consenso alla marcia (ingresso S2 = <b>OFF</b> )															
	DL10 giallo	Libero															
PROTEZIONI	Protezione sovratensioni	Secondo <b>EN 61000-4-5</b> : categoria di sovratensione <b>II (4 KV)</b>															
CONTENITORE	Materiali	<b>GW-Plast 120 °C</b> (temperatura max 120 °C) e alluminio															
	Viti di chiusura	Serie <b>TPN</b> con coppia di serraggio (secondo <b>CEI 23-58</b> ) di max. <b>2,5 Nm</b> .															
	Grado di protezione	<b>IP 55</b>															
	Inquinamento ambientale	Forte Polluzione															
	Resistenza al fuoco	Categoria <b>D</b>															
ISOLAMENTO	Dimensioni e peso	253 x 254 x 107 mm      2.0 Kg															
	Contenitore	Class <b>I</b> (uso del contenitore di protezione collegato a terra)															
CONDIZIONI AMBIENTALI DI LAVORO	Circuiti di comando	<b>4000 V</b> fra ingresso di comando e parti a tensione di rete															
	Temperatura di lavoro	<b>-20 T 50</b> (da -20 °C a + 50 °C) per temperatura < -10 °C usare <b>S2</b>															
	Temperatura di stoccaggio	<b>-30 T 85</b> (da -30 °C a + 85 °C)															
MONTAGGIO	A parete verticale solo con N° 4 fori ø 6 mm.																
COLLEGAMENTI ELETTRICI	Segnale	Morsetti per cavo flessibile sezione da 0.14 a 1.5 mm <sup>2</sup> / 26-16 AWG Cu															
	Potenza	Morsetti per cavo flessibile sezione da 0.5 a 10 mm <sup>2</sup> / 20-6 AWG Cu															

## 2.1 Technical Specifications

POWER SUPPLY	Voltage	Three phase 400 VAC +/-10 % ( 230 Vac/ 500 Vac on request)															
	Frequency	50 / 60 Hz															
	Oversupply	For installation category II (4 KV)															
RATING	Command circuit	10 VA															
FUNCTIONAL CHARACTERISTICS	rS DRIVER SLAVE	The 0-10V voltage of the outlet OUT_1, for the EC Motors, varies as a function of the command signal. The action can be: DIRECT, the outlet increases as the inlet goes up (factory setting) INVERSE, the outlet increases as the inlet goes down. The voltage of the OUT_2 outlet (0-10 V), for the Spray, varies as a function of the command signal, taking into account the values set for the USP and UPb parameters.															
	MASTER REGULATORS rtE / rPr / rUu / rPu	The 0-10 V voltage of the OUT_1 outlet, for EC Motors, varies so as to maintain within the differential (Pb) the range measured by the prevailing transducer (bigger or smaller in value) between the two connected to the inlets. The action can be: DIRECT, the outlet increases as the inlet goes up (factory setting) INVERSE, the outlet decreases as the inlet goes up. The voltage of the OUT_2 outlet (1-10 V), for the Spray, varies as a function of the prevailing command signal, taking into account the values set for the USP e Upb parameters.															
INLET SIGNALS	Analog inlet transducers: IN1 and IN2	The unit can be set up, via the on-board keypad, to operate with the following inlet signals: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input Signal</th> <th>Ri : Input Resist.</th> <th>Configuration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 -10 Vdc</td> <td>10 kOhm</td> <td>rS-010 - rUu010</td> </tr> <tr> <td>4 -20 mA</td> <td>100 Ohm</td> <td>rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420</td> </tr> <tr> <td>0 -5 Vdc</td> <td>10 kOhm</td> <td>rUu-05 - rPu030</td> </tr> <tr> <td>NTC (*)</td> <td>10 kohm</td> <td>rtE-01 (*)</td> </tr> </tbody> </table> (*) DEFAULT CONFIGURATION	Input Signal	Ri : Input Resist.	Configuration	0 -10 Vdc	10 kOhm	rS-010 - rUu010	4 -20 mA	100 Ohm	rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420	0 -5 Vdc	10 kOhm	rUu-05 - rPu030	NTC (*)	10 kohm	rtE-01 (*)
Input Signal	Ri : Input Resist.	Configuration															
0 -10 Vdc	10 kOhm	rS-010 - rUu010															
4 -20 mA	100 Ohm	rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420															
0 -5 Vdc	10 kOhm	rUu-05 - rPu030															
NTC (*)	10 kohm	rtE-01 (*)															
Contact inlets ON/OFF (logical)	S1 Mode selection: Direct/ Reverse SP Data-bank selection, work parameters: Set-Point 1/ Set-Point 2 S5 Insert general upper limit (eg for night-time use) S2 Running/Stop (contemporary for EC Motor and Spray) TK Thermal protection (not used with EC Motors)																
OUTLET SIGNALS	Analog Outlet OUT_1	Outlet for the EC motor command, voltage 0-10 V , maximum current 20 mA, with short-circuit protection.															
	Analog Outlet OUT_2	Outlet for the WS100 o WS180 Spray Unit, voltage 1-10 V, maximum current 20 mA, with short-circuit protection.															
	Transducer Pow Supply	N-2 outlets +22V -10/+20% 40mA non stabilized, with short-circuit protection															
	Potentiom. Pow Supply	N-2 outlets +10 V/5 mA non stabilized, with short-circuit protection															
	Relay RL1	Relay contact NO/NC, 48 Vac, 5 Amp, for alarm signals															
	Rrelay RL2	No used															
DISPLAY and KEYPAD	Display	Monochrome LCD display of 4 lines with 20 characters per line, backlit.															
	Keypad	Four keys with the following defined functions:															
L.E.D. SIGNAL	DL1 green	\RL1 relay state (lit when active)															
	DL2 green	Not used															
	DL3 green	Power supply present															
	DL4 green	Board microcontroller active (intermittent flashing)															
	DL5 red	Fail: one or more alarms present (see message)															
	DL6 yellow	<b>REVERSE</b> function active															
	DL7 yellow	Regulation with <b>Set-Point 2</b> active															
	DL8 yellow	Nighttime speed limit ( <b>RPM</b> ) active															
	DL9 yellow	Running consent enabled (inlet S2 = OFF)															
	DL10 yellow	Free															
PROTECTION	Oversupply protection	In accordance with <b>EN 61000-4-5</b> : oversupply category II (4 KV)															
CASING	Materials	GW-Plast 120 °C (max. temperature 120 °C) and alluminium															
	Fasteners	<b>TPN</b> series with clamping torque (in accordance with <b>CEI 23-58</b> ) max. 2,5 Nm.															
	Protection grade	<b>IP 55</b>															
	Environmental pollution	Strong pollutant															
	Fire resistance	Category <b>D</b>															
	Dimensions and weight	253 x 254 x 107 mm 2.0 Kg															
INSULATION LOCAL	Casing	Class I (use of protection conductor connected to earth)															
	Command circuits	4000V between command inlet and mains current parts															
WORKING CONDITIONS	Working temperature	-20 T 50 (from ... 20 °C to + 50 °C ) for temperatures < -10 °C use <b>S2</b>															
	Storage temperature	-30 T 85 (from ... 30 °C to + 85 °C )															
	Vibration	Less than 1G (9.8 m/s <sup>2</sup> )															
ASSEMBLY	Wall mounted, vertical only, with 4 holes, _6 mm.																
ELECTRICAL CONNECTIONS	Signals	Flexible cable clips, section from 0.14 to 1.5 mmq / 26-16 AWG Cu															
	Power	Flexible cable clips, section from 0.5 to 10 mmq / 20-6 AWG Cu															

## 2.1 Caractéristiques Techniques

ALIMENTATION	Tension	Triphase 400 Vac +/-10 % (sur demande 230 Vac / 500 Vac )															
	Frequence	50 / 60 Hz															
	Protect. surtensions	Par Catégorie d'installation II (4 KV)															
PIUSSANCE	Circuits de commande	10 VA															
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLE	DRIVER SLAVE rS	<p>La tension 0-10 V de la sortie OUT_1 , pour "EC Motors" , varie en fonction du signal de commande L'action peut être:  <b>DIRECTE</b>, la sortie augmente quand l'entrée augmente (Config. usine)  <b>INVERSE</b> la sortie diminue quand l'entrée augmente.</p> <p>La tension de la sortie OUT_2 (0-10 V), pour "Spray", varie en fonction du signal de commande, et tenant compte des valeur imposées pour les paramètres USP et UPb.</p>															
	REGOLATEURS MASTER rtE / rPr / rUu / rPu	<p>La tension 0-10 V de la sortie OUT_1, pour "EC Motors", varie pour maintenir dans le différentiel (Pb) la grandeur mesurée par le transducteur prévalent (superieure ou interieure en valeur) entre les deux . Branchés aux entrées:</p> <p><b>DIRECTE</b> la sortie augmente quand l'entrée augmente (Config. usine)  <b>INVERSE</b> la sortie diminue quand l'entrée augmente</p> <p>La tension de la sortie OUT_2 (1-10 V), pour "Spray", varie en fonction du signal de commande prévalent, en compte des valeurs imposées pour les paramètres USP et UPb.</p>															
SEGNAUX DE L'ENTREE	Entrées numériques transducteurs: IN1 et IN2	<p>L'appareil peut être prédisposé, par le clavier de bord, pour fonctionner avec les signaux Suivant de l'entrée:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input Signal</th> <th>Ri : Input Résist.</th> <th>Configuration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 -10 Vdc</td> <td>10 kOhm</td> <td>rS-010 - rUu010</td> </tr> <tr> <td>4 -20 mA</td> <td>100 Ohm</td> <td>rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420</td> </tr> <tr> <td>0 -5 Vdc</td> <td>10 kOhm</td> <td>rUu-05 - rPu030</td> </tr> <tr> <td>NTC (*)</td> <td>10 kohm</td> <td>rtE-01 (*)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) CONFIGURATION DE DEFAULT</p>	Input Signal	Ri : Input Résist.	Configuration	0 -10 Vdc	10 kOhm	rS-010 - rUu010	4 -20 mA	100 Ohm	rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420	0 -5 Vdc	10 kOhm	rUu-05 - rPu030	NTC (*)	10 kohm	rtE-01 (*)
Input Signal	Ri : Input Résist.	Configuration															
0 -10 Vdc	10 kOhm	rS-010 - rUu010															
4 -20 mA	100 Ohm	rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420															
0 -5 Vdc	10 kOhm	rUu-05 - rPu030															
NTC (*)	10 kohm	rtE-01 (*)															
Entrées pour contacts per contatti ON/OFF (logiques)	<p>S1 Selection Modalité: Direct/Reverse  SP Selection Banco Paramètres de travail: Set-Point 1 / Set-Point 2  S5 Saise Limitation de maximum general ( Ex. pour utilisation nocturne)  S2 Marche / Arrêt (contemporain pour EC Motor et Spray)  TK Protection Thermique (pas utilisé EC Motors)</p>																
SEGNAUX DE SORTIE	Sortie Numérique OUT_1	Sortie pour la commande de "EC Motors" Tension <b>0-10 V</b> , Courant max <b>20 mA</b> , avec protection contre les courts-circuits.															
	Sortie Numérique OUT_2	Sortie pour la commande de "Unité Spray" WS100 our WS180 Tension <b>1-10 V</b> , Courant max <b>20 mA</b> , avec protection contre les courts-circuits.															
	Transducteurs Alimentation	N° 2 sorties <b>+22 V -10/+20% 40mA</b> non stabilisée, protégées contre les couts-circuits															
	Potentiometre Relais RL1	N° 2 sorties <b>+10 V/5 mA</b> stabilisée avec protection, pour commande manuelle															
	Relais RL1	Contact de relais <b>No/NC</b> , 48 Vac, 5 Amp, pour signalisation alarmes															
	Rrelais RL2	Non Utilisé															
DISPLAY ET CLAVIER	Display	Display monochromatique à LCD constitué de 4 lignes avec 20 caractères par ligne, retroéclairé															
	Clavier	Quatre touches avec les fonctions définies ci dessous															
L.E.D. DE SIGNALISATION	DL1 vert	Etat relais RL1 (éclairé si excité)															
	DL2 vert	Non Utilisé															
	DL3 vert	Présence alimentation															
	DL4 vert	Microcontrôleur carte en activité (clignotement intermittent)															
	DL5 rouge	Fail: présence d'un ou plusieurs alarmes ( voir message)															
	DL6 jaune	Activation du fonctionnement <b>REVERSE</b>															
	DL7 jaune	Activation des régulations avec <b>Set-Point 2</b>															
	DL8 jaune	Activation de la limite de vitesse nocturne ( <b>RPM</b> )															
	DL9 jaune	Présence autorisation de la marche (entrée S2 = <b>OFF</b> )															
	DL10 jaune	Libre															
PPROTECTIONS	Protection surtensions	Selon EN 61000-4-5: catégorie de surtension II (4 KV)															
RECIPIENT	Matériels	<b>GW-Plast 120'C</b> (température max. 120 °C) et aluminium															
	Vis de fermeture	Série <b>TPN</b> avec couple de serrage ( <b>selon CEI 23-58</b> ) de max. <b>2,5 Nm</b>															
	Degré de protection	<b>IP 55</b>															
	Pollution environnementale	Fort Pollution															
	Résistance au feu	Catégorie <b>D</b>															
ISOLATION	Dimensions et Poids	253 x 254 x 107 mm      2.0 Kg															
	Récipient	Classe <b>I</b> (utilisation du conducteur de protection branché à terre)															
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DE TRAVAIL	Circuits de commande	<b>4000 V</b> entre entrée de commande et parties à tension de réseaute															
	Température de travail	<b>-20 T 50</b> (da -20 °C a + 50 °C) pour température < -10 °C utiliser <b>S2</b>															
	Température de stockage	<b>-30 T 85</b> (da -30 °C a + 85 °C)															
MONTAGE		A paroi seulement verticale avec N° 4 trous Ø 6 mm.															
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES	Signal	Bornes pour câble flexible section de 0,14 à 1,5 mm <sup>2</sup> / 26-16 AWG Cu															
	Puissance	Bornes pour câble flexible section de 0,5 a 10 mm <sup>2</sup> / 20-6 AWG Cu															

## 2.1 Technische Eigenschaften

SPEISUNG	Spannung	dreiphasig <b>400 Vac</b> +/- 10 % ( auf Anfrage <b>230 Vac / 500 Vac</b> )															
	Frequenz	50 / 60 Hz															
	Schutz Überspannung	Überspannungskategorie II ( 4 KV )															
Leistung	Steuerkreise	10 VA															
BETRIEBS-EIGENSCHAFTEN	DRIVER SLAVE rS	<p>Die Spannung 0-10V des Ausgangs OUT_1 für den "EC Motors," variiert je nach Steuersignal.  Der Eingriff kann sein:  <b>DIREKT</b>, der Ausgang erhöht sich bei Erhöhung des Eingangs (<b>Werkseinstellung</b>).  <b>UMGEKEHRT</b>, der Ausgang senkt sich bei Erhöhung des Eingangs.</p> <p>Die Ausgangsspannung OUT_2 (0-10 V), für "Spray," variiert je nach Steuersignal, unter Berücksichtigung der eingegebenen Werte für die Parameter USP und UPB</p>															
	MASTER REGLER rtE / rPr / rUu / rPu	<p>Die Spannung 0-10V des Ausgangs OUT_1 für den "EC Motors," variiert, um innerhalb des Differenzbandes (Pb) die gemessene Größe des Hauptwandlers (höherer oder niedriger Wert) zwischen den zwei an den Eingängen angeschlossenen zu erhalten.  Der Eingriff kann sein:  <b>DIREKT</b>, der Ausgang erhöht sich bei Erhöhung des Eingangs (<b>Werkseinstellung</b>).  <b>UMGEKEHRT</b>, der Ausgang senkt sich bei Erhöhung des Eingangs.</p> <p>Die Ausgangsspannung OUT_2 (0-10 V), für "Spray," variiert je nach Hauptsteuersignal, unter Berücksichtigung der eingegebenen Werte für die Parameter USP und UPB .</p>															
EINGANGSSIGNAL	Analoge Eingänge Wandler IN1 et IN2	<p>Das Gerät kann über eine Tastatur so eingestellt werden, dass es mit den folgenden Eingangssignalen funktioniert:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input Signal</th> <th>Ri : Input Résist.</th> <th>Konfiguration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 -10 Vdc</td> <td>10 kOhm</td> <td>rS-010 - rUu010</td> </tr> <tr> <td>4 -20 mA</td> <td>100 Ohm</td> <td>rS-420 - rPr015 - rPr025 -rPr030 - rPr045 -rPr420</td> </tr> <tr> <td>0 -5 Vdc</td> <td>10 kOhm</td> <td>rUu-05 - rPu030</td> </tr> <tr> <td>NTC (*)</td> <td>10 kohm</td> <td>rtE-01 (*)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) WERKSEINSTELLUNG</p>	Input Signal	Ri : Input Résist.	Konfiguration	0 -10 Vdc	10 kOhm	rS-010 - rUu010	4 -20 mA	100 Ohm	rS-420 - rPr015 - rPr025 -rPr030 - rPr045 -rPr420	0 -5 Vdc	10 kOhm	rUu-05 - rPu030	NTC (*)	10 kohm	rtE-01 (*)
Input Signal	Ri : Input Résist.	Konfiguration															
0 -10 Vdc	10 kOhm	rS-010 - rUu010															
4 -20 mA	100 Ohm	rS-420 - rPr015 - rPr025 -rPr030 - rPr045 -rPr420															
0 -5 Vdc	10 kOhm	rUu-05 - rPu030															
NTC (*)	10 kohm	rtE-01 (*)															
Kontakteingänge ON/OFF (logisch)	<p>S1 Auswahl Modus: Direct/ Reverse</p> <p>SP Auswahl Betriebsparameter : Set-Point 1/ Set-Point 2</p> <p>S5 Eingabe Begrenzung allgemeiner Höchstwert ( z.B. bei Nachtbetrieb)</p> <p>S2 Betrieb / Stillstand ( gleichzeitig für EC Motor und Spray)</p> <p>TK Wärmeschutz ( nicht benutzt mit EC Motors )</p>																
AUSGANGSSIGNAL	Analoger Ausgang OUT_1	Ausgang für Kommando "EC Motors", Spannung <b>0-10 V</b> , Strom max. 20mA , mit Schutz für Kurzschluss															
	Analoger Ausgang OUT_2	Ausgang für Kommando "Spray-Einheit" <b>WS100 oder WS180</b> , Spannung <b>1-10 V</b> , Strom max. 20mA , mit Schutz für Kurzschluss															
	Speisung Wandler	2 Ausgänge <b>+22 V -10/+20 % 40 mA</b> nicht stabilisiert, mit Schutz für Kurzschluss															
	Speisung Potentiometer	2 Ausgänge <b>+10 V/5 mA</b> mit Schutz stabilisiert, für Handsteuerung															
	Relais RL1	Relaiskontakt <b>NO/NC</b> , 48 Vac , 5 Amp, für Alarmanzeige															
	Prelais RL2	Nicht benutzt															
DISPLAY UND TASTATUR	Display	Monochromatisches LCD - Display bestehend aus 4 Zeilen mit 20 Zeichen pro Zeile, von hinten beleuchtet															
	Tastatur	Vier Tasten mit den nachfolgend beschriebenen Funktionen:															
ANZEIGE LEDS	DL1 grün	Zustand Relais RL1 (erleuchtet wenn erregt)															
	DL2 grün	Nicht benutzt															
	DL3 grün	Strom vorhanden															
	DL4 grün	Mikrokontrolle Karte aktiv (LED blinkt)															
	DL5 rot	Fail : ein oder zwei Alarne vorhanden (siehe Meldung)															
	DL6 gelb	Aktivierung der Funktion <b>REVERSE</b>															
	DL7 gelb	Aktivierung der Regelung mit <b>Set-Point 2</b>															
	DL8 gelb	Aktivierung der nächtlichen Grenzgeschwindigkeit ( <b>RPM</b> )															
	DL9 gelb	Betriebserlaubnis gegeben (Eingang <b>S2 = OFF</b> )															
	DL10 gelb	Frei															
SCHUTZ	Schutz Überspannung	Nach <b>EN 61000-4-5</b> : Überspannungskategorie II ( 4 KV )															
GEHÄUSE	Materialien	<b>GW-Plast 120 °C</b> (Höchsttemperatur 120 °C) und Aluminium															
	Verschlusschrauben	Série <b>TPN</b> mit Kupplungsdrehmoment (nach <b>CEI 23-58</b> ) max. <b>2,5 Nm</b>															
	Schutzart	<b>IP 55</b>															
	Umweltverschmutzung	Starke Verschmutzung															
	Feuerfestigkeit	Kategorie <b>D</b>															
	Abmessungen und Gewicht	253 x 254 x 107 mm      2.0 Kg															
ISOLIERUNG	Gehäuse	Klasse I (mit Leitungsschutzanschluss mit Erdung)															
	Steuerkreislauf	<b>4000 V</b> zwischen Steuerungseingang und Teilen der Netzspannung															
BETRIEBSBEDINGUNGEN UNGEBUNG	Betriebstemperatur	<b>-20 T 50</b> (von -20 °C bis + 50 °C) für Temperaturen < -10 °C zu benutzen <b>S2</b>															
	Lagertemperatur	<b>-30 T 85</b> (von -30 °C bis + 85 °C )															
	Vibrationen	Unter 1G (9.8 m/s <sup>2</sup> )															
MONTAGE	An der Wand, nur vertikal mit 4 Löchern 6 mm.																
ELEKTR. ANSCHLÜSSE	Signal	Klemmen für biegbares Kabel mit Querschnitt von <b>0,14 bis 1,5 mm<sup>2</sup></b> / <b>26-16 AWG Cu</b>															
	Leistung	Klemmen für biegbares Kabel mit Querschnitt von <b>0,5 bis 10 mm<sup>2</sup></b> / <b>20-6 AWG Cu</b>															

## 2.1 Características Técnicas

ALIMENTACIÓN	Tensión	Trifase <b>400 Vac +/-10 %</b> ( a petición <b>230 Vac / 500 Vac</b> )															
	Frecuencia	50 / 60 Hz															
	Protección Sobretensión	Para Categoría de Instalación <b>II (4 KV)</b>															
POTENCIA	Circuitos de comandos	10 VA															
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	DRIVER SLAVE rS	<p>La tensión 0 - 10V de la salida OUT_1 , para "Motores EC" , varía en función de las señales de comando            La acción puede ser:  <b>DIRECTA</b>, la salida aumenta al aumentar la entrada (<b>Config. de fábrica</b>)  <b>INVERSA</b> la salida disminuye al aumentar la entrada            La tensión de la salida OUT_2 (0 - 10V), para "Spray" , varía en función de las señales de comando, teniendo en cuenta los valores establecidos para los parámetros USP y UPb .</p>															
	REGULADORES MASTER rtE / rPr / rUu / rPu	<p>La tensión 0 - 10V de la salida OUT_1 , para "Motores EC" , varía para mantener dentro del diferencial (Pb) la magnitud medida del transductor prevalente (mayor o menor en valor) entre los dos conectados a las entradas.            La acción puede ser:  <b>DIRECTA</b>, la salida aumenta al aumentar la entrada (<b>Config. de fábrica</b>)  <b>INVERSA</b> la salida disminuye al aumentar la entrada.            La tensión de la salida OUT_2 (0 - 10 V), para "Spray" , varía en función de las señales de comando, teniendo en cuenta los valores establecidos para los parámetros USP y UPb</p>															
SEÑALES DE ENTRADA	Entradas analógicas transductores: IN1 and IN2	<p>El dispositivo puede estar predisposto, a través del teclado de a bordo, a funcionar con las siguientes señales de entrada:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input Signal</th> <th>Ri : Input Resist.</th> <th>Configuraciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 -10 Vdc</td> <td>10 kOhm</td> <td>rS-010 - rUu010</td> </tr> <tr> <td>4 -20 mA</td> <td>100 Ohm</td> <td>rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420</td> </tr> <tr> <td>0 -5 Vdc</td> <td>10 kOhm</td> <td>rUu-05 - rPu030</td> </tr> <tr> <td>NTC (*)</td> <td>10 kohm</td> <td>rtE-01 (*)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) CONFIGURACIONES DE DEFAULT</p>	Input Signal	Ri : Input Resist.	Configuraciones	0 -10 Vdc	10 kOhm	rS-010 - rUu010	4 -20 mA	100 Ohm	rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420	0 -5 Vdc	10 kOhm	rUu-05 - rPu030	NTC (*)	10 kohm	rtE-01 (*)
Input Signal	Ri : Input Resist.	Configuraciones															
0 -10 Vdc	10 kOhm	rS-010 - rUu010															
4 -20 mA	100 Ohm	rS-420 - rPr015 - rPr025 -RPR030 - rPr045 -rPr420															
0 -5 Vdc	10 kOhm	rUu-05 - rPu030															
NTC (*)	10 kohm	rtE-01 (*)															
Entradas por contacto ON/OFF (logicas)	<table border="1"> <tr> <td>S1</td> <td>Seleccione Modalidad: Directa/ Inversa</td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td>Seleccione Banco Parámetros de Trabajo: Set Point 1/ Set Point 2</td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>Introducción de limitaciones de máximo general ( ad es. para uso nocturno)</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>Marcha / Parada (actual para Motor EC y Spray)</td> </tr> <tr> <td>TK</td> <td>Protección Térmica (no utilizado con Motores EC)</td> </tr> </table>	S1	Seleccione Modalidad: Directa/ Inversa	SP	Seleccione Banco Parámetros de Trabajo: Set Point 1/ Set Point 2	S5	Introducción de limitaciones de máximo general ( ad es. para uso nocturno)	S2	Marcha / Parada (actual para Motor EC y Spray)	TK	Protección Térmica (no utilizado con Motores EC)						
S1	Seleccione Modalidad: Directa/ Inversa																
SP	Seleccione Banco Parámetros de Trabajo: Set Point 1/ Set Point 2																
S5	Introducción de limitaciones de máximo general ( ad es. para uso nocturno)																
S2	Marcha / Parada (actual para Motor EC y Spray)																
TK	Protección Térmica (no utilizado con Motores EC)																
SEÑALES DE SALIDA	Salida Analógica OUT_1	Salida para el comando de "Motores EC", Tensión <b>0 - 10 V</b> , Corriente máxima <b>20 mA</b> , con protección contra cortocircuitos .															
	Salida Analógica OUT_2	Salida para el comando de "Unidad Spray" WS100 ó WS180 , Tensión <b>1 - 10 V</b> , Corriente máxima 20 mA, con protección contra cortocircuitos .															
	Alimentaz. Transductores	Nº 2 salidas <b>+22 V -10% +20%</b> <b>40 mA</b> no estabilizada, protegidas contra cortocircuitos															
	Alimentación Potenciómetro	Nº 2 salidas <b>+10 V/ 5 mA</b> estabilizadas con protección, para comando manual															
	Relé RL1	Contacto de relé <b>NO/ NC , 48 Vac , 5 Amp</b> , para señalizaciones de alarmas															
	Relé RL2	No Utilizado															
L.E.D. DE SEÑALIZACIÓN	Pantalla Y TECLADO	<table border="1"> <tr> <td>Pantalla</td> <td>Pantalla monocromática de LCD retroiluminada constituida por 4 líneas con 20 caracteres por línea</td> </tr> <tr> <td>Tastiera</td> <td>Cuatro teclas con las funciones definidas a continuación</td> </tr> </table>	Pantalla	Pantalla monocromática de LCD retroiluminada constituida por 4 líneas con 20 caracteres por línea	Tastiera	Cuatro teclas con las funciones definidas a continuación											
Pantalla	Pantalla monocromática de LCD retroiluminada constituida por 4 líneas con 20 caracteres por línea																
Tastiera	Cuatro teclas con las funciones definidas a continuación																
DL1 verde	Estado del relé <b>RL1</b> (iluminado si activo)																
DL2 verde	No Utilizado																
DL3 verde	Presencia alimentación																
DL4 verde	Microcontrolador tarjeta activa (destellos intermitentes)																
DL5 rojo	Fallo : presencia de una o más alarmas ( ver mensaje)																
DL6 amarillo	Activación del funcionamiento <b>INVERSO</b>																
DL7 amarillo	Activación de las regulaciones con <b>Set-Point 2</b>																
DL8 amarillo	Activación del límite de velocidad Nocturno ( <b>RPM</b> )																
DL9 amarillo	Presencia de acuerdo con la marcha (entrada S2 = <b>OFF</b> )																
DL10 amarillo	Libre																
PROTECCIONES	Protecciones sobretensiones	Según <b>EN 61000-4-5</b> : categoría de sobretensión <b>II (4 KV)</b>															
CONTENEDOR	Materiales	<b>GW-Plast 120 °C</b> (temperatura máx. 120°C) y aluminio															
	Tornillos de cierre	Serie <b>TPN</b> con doble cierre (según <b>CEI 23-58</b> ) de máx. <b>2,5 Nm</b> .															
	Grado de protección	<b>IP 55</b>															
	Contaminación ambiental	Fuerte Contaminación															
	Resistencia al fuego	Categoría <b>D</b>															
	Dimensiones y Peso	253 x 254 x 107 mm      2.0 Kg															
AISLAMIENTO	Contenedor	Clase <b>I</b> (uso del conductor de protección conectado a tierra)															
	Circuitos de comando	<b>4000 V</b> entre ingreso de comando y partes a tensión de red															
CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO	Temperatura de trabajo	<b>-20 T 50</b> ( de -20°C a + 50 °C ) para temperaturas < -10 °C usar <b>S2</b>															
	Temp. de almacenamiento	<b>-30 T 85</b> (de -30 °C a + 85 °C)															
	Vibraciones	Inferiores a 1G (9.8 m/s <sup>2</sup> )															
MONTAJE	A pared sólo vertical con Nº 4 orificio 6 mm.																
CONEXIONES ELÉCTRICAS	Señal	Bornes para cables flexibles sección de <b>0,14 a 1,5 mm<sup>2</sup></b> / <b>26-16 AWG Cu</b>															
	Potencia	Bornes para cables flexibles sección de <b>0,5 a 10 mm<sup>2</sup></b> / <b>20-6 AWG Cu</b>															

### 3. Installazione

*L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un operatore qualificato, a perfetta regola d'arte.*

**NON** installare l'apparecchiatura in ambienti che possono raggiungere temperature elevate, superiori alla massima temperatura ambiente prevista per il funzionamento (50 °C). In questo si comprometterebbe sia il funzionamento e l'integrità dell'apparecchio .

Montare l'apparecchiatura verticalmente, utilizzare per l'ingresso dei cavi di collegamento solo i fori predisposti sul lato inferiore per evitare l'ingresso di acqua e/o l'infiltrazione di agenti esterni (polvere, ecc.). Per mantenere il grado di protezione IP55 dell'apparecchio, utilizzare guaine e cavi di qualità e misura adeguata ai passacavi in dotazione .

Per il fissaggio a parete utilizzare le quattro zanche in dotazione, evitare di forare direttamente la scatola.

A conclusione dell'installazione verificare sempre la perfetta chiusura del coperchio di protezione esterno.

### 4. Collegamenti elettrici

*L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un operatore qualificato, a perfetta regola d'arte*

#### 4.1 Collegamento Alimentazione

Eseguire il collegamento come dal seguente schema. I cavi d'alimentazione devono essere installati separatamente dai cavi di comando (ingressi ed uscite), mantenendo la massima distanza possibile tra i conduttori. Non mescolare nella stessa canalina cavi di potenza con cavi di segnale, ed in caso di incrocio, prevedere una installazione con angolazione di 90°.

Tensione d'alimentazione: Trifase 400 VAC +/- 10 % (a richiesta 230 VAC oppure 500 VAC).

Prima di alimentare l'unità, controllare con attenzione che tutti i collegamenti di segnale, di potenza e di Terra siano corretti;

Se si dispone di un'alimentazione di rete "disturbata", anche per la presenza di altri componenti elettrici di potenza che la rendono irregolare (es.: contatori di potenza), è consigliabile installare direttamente sulla alimentazione del regolatore dei filtri supplementari di **SURGE ARRESTER** a, trifase.

## ENGLISH

### 3. Installation

*Installation must only be carried out by qualified professionals, in accordance with current regulations.*

**DO NOT** install the unit in areas which could reach high temperatures, above the maximum temperature permitted for operation (50 °C). This would compromise both the functioning and the integrity of the unit.

Mount the unit vertically, using only the prepared holes on the lower side for the insertion of the connecting cables in order to stop the infiltration of water and/or other external agents (dust etc). To maintain the IP55 protection grade of the unit, use quality guaine and cables of the correct size for the cable ingresses fitted.

Use the four fitted "zanche" type flanges to wall-mount the unit. Do not directly bore holes in the casing.

At the end of the installation procedure, always check that the external protection cover fits perfectly.

### 4. Electrical connections

*Installation must only be carried out by qualified professionals, in accordance with current regulations.*

#### 4.1 Power Connection

Connect as in the following diagram. The power cables must be installed separately from the command cables (inlets and outlets), maintaining the maximum possible distance between the conductors. Do not mix power cables with signal cables in the same channel, and, if they cross, install at a 90° angle.

Power supply voltage: Three phase 400VAC +/- 10 % (230 VAC or 500 VAC on request).

Before powering up the unit, check carefully that all signal, power and earth connections are correct; if using a "disturbed" mains supply, even one made irregular by the presence of other electrical power components (eg. volt meters), it is advisable to install a three phase **SURGE ARRESTOR** directly on the power supply to the supplementary filter regulators.

## FRANCAIS

### 3. Installation

*L'installation doit être effectuée exclusivement par un opérateur qualifié, dans les règles de l'art.*

**NE PAS** installer l'appareil dans des milieux qui peuvent atteindre des températures élevées, supérieures à la température maximale ambiante prévue pour le fonctionnement (50 °C). Ainsi, on pourrait compromettre le fonctionnement et l'intégrité de l'appareil.

Monter l'appareil verticalement, utiliser pour l'entrée des câbles de branchement uniquement les trous prédisposés sur le côté inférieur pour éviter l'entrée de l'eau et/ou l'infiltration d'agents externes (poussière, etc.). Pour maintenir le degré de protection IP55 de l'appareil, utiliser des gaines et câbles de qualité et de mesure adéquate aux chaumards en dotation.

Pour la fixation sur paroi, utiliser les quatre agrafes en dotation, éviter de percer directement la boite.

Quand l'installation est terminée, contrôler toujours que le couvercle de protection externe est parfaitement fermé.

### 4. Branchements électriques

*L'installation doit être effectuée exclusivement par un opérateur qualifié, dans les règles de l'art.*

#### 4.1 Branchement Alimentation

Effectuer le branchement selon le schéma suivant. Les câbles d'alimentation doivent être installés séparément des câbles de commande (entrées et sorties), en maintenant la distance maximale possible entre les conducteurs. Ne pas mélanger dans la même gaine, les câbles de puissance et les câbles de signal, et, en cas de croisement, prévoir une installation avec une angulation de 90°.

Tension d'alimentation: Triphasée 400 VAC +/- 10 % (sur demande 230 VAC ou bien 500 VAC).

Avant d'alimenter l'unité, contrôler avec attention que tous les branchements de signal, de puissance et de terre soient corrects;

Si on dispose d'une alimentation de réseau "brouillée", aussi à cause de la présence d'autres composants électriques de puissance qui la rendent irrégulière (ex.: compteurs de puissance), il est conseillé d'installer directement sur l'alimentation du régulateur des filtres supplémentaires de **SURGE ARRESTER**, triphasé.

## DEUTSCH

### 3. Installation

*Die Installation muss ausschließlich von Fachpersonal und vorschriftsmäßig durchgeführt werden.*

Die Anlage darf NICHT in einer Umgebung installiert werden, in der höhere Temperaturen als die vorgesehenen 50 °C der Betriebstemperatur überschritten werden. Andernfalls können Unversehrtheit und Funktionieren der Anlage nicht garantiert werden.

Die Anlage muss vertikal installiert werden; für die Verbindungskabel nur die vorgesehnen Eingänge an der Unterseite benutzen,

damit kein Wasser oder Fremdkörper (Staub o.a.) eindringen können. Um die Schutzart IP55 zu erhalten, bitte nur Qualitätskabel -

und -ummantelungen der zu den mitgelieferten Dichtungen passenden Größe wählen.

Für die Befestigung an der Wand bitte nur die mitgelieferten Halterungen benutzen, nicht direkt das Gehäuse anbohren.

Nach Beendigung der Installation kontrollieren, ob der äußere Schutzdeckel auch richtig geschlossen ist.

### 4. Elektroanschlüsse

*Die Installation muss ausschließlich von Fachpersonal und vorschriftsmäßig durchgeführt werden.*

#### 4.1 Anschluss Speisung

Den Anschluss nach unten angeführtem Schema durchführen. Die Versorgungskabel müssen separat von den Steuerungskabeln gelegt werden,

(Ein- und Ausgänge) mit dem höchstmöglichen Abstand zwischen den Leitern. Im Kabelkanal dürfen Strom- und Signalkabel

nicht zusammen verlaufen; sollten sie sich überkreuzen auf eine Verlegung im 90° Winkel achten.

Stromspannung : dreiphasig 400 VAC +/- 10 % (auf Anfrage 230 VAC oder 500 VAC).

Bevor die Einheit an den Strom angeschlossen wird, sorgfältig kontrollieren und darauf achten, dass alle Signalanschlüsse, Stromkabel und Erdungen fachgerecht durchgeführt worden sind. Im Falle eines gestörten Netzanschlusses durch beispielsweise andere elektrische Komponenten (z.B.: Stromzähler), ist es ratsam, direkt auf der Speisung des Reglers zusätzliche Filter "**SURGE ARRESTER**", dreiphasig, zu installieren.

## ESPAÑOL

### 3. Instalación

*Para una perfecta instalación, ésta debe ser realizada exclusivamente por un operario cualificado.*

**NO** instalar el dispositivo en ambientes que puedan alcanzar temperaturas elevadas superiores a la máxima prevista para su funcionamiento (50 °C). Si se dieran estas condiciones, las mismas podrían poner en peligro tanto el funcionamiento como la integridad del dispositivo.

Montar el dispositivo en posición vertical, utilizar para la entrada de los cables de conexión únicamente los orificios situados en la parte inferior para evitar la entrada de agua y/o la filtración de agentes externos (polvo, etc.). Para mantener el grado de protección IP55 del dispositivo, utilizar cubiertas y cables de calidad y medida adecuadas a los pasacabos adquiridos.

Para el anclaje a pared utilizar los cuatro soportes proporcionados, evitar perforar directamente la caja.

Verificar siempre, al final de la instalación, el perfecto cierre de la cubierta de protección externa.

### 4. Conexiones eléctricas


*Para una perfecta instalación, ésta debe ser realizada exclusivamente por un operario cualificado.*

#### 4.1 Conexión Alimentación

Realizar la conexión de acuerdo con el siguiente esquema . Los cables de alimentación deben instalarse por separado a los cables de comando (entradas y salidas), manteniendo la máxima distancia posible entre los conductores. No mezclar en la misma guía cables de potencia con cables de señal y, en caso de cruce, prever una instalación con angulación de 90°. Tensión de alimentación : Trifase 400 VAC +/- 10 % ( a petición 230 VAC ó 500 VAC)

Antes de alimentar la unidad, confirmar con atención que todas las conexiones de señal, de potencia y de Tierra son correctas;

Si se dispone de una alimentación de red "anómala", incluso por la presencia de otros componentes eléctricos de potencia que la hacen irregular (por ejemplo: medidores de potencia), es aconsejable realizar la instalación directamente sobre la alimentación del regulador de los filtros suplementarios de '**SURGE ARRESTER**', trifase.



#### ITALIANO

##### 4.2 Collegamento Segnali

La figura rappresenta il dettaglio delle morsettiera presenti sulla scheda per il collegamento dei segnali (collegamenti dei sensori/segnali di comando e regolazione, e dei contatti auxiliari) ; la morsettiera M3 non è montata .

#### ENGLISH

##### 4.2 Signal Connections

This diagram shows the detail of the connection strips on the board for connecting the signals (connections of the command and regulation sensors/signals, and the auxiliary contacts); the M3 connection strip is not fitted.

#### FRANCAIS

##### 4.2 Branchements signaux

La figure représente le détail des borniers présents sur la carte pour le branchement des signaux (branchements des capteurs/signaux de commande et régulation, et des contacts auxiliaires) ; le Bornier M3 n'est pas monté

#### DEUTSCH


##### 4.2 Anschlüsse der Signale

Das Schema stellt im Detail die Klemmleisten dar, die auf der Karte der Signalanschlüsse sind (Anschlüsse der Sensoren / Steuerungssignale und Regelung und zusätzliche Kontakte); die Klemmleiste M3 ist nicht montiert

#### ESPAÑOL

##### 4.2 Conexión Señales

La figura representa el detalle de las placas de bornes presentes en la tarjeta para la conexión de las señales (conexiones de los sensores/señales de comando y regulación y de los contactos auxiliares) ; la placa de bornes M3 no está montada .



#### ITALIANO

##### 4.2.1 MORSETTIERA M1 : collegamento trasduttori, segnali analogici d'ingresso ed alimentazioni


#### ENGLISH

##### 4.2.1 M1 connection strip: transducer connections, analog inlet and power supply signals.


Morsettiera M1 M1 connection strip	Descrizione		Description
IN1	1	Ingresso per trasduttore analogico IN1	Inlet for analog transducer IN_1
GND	2	Massa	Earth
+V	3	Uscita +20 V, 40 mA per alimentazione trasduttore, non stabilizzata, protetta da cortocircuito. +20 V, 40 mA outlet to supply transducers, not stabilized, short-circuit protected.	
Vr	4	Uscita +5,0 V/+10,0 V, 10 mA, stabilizzata protetta da cortocircuito (commutazione automatica in base alla configurazione). +5.0 V/+10.0 V, 10 mA outlet, stabilized, short-circuit protected (automatic switching depending on configuration).	
IN 2	5	Ingresso per trasduttore analogico IN 2	Inlet for analog transducer IN_2
GND	6	Massa	Earth
+V	7	Uscita +20 V/40 mA per alimentazione trasduttore, non stabilizzata, protetta da cortocircuito +20 V/40 mA outlet to supply transducers, not stabilized, short-circuit protected.	
Vr	8	Uscita +5,0 V/+10,0 V, 10 mA, stabilizzata protetta da cortocircuito (commutazione automatica in base alla configurazione). +5.0 V/+10.0 V, 10 mA outlet, stabilized, short-circuit protected (automatic switching depending on configuration).	
IN 3	9	NON UTILIZZATO	NOT USED
GND	10	Massa	Earth

Bornier M1 Klemmleisten M1 Placa de Bornes M1		Descrizione	Beschreibung	Descripción
ING	1	Entrée pour transducteur analogique IN_1	Eingang für analogen Wandler IN_1	Entrada para transductor analógico IN_1
GND	2	Masse	Earth	Masa
+V	3	Sortie +20V,40mA pour alimentation transducteur, non stabilisée, protégée contre les courts circuits Ausgang +20V, 40mA für Speisung Wandler, nicht stabilisiert Mit Schutz für Kurzschluss Salida +20V,40mA para alimentación transductor, no estabilizada, protegida contra cortocircuitos	Ausgang +20V, 40mA für Speisung Wandler, nicht stabilisiert Mit Schutz für Kurzschluss (Automatische Umschaltung je nach Konfiguration) Salida +20V, 40mA para alimentación transductor, no estabilizada, protegida contra cortocircuitos (comutación automática en base a la configuración)	Ausgang +20V, 40mA für Speisung Wandler, nicht stabilisiert Mit Schutz für Kurzschluss (Automatische Umschaltung je nach Konfiguration) Salida +20V, 40mA para alimentación transductor, no estabilizada, protegida contra cortocircuitos (comutación automática en base a la configuración)
Vr	4	Sortie +5,0V/+10,0V, 10mA , stabilisée protégée des courts-circuits (commutation automatique selon la configuration) Ausgang +5,0V/+10,0V, 10mA, stabilisiert, mit Schutz für Kurzschluss (Automatische Umschaltung je nach Konfiguration) Salida +5,0V/+10,0V, 10mA , estabilizada, protegida contra cortocircuitos (comutación automática en base a la configuración)	Ausgang +5,0V/+10,0V, 10mA, stabilisiert, mit Schutz für Kurzschluss (Automatische Umschaltung je nach Konfiguration) Salida +5,0V/+10,0V, 10mA , estabilizada, protegida contra cortocircuitos (comutación automática en base a la configuración)	Ausgang +5,0V/+10,0V, 10mA , stabilizada protégida contra cortocircuitos (comutación automática en base a la configuración)
IN 2	5	Entrée transducteur analogique IN_2	Eingang für analogen Wandler IN_2	Entrada para transductor analógico IN_2
GND	6	Masse	Earth	Masa
+V	7	Sortie +20V/40mA pour alimentation transducteur, non stabilisée,protégée contre les courts circuits Ausgang +20V, 40mA für Speisung Wandler, nicht stabilisiert Mit Schutz für Kurzschluss Salida +20V/ 40mA para alimentación transductor, no estabilizada, protegida contra cortocircuitos	Ausgang +20V, 40mA für Speisung Wandler, nicht stabilisiert Mit Schutz für Kurzschluss Salida +20V/ 40mA para alimentación transductor, no estabilizada, protegida contra cortocircuitos	Ausgang +20V, 40mA für Speisung Wandler, nicht stabilisiert Mit Schutz für Kurzschluss Salida +20V/ 40mA para alimentación transductor, no estabilizada, protegida contra cortocircuitos
Vr	8	Sortie +5,0V/+10,0V, 10mA , stabilisée protégée des courts-circuits (commutation automatique selon la configuration) Ausgang +5,0V/+10,0V, 10mA, stabilisiert, mit Schutz für Kurzschluss (Automatische Umschaltung je nach Konfiguration) Salida +5,0V/+10,0V, 10mA , estabilizada protegida contra cortocircuitos (comutación automática en base a la configuración)	Ausgang +5,0V/+10,0V, 10mA, stabilisiert, mit Schutz für Kurzschluss (Automatische Umschaltung je nach Konfiguration) Salida +5,0V/+10,0V, 10mA , estabilizada protegida contra cortocircuitos (comutación automática en base a la configuración)	Ausgang +5,0V/+10,0V, 10mA , estabilizada protegida contra cortocircuitos (comutación automática en base a la configuración)
IN 3	9	NON UTILIZZATO	NICHT BENUTZT	NO UTILIZADO
GND	10	Masse	Masse	Masa



- Dettaglio collegamenti trasduttori per diverse modalita di funzionamento , per le configurazioni di default vedi pg.14
- Details of transducer connections for different function modes. See page 14 for default configuration.
- Détail branchements transducteurs pour différentes modalités de fonctionnement , pour les configurations de default voir pag.14
- Einzelheiten Wandleranschlüsse für diverse Funktionsmodi, für Default - Konfiguration siehe Seite 14
- Detalle conexiones transductores para diversas modalidades de funcionamiento , para las configuraciones por defecto ver pág.14





REMOTE COMMAND 4...20mA




REMOTE COMMAND 0...10 V



N.B. VR = +5, 0 V



- 4.2.2 MORSETTIERA M2:** collegamento uscite di comando 0-10 V per "EC Motors,, ed "Unita Spray,,  
**4.2.2 M2 connection strip:** outlet command connections 0-10 V, for EC Motors and Spray Unit  
**4.2.2 BORNIER M2:** branchement sorties de commande 0-10 V pour "EC Motors,,et "Unité Spray,,  
**4.2.2 KLEMMLEISTE M2:** Anschluss Steuerungsausgänge 0-10 V für "EC Motors,, und "Spray-Einheit,,  
**4.2.2 PLACA DE BORNES M2:** conexión salida de comando 0 - 10 V para "Motores EC" y "Unidad Spray"



		ITALIANO	ENGLISH
OUT 1	1	<b>Morsettiera M2</b> M2 Connection strip	<b>Description</b>
GND	2	OUT_1 1 Uscita OUT_1 per EC Motor, 0-10 V 30 mA	OUT_1 output for EC Motor, 0-10 V 30 mA
OUT 2	3	OUT_2 2 Masse	Earth
GND	4	GND 3 Uscita OUT_2 per Spray, 0-10 V 30 mA	OUT_2 output for Spray, 1-10 V 30 mA
		GND 4 Masse	Earth
		FRANCAIS	DEUTSCH
OUT 1	1	<b>Bornier M2</b> Klemmleiste M2	<b>Description</b>
GND	2	OUT_1 1 Sortie OUT_1 pour EC Motor , 0-10 V 30 mA	Ausgang OUT_1 für EC Motor, 0-10 V 30 mA
OUT 2	3	OUT_2 2 Masse	Earth
GND	4	GND 3 Sortie OUT_2 pour Spray , 1-10 V 30 mA	Ausgang OUT_2 für Spray, 1-10 V 30 mA
		GND 4 Masse	Masse
		ESPAÑOL	
OUT 1	1	<b>Placa de Bornes M2</b>	<b>Descripción</b>
GND	2	OUT_1 1 Salida OUT_1 para Motor EC , 0 -10 V 20 mA	
OUT 2	3	OUT_2 2 Masa	
GND	4	GND 3 Salida OUT_2 para Spray , 1 - 10 V 20 mA	
		GND 4 Masa	


N.B. La morsettiera in posizione M3 non è presente  
4.2.3 MORSETTIERA M4: collegamento Ingressi Logici.

N.B. The connection strip in position M3 is not present  
4.2.3 M4 CONNECTION STYRIP: logic input connections

N.B. Le bornier i position M3 n'est pas présent  
4.2.3 BORNIER M4: branchement Entrées Logiques.

N.B. Die Klemmleiste in Position M3 ist nicht vorhanden  
4.2.3 KLEMMLEISTE M4: Anschluss logische Eingänge

N.B. La placa de bornes posición M3 no está presente  
4.2.3 PLACA DE BORNES M4: conexión Entradas Lógicas.



N.B. La morsettiera in posizione M3 non è presente

4.2.3 MORSETTIERA M4: collegamento Ingressi Logici.

N.B. The connection strip in position M3 is not present

4.2.3 M4 CONNECTION STYRIP: logic input connections

N.B. Le bornier i position M3 n'est pas présent


4.2.3 BORNIER M4: branchement Entrées Logiques.

N.B. Die Klemmleiste in Position M3 ist nicht vorhanden

4.2.3 KLEMMLEISTE M4: Anschluss logische Eingänge

N.B. La placa de bornes posición M3 no está presente

4.2.3 PLACA DE BORNES M4: conexión Entradas Lógicas.



ITALIANO			ENGLISH				
			Morsettiera M4		M4 Connection strip		
N°	Sigla Code	Interr. Switch	Descrizione		Description		
1	D/R	SI	Modalità DIR/REV	SI = OFF SI = ON	Modalità diretta Inverse Mode		
2	GND				Massa Earth		
3	1/2	SP	Selezione parametri	SP = OFF SP = ON	Parameter selection	Set-Point 1 Set-Point 2	
4	GND				Massa Earth		
5	AUX	S5	Limite notturno	S5 = OFF S5 = ON	Night-time limits	Esclusivo Limit activated	
6	GND				Massa Earth		
7	S/S	S2	Marcia/ Arresto	S2 = OFF S2 = ON	Running/ Stopped	Marcia Arresto	
8	GND				Massa Earth		
9 (*)	TK	TK	Protezione termica	TK = OFF TK = ON	Thermal Protection	Consenso Marcia Arresto + Allarme	Running enabled Stopped + Alarm
10	GND				Massa Earth		

(\*) Non Utilizzato con EC Motors

(\*) Do not use with EC Motors

FRANCAIS			DEUTCH			ESPAÑOL			
N°	Sigle Abk. Siglas	Interr. Schalt. Interr.	Bornier M4 Description		Klemmleiste M4 Beschreibung	Placa de Bornes M4 Descripción			
1	D/R	SI	Modalité DIV/REV	Modus DIR/REV	Modalidad DIR/REV	SI = OFF SI = ON	Modalité directe Modalité Inverse	Mod. Direkt Mod. Umgekehrt	Mod. Directa Mod. Inversa
2	GND						Masse	Masse	Masa
3	1/2	SP	Selection paramètres	Auswahl/ parameter	Selección Parámetros	SP = OFF SP = ON	Set-Point 1 Set-Point 2	Set-Point 1 Set-Point 2	Set-Point 1 Set-Point 2
4	GND						Masse	Masse	Masa
5	AUX	S5	Limite nocturne	Nicht- grenzwert	Limite Nocturno	S5 = OFF S5 = ON	Limite Escluso Limite Attivo	Grenzwert Inaktiv Grenzwert Aktiv	Límite Excluido Límite Activo
6	GND						Masse	Masse	Masa
7	S/S	S2	Marche/ Arrêt	Betrieb-/ Stillstand	Marcha- Parada	S2 = OFF S2 = ON	Marche Arrêt	Betrieb Stillstand	Marcha Parada
8	GND						Masse	Masse	Masa
9 (*)	TK	TK	Protection termique	Waeme- schutz	Protección Térmica	TK = OFF TK = ON	Consenso Marche Arrêt + Allarme	Betriebserlaubnis Stillstand+Alarm	Consenso Marcha Parada + Alarma
10	GND						Masse	Masse	Masa

(\*) Non Utilisé avec EC Motors

(\*) Nicht benutzt mit EC Motors

(\*) No Utilizado con Motores EC


4.2.4 MORSETTIERA M5: collegamento relé RL1 48 Vca, 5 Amp

4.2.4 M5 CONNECTION STYRIP: RL1 relay connection 48 Vac, 5 Amp

4.2.4 BORNIER M5: Branchement relais RL1 48 Vca, 5 Amp


4.2.4 KLEMMLEISTE M5: Anschluss Relais RL1 48 Vca, 5Amp

4.2.4 PLACA DE BORNES M5: Conexión RL1 48 Vca, 5 Amp



M5		Descrizione	Description	Description	Beschreibung	Descripción
1	RL1 NO	Relé RL1 contatto NO	RL1 relay contact NO	Relais RL1 contact NO	Relais RL1 Kontakt NEIN	Relé RL1 contacto NO
3	RL3 NO	Non Utilizzato	Not used	Non Utilisé	Nicht benutzt	No Utilizado
5	RL3 NC	Relé RL1 contatto NC	RL1 relay contact NC	Relais RL1 contact NC	Relais RL1 Kontakt NC	Relé RL1 contacto NC
2	RL3 NC	Non Utilizzato	Not used	Non Utilisé	Nicht benutzt	No Utilizado
4	RL3 COM	Relé RL1 cont. COMUNE	RL1 relay cont. COMUNE	Relais RL1 cont. COMUNE	Relais RL1 Kont.GEMEINSAM	Relé RL1 cont. COMÚN
6	RL2 COM	Non Utilizzato	Not used	Non Utilisé	Nicht benutzt	No Utilizado

**5. Organi di Visualizzazione e Comando**  
**5. Visualization and Command Elements**  
**5. Organes de Visualisation et commande**  
**5. Befehls- und Anzeigeelemente**  
**5. Órganos de Visualización y Comando**



UP  
DOWN  
ESCAPE  
ENTER

**ITALIANO**

**5.1 Display e Pulsanti**

L'apparecchio è dotato di un Display LCD retro illuminato di 4 righe, con 20 caratteri per riga, e di quattro tasti per le funzioni: UP, DOWN, ESCAPE e ENTER.. Questi ultimi sono utilizzati per effettuare le operazioni di visualizzazione ed impostazione parametri.

*All'accensione sul display appare per tre secondi quanto segue:*

1	LU-VE WMC Rel. 1.0.	Nome del costruttore e Release Software del prodotto	Name of Costructor and Software Release of the unit
2	Water & EC Motor	Tipo di firmware installato, in questo caso per il	Type of firmware installed, in this case for the command of
3	Controller	comando di "EC Motor" e "Spray"	EC Motor and Spray
4	rtE-01	Modalità di funzionamento attiva	Function mode active

*Di seguito sul display appare quanto segue , le quattro righe hanno il seguente significato:*

1	running	Stato del Sistema: Funzionamento normale	State of the system: normal running
2	Higher Inlet Signal	Descrizione del parametro selezionato, vedi tab. di pag.15	Description of the parameter selected, see table on page 15
3	in 37 °C	Sigla, valore, unita di misura del parametro selezionato.	Code, value, unit of measurement of the parameter selected.
4	rtE-01	Modalità di funzionamento attiva	Function mode active

*Per ulteriori dettagli si vedano la pag. 15 e le successive*

*When switched on, the following information appears for 3 seconds:*

*This information then appears on the display, with the following meaning:*

*For further details see page 15 et seq.*

**FRANÇAIS**

**5.1 Display et touches**

L'appareil est doté d'un Display LCD retro éclairé de 4 lignes, avec 20 caractères par ligne, et de quatre touches pour les fonctions: UP, DOWN, ESCAPE et ENTER. Ces dernières sont utilisées pour effectuer les opérations de visualisation et de mise en place des paramètres.

*A l'allumage sur le display apparaît pour trois secondes ce qui suit:*

**DEUTSCH**

**5.1 Display und Tasten**

Das Gerät ist mit einem von hinten beleuchteten LCD Display mit 4 Zeilen ausgestattet, 20 Zeichen pro Zeile und mit vier Tasten für die Funktionen: UP, DOWN, ESCAPE and ENTER. Diese letzten werden benutzt, um die Parameter anzuzeigen und einzugeben.

*Beim Einschalten erscheint auf dem Display für 3 Sekunden folgendes:*

1	LU-VE WMC Rel. 1.0.	Nom du constructeur et Release Software du produit	Name des Herstellers und Software - Version des Produktes
2	Water & EC Motor	Type de firmware installé , dans ce cas pour la	Typ der installierten firmware , in diesem Fall für den
3	Controller	commande de "EC Motor,,et "Spray,,	Befehl von "EC Motor,,und "Spray,,
4	rtE-01	Modalité de fonctionnement active	Funktionsmodus aktiv

*Ci-dessous sur le display apparaît ce qui suit , les quatre lignes ont le sens suivant:*

*Anschließend erscheint auf dem Display folgendes, hier die Bedeutung der folgenden vier Zeilen:*

1	running	Etat du système: Fonctionnement normal	Zustand des Systems : normaler Betrieb
2	Higher Inlet Signal	Description du paramètre sélectionné , voir tableau pag 15	Beschreibung des ausgewählten Parameters, siehe Tabelle auf Seite 15
3	in 37 °C	Sigle , valeur, unité de mesure du paramètre sélectionné.	Abkürzung, Wert, Maßeinheit des gewählten Parameters
4	rtE-01	Modalité de fonctionnement active	Funktionsmodus aktiv

*Pour détails ultérieurs, voir la page 15 et suivantes*

*Für weitere Einzelheiten siehe die Seiten 15 und ff*

**ESPAÑOL**

**5.1 Pantalla y Botones**

El dispositivo está dotado de una Pantalla LCD retroiluminada de 4 líneas, con 20 caracteres por línea , y de cuatro teclas para las funciones : UP, DOWN, ESCAPE and ENTER. Éstas últimas se utilizan para efectuar las operaciones de visualización y exposición de parámetros.

*Al encender el dispositivo aparece en la pantalla durante tres segundos lo siguiente:*

1	LU-VE WMC Rel. 1.0.	Nombre del Constructor y Fecha de Publicación del Software del producto
2	Water & EC Motor	Tipo de firmware instalado , en este caso para el
3	Controller	comando de "Motor EC" y "Spray"
4	rtE-01	Modalidad de funcionamiento activa

*A continuación, en la pantalla aparece lo siguiente , las cuatro líneas tienen el siguiente significado:*

1	running	Estado del Sistema : Funcionamiento normal
2	Higher Inlet Signal	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.15
3	in 37 °C	Sigla , valor , unidad de medida del parámetro seleccionado.
4	rtE-01	Modalidad de funcionamiento activa


*Para más detalles ver la Pág. 15 y siguientes*

## ITALIANO

## ENGLISH

### 5.2 Dip Switch di predisposizione

L'apparecchio è dotato di interruttori miniaturizzati (Dip Switch) per predisporre funzioni o modalità di utilizzo particolari, che non possono essere richiamate tramite il display e la tastiera.




Switch	Funzione		Function
1	NON UTILIZZATO		NOT USED
2	OFF	Accesso ai parametri livello <b>BASE</b>	Access to <b>BASE</b> level parameters
	ON	Accesso ai parametri livello <b>ESPERTO</b>	Access to <b>EXPERT</b> level parameters
3, 4, 5, 6	Riservato		Reserved

## FRANCAIS

## DEUTSCH

### 5.2 Dip Switch de prédisposition

L'appareil est doté d'interrupteurs miniaturisés (Dip Switch) pour prédisposer les fonctions ou modalités d'utilisation particulières, qui ne peuvent pas être rappelées par le display et la touche.




Switch /Schalter	Fonction		Funktion
1	PAS UTILISE		NICHT BENUTZT
2	OFF	Accès aux paramètres niveau <b>BASE</b>	Zugang zu den Parametern auf <b>BASIS-</b> Ebene
	ON	Accès aux paramètres niveau <b>EXPERT</b>	Zugang zu den Parametern auf <b>EXPERTEN-</b> Ebene
3, 4, 5, 6	Réservé		Reserviert


## ESPAÑOL

### 5.2 Interruptores de predisposición (Dip Switch)

El dispositivo está dotado de interruptores en miniatura (Dip Switch) para predisponer funciones o modalidades de usos particulares que no pueden ser establecidos a través de la pantalla y el teclado.



Interruptor	Función	
1	NO UTILIZADO	
2	OFF	Acceso a los parámetros nivel <b>BASE</b>
	ON	Acceso a los parámetros nivel <b>EXPERTO</b>
3, 4, 5, 6	Riservado	

ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL
<b>6. Modalità di Funzionamento</b> L'apparecchio possiede due modalità di funzionamento principali : DRIVER (SLAVE) oppure REGOLATORE (MASTER).	<b>6. Function Mode</b> The unit has two main function modes: DRIVER (SLAVE) or REGULATOR (MASTER).	<b>6. Modalité de Fonctionnement</b> L'appareil possède deux modalités de fonctionnement principales : DRIVER (SLAVE) ou bien RÉGULATEUR (MASTER) .	<b>6. Funktionsmodus</b> Das Gerät besitzt zwei Hauptfunktionsmodi: DRIVER (SLAVE) oder REGLER (MASTER).	<b>6. Modo de Funcionamiento</b> El dispositivo posee dos modos de funcionamiento principales : DRIVER (SLAVE) o REGULADOR (MASTER) .
<b>6.1 Modalità di funzionamento SLAVE</b> La tensione 0-10 V dell'uscita OUT_1 , per "EC Motors", varia in funzione del segnale di comando presente all'ingresso IN_1. La velocità degli EC Motors varia dal 10% (+/-5%) quando l'uscita è a 1,0 V al 100% quando l'uscita raggiunge 8,5 V (+/-10%). L'azione può essere: <b>DIRETTA</b> l'uscita aumenta all'aumentare dell'ingresso (Config. di fabbrica) (vedi grafico). <b>INVERSA</b> l'uscita diminuisce all'aumentare dell'ingresso. La tensione dell'uscita OUT_2 per "Unità Spray" modello WS varia nel campo 1-10 V, in funzione del segnale di comando e dei valori impostati per i parametri USP e UPB . Il seguente grafico, tenendo conto delle predisp. di default, mostra la risposta all'ingresso (in) in modalità DIRETTA dell'uscita OUT_1 per EC Motors, e OUT_2 per Unità Spray, modello WS100 o WS180, con i punti di inserimento delle eletrovalvole.	<b>6.1 SLAVE function mode</b> The 0-10 V voltage of the OUT_1 outlet, per "EC Motors", varies as a function of the command signal present at IN_1 inlet. The speed of the EC Motors varies from 10% (+/-5%) when the output is at 1.0 V to 100% when the output reaches 8.5 V (+/-10%). The action can be: <b>DIRECT</b> the output increases as the input goes up (factory setting) (see graph) <b>INVERSE</b> the output decreases as the input goes up. The OUT_2 outlet voltage for the WS Spray Unit varies in the range 1-10 V, as a function of the command signal and the values set for the USP and UPB parameters. The following graph, taking the default settings into consideration, shows the reply at the inlet (IN) in DIRECT mode of the OUT_1 output for EC Motors, and OUT_2 for the Spray Unit, model WS100 or WS180, with the activation points of the solenoid valves.	<b>6.1 Modalité di fonctionnement SLAVE</b> La tension 0-10 V de la sortie OUT_1 , pour "EC Motors", varie en fonction du signal de commande présent à l'entrée IN_1 La vitesse des EC Motors varie de 10% (+/-5%) quand la sortie 1,0 V est à 100% quand la sortie atteint 8,5 V (+/-10%). L'action peut être: <b>DIRECTE</b> la sortie augmente quand augmente l'entrée (Config. usine) (voir graphique) <b>INVERSE</b> la sortie diminue quand augmente l'entrée. La tension de la sortie OUT_2 pour "Unité Spray" modèle WS varie dans le champ 1-10V , en fonction du signal de commande et des valeurs imposées pour les paramètres USP et UPB . Le graphique suivant , en tenant compte des predisps. de default , montre la réponse à l'entrée (in) en modalité DIRECTE de la sortie OUT_1 pour EC Motors, et OUT_2 pour Unité Spray, modèle WS100 ou WS180, avec les points d'insertion des électrovanne.	<b>6.1 Funktionsmodus SLAVE</b> Die Spannung 0-10 V am Ausgang OUT_1 , für "EC Motors", variiert je nach vorhandenem Steuersignal am Eingang IN_1 Die Geschwindigkeit der EC Motors variiert zwischen 10% (+/-5%), wenn Ausgang auf 1,0 V und 100%, wenn Ausgang 8,5 V (+/-10%) erreicht. Der Eingriff kann sein: <b>DIREKT</b> der Ausgang erhöht sich bei Erhöhung des Eingangs (Werkseinstellung) (siehe Grafik) <b>UMGEKEHRT</b> der Ausgang senkt sich bei Erhöhung des Eingangs. Die Spannung am Ausgang OUT_2 für die "Spray-Einheit", Modell WS variiert zwischen 1-10 V, je nach den eingegebenen Steuersignalen und den eingegebenen Werten für die Parameter USP und UPB . Die folgende Grafik zeigt unter Berücksichtigung der Default-Einstellungen die Antwort am Eingang (in) im DIREKT Modus vom Ausgang OUT_1 für EC Motors, und OUT_2 für die Spray-Einheit, Modell WS100 oder WS180, mit den Übergabepunkten der Elektroventile.	<b>6.1 Modo de funcionamiento SLAVE</b> La tensión 0-10 V de la salida OUT_1 para los "Motores EC", varía en función de la señal de comando presente en la entrada IN_1. La velocidad de los Motores EC varía desde el 10 % (+/- 5 %) cuando la salida es a 1,0 V hasta el 100 % cuando la salida alcanza 8,5 V (+/- 10 %). La acción puede ser: <b>DIRECTA</b> la salida aumenta al aumentar la entrada (Config. de fábrica) (ver gráfico). <b>INVERSA</b> la salida disminuye al aumentar la entrada. La tensión de la salida OUT_2 para la "Unidad Spray" modelo WS varía en el campo 1 - 10 V , en función de la señal de comando y de los valores impuestos para los parámetros USP y UPB . El siguiente gráfico, teniendo en cuenta las predisposiciones por defecto, muestra la respuesta a la entrada (in) en modo de acción DIRECTA de la salida OUT_1 para los Motores EC, y OUT_2 para la Unidad Spray, modelo WS100 ó WS180, con los puntos de inserción de las electroválvulas.
				
<b>ITALIANO</b>	<b>ENGLISH</b>	<b>FRANCAIS</b>	<b>DEUTSCH</b>	<b>ESPAÑOL</b>
in Valore del segnale all'ingresso IN_1 (Vdc-mA)	in Value of the signal at the IN 1 inlet (Vdc-mA)	in Valeur du signal à l'entrée IN_1 (Vdc-mA)	in Wert des Eingangssignals IN_1 (Vdc-mA)	in Valor de la señal en la entrada IN_1 (Vdc-mA)
USP Set Point per unità Spray modello WS100 o WS180	USP Set Point for Spray Unit model WS100 or WS180	USP Set Point pour unité Spray modèle WS100 ou WS180	USP Set-Point für Spray-Einheit Modell WS100 oder WS180	USP Set Point para la unidad Spray modelo WS100 ó WS180
UPb Banda Proporzionale per unità Spray modello WS100 o WS180	UPb Proportional Band for Spray Unit model WS100 or WS180	UPb Bande Proportionnelle pour unité Spray modèle WS100 ou WS180	UPb Proportionalbereich für Spray-Einheit Modell WS100 oder WS180	UPb Banda Proporcional para la unidad Spray modelo WS100 ó WS180
<b>FRANCAIS</b>				
in Valeur du signal à l'entrée IN_1 (Vdc-mA)				
USP Set Point pour unité Spray modèle WS100 ou WS180				
UPb Bande Proportionnelle pour unité Spray modèle WS100 ou WS180				
<b>ESPAÑOL</b>				
in Valor de la señal en la entrada IN_1 (Vdc-mA)				
USP Set Point para la unidad Spray modelo WS100 ó WS180				
UPb Banda Proporcional para la unidad Spray modelo WS100 ó WS180				

**ITALIANO**

La tensione 0-10 V dell'uscita OUT\_1 , per "EC Motors", può essere limitata dai limiti "Massimo Notturno" "Lh", "Massimo" "hi", e "Minimo" "Lo"; inoltre è possibile fissare un valore minimo per l'ingresso (io), di "Cut-Off", al di sotto della quale l'uscita OUT\_1 si annulla. E' possibile invertire l'azione dell'ingresso "in" sull'uscita OUT\_1, in modo che questa diminuisca all'aumentare dell'ingresso (modalità inversa).

**ENGLISH**

The 0-10 V current of the OUT\_1 output, for EC Motors can be maintained within the limits of "Nighttime Maximum" "Lh", "Maximum" "hi", and "Minimum" "Lo"; it is also possible to fix a minimum input value (io), of "Cut-Off", below which OUT\_1 output is annulled.

It is possible to invert the action of the input "in" on the OUT\_1 output, so that this decreases as the input increase (inverse mode).

**FRANCAIS**

La tension 0-10 V de la sortie OUT\_1, pour "EC Motors", peut être limitée par les limites "Maximum Nocturne" "Lh", "Maximum" "hi", et "Minimum" "Lo"; en outre, il est possible de fixer une valeur minimum pour l'entrée (io) , de "Cut-Off", au dessous de laquelle la sortie OUT\_1 se coupe.

Il est possible d'inverser l'action de l'entrée "in" sur la sortie OUT\_1, de manière à ce qu'elle diminue quand l'entrée augmente(modalité inverse).

**DEUTSCH**

Die Spannung 0 - 10 V am Ausgang OUT\_1, für "EC Motors", kann mit den Grenzwerten "Höchstwert Nacht" "Lh", "Höchstwert" "hi", und "Mindestwert" "Lo" geregelt werden; außerdem kann ein Mindestwert für den Eingang (io), der sog. "Cut-Off", festgelegt werden, unterhalb dessen der Ausgang OUT\_1 gleich Null ist.

Man kann den Eingriff am Eingang "in" auf den Ausgang OUT\_1 umkehren, somit wird die Erhöhung am Eingang gedrosselt (umgekehrter Modus).

**ESPAÑOL**

La tensión 0 - 10 V de la salida OUT\_1 , para los "Motores EC" , puede limitarse desde los límites "Máximo Nocturno" "Lh" , "Máximo" "hi", hasta "Mínimo" "Lo" ; además, se puede fijar un valor mínimo para la entrada (io) , de "Cut-Off" , por debajo del cual la salida OUT\_1 se anula .


Es posible invertir la acción de la entrada "in" sobre la salida OUT\_1 , de modo que ésta disminuya al aumentar la entrada ( modo acción inversa).

I seguenti grafici riassumono quanto descritto:

The following graph sums up the above description:

Les graphiques suivants résument ce qui est décrit:

Los siguientes gráficos resumen lo descrito anteriormente :

**ITALIANO**

<b>in</b>	Valore del segnale all'ingresso IN_1 (Vdc-mA)
<b>Lh</b>	Limitazione di massimo per l'uscita OUT_1 (EC Motor) Max RPM per uso notturno
<b>So</b>	Valore dell'ingresso che forza l'Uscita OUT_1 (EC Motor) a zero
<b>io</b>	Isteresi sul valore So
<b>hi</b>	Limite di massimo per l'uscita OUT_1 (EC Motor) ( Max RPM)
<b>Lo</b>	Limite di minimo per l'uscita OUT_1 (EC Motor) ( min RPM)

**FRANCAIS**

<b>in</b>	Valeur du signal à l'entrée IN_1 (Vdc-mA)
<b>Lh</b>	Limitation de maximum pour la sortie OUT_1 (EC Motor) Max RPM pour utilisation nocturne
<b>So</b>	Valeur de l'entrée qui force la sortie OUT_1 (EC Motor) à zéro
<b>io</b>	Hystérésis sur la valeur So
<b>hi</b>	Limite de maximum pour la sortie OUT_1 (EC Motor) (Max RPM)
<b>Lo</b>	Limite de minimum pour la sortie OUT_1 (EC Motor) (min RPM)

**ESPAÑOL**

<b>in</b>	Valor de la señal en la entrada IN_1 (Vdc-mA)
<b>Lh</b>	Limitación de máximo para la salida OUT_1 (Motor EC) Máx RPM para uso nocturno
<b>So</b>	Valor de la entrada que fuerza la Salida OUT_1 (Motor EC) a cero
<b>io</b>	Histeresis sobre valor So
<b>hi</b>	Límite de máximo para la salida OUT_1 (Motor EC) ( Máx RPM)
<b>Lo</b>	Límite de mínimo para la salida OUT_1 (Motor EC) ( mín RPM)

**ENGLISH**

<b>in</b>	Value of the signal at the IN_1 input (Vdc-mA)
<b>Lh</b>	Maximum limit for the OUT_1 output (EC Motor) Max RPM for nighttime use
<b>So</b>	Input value which forces the OUT_1 output (EC Motor) to zero
<b>io</b>	Hysteresis on the value So
<b>hi</b>	Maximum limit for the OUT_1 (EC Motor) ( Max RPM)
<b>Lo</b>	Minimum limit for the OUT_1 output(EC Motor) ( min RPM)

**FRANCAIS**

<b>in</b>	Wert des Eingangssignals IN_1 (Vdc-mA)
<b>Lh</b>	Begrenzung für Höchstwert für Ausgang OUT_1 (EC Motor) Max RPM für Nachtbetrieb
<b>So</b>	Eingangswert, der den Ausgang OUT_1 beansprucht; (EC Motor) auf Null
<b>io</b>	Hysteresis auf Wert So
<b>hi</b>	Begrenzung für Höchstwert für den Ausgang OUT_1 (EC Motor) (Max. RPM)
<b>Lo</b>	Begrenzung für Mindestwert für den Ausgang OUT_1 (EC Motor) (Min. RPM)

**ITALIANO****6.2 Modalità di funzionamento****REGOLATORE (MASTER).**

La tensione 0-10 V dell'uscita OUT\_1 , per "EC Motors", varia per mantenere entro la banda proporzionale il valore della grandezza misurata dal trasduttore. L'azione può essere:

**DIRETTA**, l'uscita aumenta all'aumentare dell'ingresso (**Config. di fabbrica**).

**INVERSA** l'uscita diminuisce all'aumentare dell'ingresso.

La tensione dell'uscita OUT\_2 per "Unità Spray" modello WS varia nel campo 1-10 V, in funzione del segnale di comando e dei valori impostati per i parametri USP e UPB. La velocità degli EC Motors varia dal 10% (+/-5%) quando l'uscita OUT\_2 è a 1,0 V al 100% quando l'uscita raggiunge 8,5 V (+/-10%).

Il seguente grafico, tiene conto delle predis. di default , mostra la risposta all'ingresso (in) in modalità **DIRETTA** dell'uscita OUT\_1 per EC Motors, e OUT\_2, per Unità Spray, modello WS100 o WS180, con i punti di inserimento delle elettrovalvole .

**ENGLISH****6.2 REGULATOR (MASTER)  
function mode**

The 0-10 V voltage of the OUT\_1 output, for EC Motors varies to maintain within the proportional band the dimension value measured by the transducer.

The action can be:

**DIRECT**, the output increases as the input goes up (**factory setting**).

**INVERSE**, the output decreases as the input goes up.

The voltage of the OUT\_2 outlet for Spray Unit model WS varies in the range 1-10 V, as a function of the command signal and the values set for the USP and UPB parameters. The speed of the EC motors varies from 10% (+/-5%) when the OUT\_2 output is at 1.0V to 100% when the output reaches 8.5V (+/-10%).

The following graph, taking the default settings into consideration, shows the reply at the inlet (in) in **DIRECT** mode of the OUT\_1 output for EC Motors, and OUT\_2 for the Spray Unit, model WS100 or WS180, with the activation points of the solenoid valves.

**FRANÇAIS****6.2 Modalité de fonctionnement  
REGULATEUR (MASTER)**

La tension 0-10V de la sortie OUT\_1 , pour "EC Motors", varie pour maintenir dans la bande proportionnelle la valeur de la grandeur mesurée par le transducteur.

L'action peut être:

**DIRECTE**, la sortie augmente au-  
mente quand l'entrée augmente  
(**Config. usine**).

**INVERSE** la sortie diminue quand l'entrée augmente.

La tension de la sortie OUT\_2 pour "Unité Spray" modèle WS varie dans le champ 1-10 V , en fonction du signal de commande et des valeurs imposées pour les paramètres USP et UPB . La vi-  
tessse des EC Motors varie de 10% (+/-5%) quand la sortie OUT\_2 1est à 0V à 100% quand la sortie atteint 8,5V (+/-10%)

Le graphique suivant, tient compte des predis. de default, montre la réponse à l'entrée (in) en modalité **DIRECTE** de la sortie OUT\_1 pour EC Motors, et OUT\_2 , pour Unité Spray, modèle WS100 ou WS180, avec les points d'insertion des électro-  
vannes .

**DEUTSCH****6.2 Funktionsmodus REGLER  
(MASTER)**

Die Spannung 0-10 V des Ausgangs OUT\_1 , für "EC Motors" , variiert, um innerhalb des Proportionalbereichs den Wert der gemessenen Größe des Wandlers zu erhalten.

Der Eingriff kann sein:

**DIREKT** der Ausgang erhöht sich bei Erhöhung des Eingangs (**Werkseinstellung**)

**UMGEKEHRT** der Ausgang senkt sich bei Erhöhung des Eingangs.

Die Spannung am Ausgang OUT\_2 für die "Spray-Einheit" Modell WS variiert zwischen 1-10V je nach den eingegebenen Steuersignalen und den eingege-  
benen Werten für die Parameter USP und UPB . Die Geschwindig-  
keit der EC Motors variiert zwis-  
chen 10% (+/- 5 %) wenn Aus-  
gang OUT\_2 auf 1,0 V und  
100% wenn Ausgang 8,5 V (+/-  
10%) erreicht.

Die folgende Grafik zeigt unter Berücksichtigung der Default-  
Einstellungen die Antwort am Eingang (in) im **DIREKT** Modus vom Ausgang OUT\_1 für EC Motors, und OUT\_2 für die Spray-  
Einheit, Modell WS100 oder WS180, mit den Übergabepunkten der Elektroventile.

**ESPAÑOL****6.2 Modo de funcionamiento RE-  
GULADOR (MASTER)**

La tensión 0 - 10 V de la salida OUT\_1 , para los "Motores EC" , varía para mantener dentro de la banda proporcional el valor de la magnitud medida desde el transdutor .


La acción puede ser:

**DIRECTA**, la salida aumenta al aumentar la entrada (**Config. de fá-  
brica**)

**INVERSA** la salida disminuye al aumentar la entrada.

La tensión de la salida OUT\_2 para la "Unidad Spray" modelo WS varía en el campo 1 - 10 V, en función de la señal de comando y de los valores impuestos para los pa-  
rámetros USP y UPB . La velocidad de los Motores EC varía desde el 10 % (+/- 5 %) cuando la salida OUT\_2 está a 1,0 V hasta el 100 % cuando la salida alcanza 8,5V (+/- 10 %).

El siguiente gráfico, teniendo en cuenta las predisposiciones por defecto, muestra la respuesta a la entrada (in) en modo de acción **DI-  
RECTA** de la salida OUT\_1 para los Motores EC, y OUT\_2 para la Unidad Spray , modelo WS100 ó WS180, con los puntos de inser-  
ción de las electroválulas.

**ITALIANO**

**in** Valore del segnale all'ingresso selezionato (mA-Vdc-°C-bar)

**SP** Set-point in uso (mA-Vdc-°C-bar)

**Pb** Banda Proporzionale (mA-Vdc-°C-bar)

**USP** Set Point per unità Spray modello WS100 o WS180

**UPb** Banda Proporzionale per unità Spray modello WS100 o WS180

**FRANCAIS**

**in** Valeur du signal à l'entrée sélectionnée (mA-Vdc-°C-bar)

**SP** Set-point en utilisation (mA-Vdc-°C-bar)

**Pb** Bande Proportionnelle (mA-Vdc-°C-bar)

**USP** Set Point pour unité Spray modèle WS100 ou WS180

**UPb** Bande Proportionnelle pour unité Spray modèle WS100 ou WS180

**ESPAÑOL**

**in** Valor de la señal en la entrada seleccionada (mA-Vdc-°C-bar)

**SP** Set Point en uso (mA-Vdc-°C-bar)

**Pb** Banda Proporcional (mA-Vdc-°C-bar)

**USP** Set Point para la unidad Spray modelo WS100 ó WS180

**UPb** Banda Proporcional para la unidad Spray modelo WS100 ó WS180

**ENGLISH**

**in** Value of the signal of the selected inlet (mA-Vdc-°C-bar)

**SP** Set-point in use (mA-Vdc-°C-bar)

**Pb** Proportional Band (mA-Vdc-°C-bar)

**USP** Set Point for Spray Unit model WS100 or WS180

**UPb** Proportional Band for Spray Unit model WS100 or WS180

**DEUTSCH**

**in** Wert des gewählten Eingangssignals (mA-Vdc-°C-bar)

**SP** Benutzer Set-Point (mA-Vdc-°C-bar)

**Pb** Proportionalbereich (mA-Vdc-°C-bar)

**USP** Set Point für Spray-Einheit Modell WS100 oder WS180

**UPb** Proportionalbereich für Spray-Einheit Modell WS100 oder WS180

**ITALIANO**

La tensione 0-10 V dell'uscita OUT\_1, per "EC Motors", può essere limitata dai limiti "Massimo Notturno" "Lh", "Massimo" "hi", e "Minimo" "Lo"; inoltre è possibile fissare per l'ingresso (io) un valore minimo, detto di "Cut-Off" al di sotto della quale l'uscita OUT\_1 si annulla e viceversa un valore massimo al di sopra del quale l'uscita OUT\_1 si annulla.

E' possibile invertire l'azione dell'ingresso "in" sull'uscita OUT\_1, in modo che quest'ultima diminuisca all'aumentare dell'ingresso (modalità inversa).

**ENGLISH**

The 0-10 V voltage of the OUT\_1 output, for EC Motors can be maintained within the limits "Maximum Nighttime" "Lh", "Maximum" "hi", and "Minimum" "Lo"; it is also possible to fix a minimum value for the input (io), called "Cut-Off" below which the OUT\_1 output is annulled and, viceversa, a maximum value above which the OUT\_1 output is annulled.

It is possible to invert the action of the "in" input

**FRANCAIS**

La tension 0-10V de la sortie OUT\_1 , pour "EC Motors", peut être limitée par les limites "Maximum Nighttime" "Lh", "Maximum Nocturne" "Lh", "Massimo" "hi", et "Minimum" "Lo"; en outre, il est possible de fixer pour l'entrée (io) une valeur minimum, dite de "Cut-Off" au dessous de laquelle la sortie OUT\_1.

S'annule et vice-versa une valeur maximum au dessous de laquelle la sortie OUT\_1 s'annule. Il est possible d'inverser l'action de l'entrée "in" sur la sortie OUT\_1, de manière à ce que cette dernière diminue quand l'entrée augmente (modalité inverse).

**DEUTSCH**

Die Spannung 0-10 V am Ausgang OUT\_1, für "EC Motors" kann mit den Grenzwerten "Höchstwert Nacht" "Lh", "Höchstwert" "hi", und "Mindestwert" "Lo" eingeschränkt werden; außerdem kann ein Mindestwert für den Eingang (io) , der sog. "Cut-Off" festgelegt werden, unterhalb dessen der Ausgang OUT\_1 gleich Null wird und umgekehrt kann ein Höchstwert eingestellt werden, oberhalb dessen der Ausgang OUT\_1 gleich Null wird. Man kann den Eingriff am Eingang "in" auf den Ausgang OUT\_1 umkehren, somit wird die Erhöhung am Eingang gedrosselt (umgekehrter Modus).

**ESPAÑOL**


La tensión 0 - 10 V de la salida OUT\_1 , para los "Motores EC" , puede limitarse desde los límites "Máximo Nocturno" "Lh", "Máximo" "hi", hasta "Mínimo" "Lo"; además, se puede fijar un valor mínimo para la entrada (io) , llamado de "Cut-Off", por debajo del cual la salida OUT\_1 se anula y viceversa, un valor máximo por encima del cual la salida OUT\_1 se anula . Es posible invertir la acción de la entrada "in" sobre la salida OUT\_1, de modo que ésta disminuya al aumentar la entrada (modo acción inversa).

I seguenti grafici riassumono quanto descritto :

The following graph sums up the description above :

Les graphiques suivants résument ce qui suit :

Los siguientes gráficos resumen lo descrito anteriormente :

**ITALIANO**

<b>SP</b>	Set-point in uso (mA-Vdc-°C-bar)
<b>in</b>	Valore del segnale all'ingresso selezionato (mA-Vdc- °C-bar)
<b>Lh</b>	Limitazione di massimo per l'uscita OUT_1 (EC Motor) Max RPM per uso notturno
<b>Sh</b>	Valore dell'ingresso che forza l'uscita OUT_1 (EC Motor) al 100%
<b>ih</b>	Isteresi sul valore Sh
<b>So</b>	Valore dell'ingresso che forza l'uscita OUT_1 (EC Motor) al zero
<b>io</b>	Isteresi sul valore So
<b>hi</b>	Limite di massimo per l'uscita OUT_1 (EC Motor) ( Max RPM)
<b>Lo</b>	Limite di minimo per l'uscita OUT_1 (EC Motor) ( min RPM)
<b>Pb</b>	Banda Proporzionale (mA-Vdc-°C-bar)

**FRANCAIS**

<b>SP</b>	Set-point en utilisation (mA-Vdc-°C-bar)
<b>in</b>	Valeur du signal à l'entrée sélectionné (mA-Vdc- °C-bar)
<b>Lh</b>	Limitation de maximum pour la sortie OUT_1 (EC Motor) Max RPM pour utilisation nocturne
<b>Sh</b>	Valeur de l'entrée qui force la sortie OUT_1 (EC Motor) à 100%
<b>ih</b>	Hystérosis sur la valeur Sh
<b>So</b>	Valeur de l'entrée qui force la sortie OUT_1 (EC Motor) à zero
<b>io</b>	Hystérosis sur la valeur So
<b>hi</b>	Limite de maximum pour la sortie OUT_1 (EC Motor) ( Max RPM)
<b>Lo</b>	Limite de minimum pour la sortie OUT_1 (EC Motor) ( min RPM)
<b>Pb</b>	Bande proportionnelle (mA-Vdc-°C-bar)

**ESPAÑOL**

<b>SP</b>	Set Point en uso (mA-Vdc-°C-bar)
<b>in</b>	Valor de la señal en la entrada seleccionada (mA-Vdc- °C-bar)
<b>Lh</b>	Limitación de máximo para la salida OUT_1 (Motor EC) Máx RPM para uso nocturno
<b>Sh</b>	Valor de la entrada que fuerza la Salida OUT_1 (Motor EC) al 100 %
<b>ih</b>	Histeresis sobre el valor Sh
<b>So</b>	Valor de la entrada que fuerza la Salida OUT_1 (Motor EC) a cero
<b>io</b>	Histeresis sobre el valor So
<b>hi</b>	Límite de máximo para la salida OUT_1 (Motor EC) (Máx RPM)
<b>Lo</b>	Límite de mínimo para la salida OUT_1 (Motor EC) (mín RPM)
<b>Pb</b>	Banda Proporcional (mA-Vdc- °C-bar)

**ENGLISH**

<b>SP</b>	Set-point in use (mA-Vdc-°C-bar)
<b>in</b>	Value of the signal at the inlet selected (mA-Vdc- °C-bar)
<b>Lh</b>	Maximum limit for the OUT_1 output (EC Motor) Max RPM for night time use
<b>Sh</b>	Input value which forces the OUT_1 output (EC Motor) to 100%
<b>ih</b>	Hysteresis on Sh value
<b>So</b>	Input value which forces the OUT_1 output (EC Motor) to zero.
<b>io</b>	Hysteresis So value
<b>hi</b>	Maximum limit for the OUT_1 output (EC Motor) ( Max RPM)
<b>Lo</b>	Minimum limit for the OUT_1 output (EC Motor) ( min RPM)
<b>Pb</b>	Proportional Band (mA-Vdc-°C-bar)

**DEUTSCH**

<b>SP</b>	Benutzer Set-Point (mA-Vdc-°C-bar)
<b>in</b>	Wert des gewählten Eingangssignals (mA-Vdc-°C-bar)
<b>Lh</b>	Begrenzung für Höchstwert für OUT_1 (EC Motor) Max RPM für Nachtbetrieb
<b>Sh</b>	Eingangswert, der den Ausgang OUT_1 beansprucht; OUT_1 (EC Motor) zu 100%
<b>ih</b>	Hysterese auf Wert Sh
<b>So</b>	Eingangswert, der den Ausgang OUT_1 beansprucht; OUT_1 (EC Motor) auf Null
<b>io</b>	Hysterese auf Wert So
<b>hi</b>	Begrenzung für Höchstwert für den Ausgang OUT_1 (EC Motor) (Max RPM)
<b>Lo</b>	Begrenzung für Mindestwert für den Ausgang OUT_1 (EC Motor) (Min RPM)
<b>Pb</b>	Proportionalbereich (mA-Vdc-°C-bar)

## ITALIANO

## ENGLISH

## FRANÇAIS

## DEUTSCH

## ESPAÑOL

**6.3 Modalità di funzionamento, configurazioni di "Default".**  
L'apparecchio è dotato di una certo numero di configurazioni preimpostate di "default", che ne definiscono il modo di funzionamento (Slave o Master), il numero e il tipo di segnali applicabili agli ingressi, l'unità di misura da utilizzare, la posizione del Set Point, la gestione del relé RL1 e delle uscite analogiche OUT\_1 e OUT\_2.

La seguente tabella elenca le configurazioni di default disponibili e ne descrive alcune caratteristiche.

**6.3 Function mode, "Default" configuration.**

The unit has a certain number of preset default configurations, which define the function mode (Slave or Master), the number and type of signals applicable to the inlets, the unit of measurement used, the position of the Set Point, the management of relay RL1 and the analog outlets OUT\_1 and OUT\_2.

The following table lists the available default configurations and describes some of their characteristics.

**6.3 Modalité de fonctionnement configurations de "Default"**

L'appareil est doté d'un certain nombre de configurations préimposées de "default", qui en définissent le mode de fonctionnement (Slave ou Master), le nombre et le type de signaux applicables aux entrées, l'unité de mesure à utiliser, la position du Set Point, la gestion du relais RL1 et des sorties analogiques OUT\_1 et OUT\_2.

Le tableau suivant indique les configurations de default disponibles et en décrit certaines caractéristiques.

**6.3 Funktionsmodus, Werkseinstellungen.**

Das Gerät ist mit einer Anzahl von werkseitig eingestellten Konfigurationen ausgestattet, die die Funktionsweise definieren. (Slave oder Master) Die Anzahl und die Art der anwendbaren Eingangssignale, die zu benutzende Maßeinheit, die Position des Set-Points, die Steuerung des Relais RL1 und die analogen Ausgänge OUT\_1 und OUT\_2.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die zur Verfügung stehenden Werkseinstellungen und die Beschreibung einiger Eigenschaften.

**6.3 Modo de funcionamiento, configuraciones por "Defecto"**

El dispositivo está dotado de un cierto número de configuraciones preimpuestas por "defecto", que definen el modo de funcionamiento (Slave o Master), el número y el tipo de señales aplicables a las entradas, la unidad de medida a utilizar, la posición del Set Point, la gestión del relé RL1 y de las salidas analógicas OUT\_1 y OUT\_2.

La siguiente tabla enumera las configuraciones por defecto disponibles y describe algunas características.

		Ingresso analogici Entrées Analogiques Entradas Analógicas		Analog Input Analoge Eingänge	
Funzionamento Function Fonctionnement Funktion Funcionamiento	N° Nº Nº Nr N°	Trasduttore Transducer Transducteur Wandler Transductor	Tipo Type Type Modell Tipo	Funzionamento Function Fonctionnement Funktion Funcionamiento	
rS 420	1	-	4-20 mA , Ri = 100 ohm	Driver SLAVE	
rS 010	1	-	0-10 Vdc , Ri = 10 Kohm	Driver SLAVE	
rtE-01	2	STE	NTC 10K@25 °C		-
rPr420	2	-	4-20 mA , Ri = 100 ohm	Regolatore MASTER Regulator MASTER Régulateur MASTER Regler MASTER Regulador MASTER	
rPr015	2	SPR 0-15 bar			
rPr025	2	SPR 0-25 bar			
rPr030	2	SPR 0-30 bar			
rPr045 2	2	SPR 0-45 bar			
rUu-05	2	-	0-5 Vdc , Ri = 10 Kohm	Regolatore MASTER Regulator MASTER Régulateur MASTER Regler MASTER Regulador MASTER	
rPu030	2	-			
rUu010	2	-	0-10 Vdc , Ri = 10 Kohm		

All'accensione è possibile richiamare una di queste configurazioni di "default", con le modalità descritte a pg. 17, questa operazione cancella ogni precedente modifica apportata al valore dei parametri.

One of these "default" settings can be recalled when the unit is switched on, in the mode described on page 17. This operation cancels every preceding modification to the values of the parameters.

A l'allumage, il est possible de rappeler une de ces configurations de "default", avec les modalités décrites à pag.17, cette opération efface toute modification précédente apportée à la valeur des paramètres..

Beim Einschalten können diese Werkseinstellungen aufgerufen werden; Wie, das finden Sie auf Seite 17. Dieser Eingriff löscht alle vorherigen Änderungen, die an den Parameterwerten durchgeführt wurden.

En el momento de encendido se puede seleccionar una de estas configuraciones por "defecto", con la modalidad descrita en la pág.17, esta operación cancela todas las modificaciones anteriores aportadas al valor de los parámetros.

## 7. Parametri

Il funzionamento dell'apparecchio è guidato da una serie di parametri, detti "Parametri di Lavoro", elencati nella seguente tabella 7.1. Alcuni di questi sono a sola lettura (ad es. i valori degli ingressi analogici) altri possono essere modificati per adattare il funzionamento alle esigenze dell'utente (ad es. Set Point, Limitazione di Velocità Minima o Massima, ecc.).

Questi ultimi sono divisi in due sezioni 1 e 2, relative a SP1 e SP2 .

Inoltre esiste una serie di parametri più generali, detti di **Configurazione**, che definiscono il modo di funzionamento (Slave o Master), il numero e il tipo di segnali applicabili agli ingressi, l'unità di misura da utilizzare, la posizione del Set Point, la gestione del relè RL1 e delle uscite analogiche OUT\_1 e OUT\_2. I valori di questi ultimi, elencati nella seguente tabella 7. 2, vengono definiti implicitamente scegliendo la configurazione di default, sono visibili ma non accessibili all'operatore.

### 7.1 Elenco dei Parametri Lavoro

ITALIANO		ENGLISH	
Denominazione / Denomination	Descrizione	Description	Banco
.....	<i>Nome della configurazione di default in uso</i>	<i>Name of the default setting in use</i>	- L
tL	Internal Temperature	Temperatura istantanea scheda di logica in °C	
Co1	Out1 Value (EC Mot)	Valore del comando in uscita OUT_1 per EC Motors	
Co2	Out2 Value (Spray)	Valore del comando in uscita OUT_2 per Unità Spray	
in	Higher Inlet Signal	Valore del segnale prevalente fra gli ingressi IN1 o IN2	
SP	Used Set Point	Set-point in uso (S1 per SP1 e S2 per SP2)	
i1	Inlet IN 1 value	Valore del segnale all'ingresso IN 1	
i2	Inlet IN 2 value	Valore del segnale all'ingresso IN 2	
SP1	Set Point N.1(SP1)	Set point N.1	
SP2	Set Point N.2 (SP2)	Set-point N.2	1-2 L
Lh	Max Night Limit	Uscita OUT_1, limitazione di Massimo (Limite RPM notturno)	OUT_1 output, maximum limit (nighttime RPM limit)
USP 1	Set Point N.1 Spray	Set Point per unità Spray esterna (uscita OUT_2)	
UPb 1	Prop. Band N.1 Spray	Banda Proporzionale per unità Spray esterna (uscita OUT_2)	
Sh 1	Input x Out 100%	Valore che forza l'Uscita OUT_1 (EC Motor) al Massimo	Value which forces OUT_1 output (EC Motor) to Maximum
ih 1	Hysteresis Sh1 Value	Isteresi sul valore dell'ingresso Sh 1	Hysteresis value on inlet Sh 1
So 1	Input x Out 0%	Valore che forza l'Uscita OUT_1 (EC Motor) al zero	Value which forces the OUT_1 output (EC Motor) to zero
io 1	Hysteresis So1 Value	Isteresi sul valore So 1	Hysteresis on the So 1 value
hi 1	Maximum Limit 1	Uscita OUT_1, Limite di massimo ( Max RPM)	OUT_1 output, Maximum limit (Max RPM)
Lo 1	Minimum Limit 1	Uscita OUT_1, Limite di minimo ( min RPM)	OUT_1 output, minimum limit (min RPM)
dE 1	Accel./Decel. Time	Soft-Start Tempo di accelerazione/decelerazione	Soft-Start acceleration/deceleration time
Pb 1	Proportional Band SP1	Banda Proporzionale	Proportional Band
USP 2	Set Point N.2 Spray	Set Point per unità Spray esterna (uscita OUT_2)	
UPb 2	Prop. Band N.2 Spray	Banda Proporzionale per unità Spray esterna (uscita OUT_2)	
Sh 2	Input x Out 100%	Valore che forza l'Uscita OUT_1 (EC Motor) al Massimo	Value which forces the OUT_1 output (EC Motor) to maximum
ih 2	Hysteresis Sh 2 Value	Isteresi sul valore Sh 2	Hysteresis on the Sh 2 value
So 2	Input x Out 0%	Valore che forza l'Uscita OUT_1 (EC Motor) al zero	Value which forces the OUT_1 output (EC Motor) to zero
io 2	Hysteresis So 2 Value	Isteresi sul valore So 2	Hysteresis on the So 2 value
hi 2	Maximum Limit 2	Uscita OUT_1, Limite di massimo (Max RPM)	OUT_1 output, maximum limit (max RPM)
Lo 2	Minimum Limit 2	Uscita OUT_1, Limite di minimo (min RPM)	OUT_1 output, minimum limit (min RPM)
dE 2	Accel./Decel. Time	Soft-Start Tempo di accelerazione/decelerazione	Soft-Start acceleration/deceleration time
Pb 2	Proportional Band SP2	Banda Proporzionale	Proportional Band

V : solo visualizzazione.

L : visualizzazione e modifica livello BASE (con SW1 in posizione "Off" ), configurazione di fabbrica.

K : visualizzazione e modifica livello ESPERTO (con SW1 in posizione "On").

## 7. Parameters

The operation of the unit is guided by a series of parameters, denominated "**Working Parameters**", listed in the following table 7.1. Some of these can only be read (eg the analog input values) others can be modified to adapt the function to the user's needs (eg Set Point, Maximum and minimum speed limit etc). These last are divided into two sections - 1 and 2 - relative to SP1 and SP2. There is also a more general series of parameters, denominated **Configuration**, which define the function mode (Slave or Master), the number and type of signals applicable to the applicable to the inlets, the unit of measurement in use, the Set Point position, the management of RL1 and the analog outputs OUT\_1 and OUT\_2. The values of these latter items, listed in table 7.2, are implicitly defined by choosing the default configuration. They are visible but not accessible to the operator.

### 7.1 List of Working Parameters

ITALIANO		ENGLISH	
7.2 Visualizzazione dei Parametri di Lavoro		7.2 Displaying the Working Parameters	
Conclusa la fase preliminare d'accensione, sul display appare quanto segue :			
1	<b>running</b>	Stato del Sistema: Funzionamento normale	State of the system: normal running
2	<b>Higher Inlet Signal</b>	Descrizione del parametro selezionato, vedi tab. di pag.15	Description of the parameter selected, see table on page 15
3	<b>in 37 °C</b>	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato.	Code, value, unit of measurement of the parameter selected.
4	<b>rtE-01</b>	Modalità di funzionamento attiva	Function mode active
<i>Premendo i tasti "UP" e "DOWN" è possibile scorrere la lista dei parametri della tabella di pag. 15. Ad esempio premendo "UP" appare quanto segue:</i>			
1	<b>running</b>	Stato del Sistema: Funzionamento normale	State of the system: normal running
2	<b>Higher Inlet Signal</b>	Descrizione del parametro selezionato, vedi tab. di pag.15	Description of the parameter selected, see table on page 15
3	<b>in 37 °C</b>	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato.	Code, value, unit of measurement of the parameter selected.
4	<b>rtE-01</b>	Modalità di funzionamento attiva	Function mode active
<i>Da qui premendo due volte il tasto "DOWN" appare quanto segue:</i>			
1	<b>running</b>	Stato del Sistema: Funzionamento normale	State of the system: normal running
2	<b>Out 2 Value (Spray)</b>	Descrizione del parametro selezionato, vedi tab. di pag.15	Description of the parameter selected, see table on page 15
3	<b>in 37 °C</b>	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato vedi tab. di PG	Code, value, unit of measurement of the parameter selected, see PG table
4	<b>rtE-01</b>	Modalità di funzionamento attiva	Function mode active

*Pressing the "DOWN" key twice from here brings up the following:*

## 8. Programmazione

### 8.1 Scelta della modalità di funzionamento

La seguente procedura fa riferimento alla tabella di pag.14.

- 1- Tenere premuti contemporaneamente i tasti "**ENTER**" e "**DOWN**".
- 2- Inserire l'alimentazione al regolatore, oppure se già alimentato premere per un istante tasto "reset".
- 3- Rilasciare contemporaneamente i tasti "**ENTER**" e "**DOWN**": il regolatore si accende e sul display, dopo il messaggio iniziale, appare quanto segue :

	ITALIANO	ENGLISH
1	-- Operation Mode --	Stato del Sistema: scelta della configurazione di default
2	rtE-01	Code of the mode currently inserted
3	MASTER -20 +90 °C	Brief description of the mode currently inserted
4	ENT: select ESC: exit	Programming suggestions

4- Con i tasti "**UP**" e "**DOWN**" si scorrono sul display le righe N-2 e N-3 dei modi di funzionamento disponibili, vedi pag.14.  
 5- Individuata la configurazione desiderata, premere il tasto "**ENTER**" il display mostra quanto segue:

1	<b>Operation Mode --</b>	Stato del Sistema: scelta della configurazione di default	State of the system: default configuration chosen
2	xxxxx	Codice della modalità attualmente inserita	Code of the mode currently inserted
3	yyyyyyyyyyyyyyyy	Descrizione sintetica Modalità attualmente inserita	Brief description of the mode currently inserted
4	ENT+ESC: save	Suggerimenti per la programmazione	Programming suggestions

6- Per uscire ed evitare di rendere operative le modifiche, premere il tasto **ESCAPE**; per confermare la scelta, premere contemporaneamente i tasti **ENTER + ESCAPE**: sul display, riga N°4, appare la scritta "Updating, please wait". La configurazione scelta viene salvata ed immediatamente utilizzata.

4- The "**UP**" and "**DOWN**" keys scroll lines 2 and 3 on the display of the available function modes. See page 14.  
 5- Once the required configuration has been found, press "**ENTER**" to display the following:

1	<b>Operation Mode --</b>	Stato del Sistema: scelta della configurazione di default	State of the system: default configuration chosen
2	xxxxx	Codice della modalità attualmente inserita	Code of the mode currently inserted
3	yyyyyyyyyyyyyyyy	Descrizione sintetica Modalità attualmente inserita	Brief description of the mode currently inserted
4	ENT+ESC: save	Suggerimenti per la programmazione	Programming suggestions

6- To exit and to avoid making the modifications operative, press **ESCAPE**; to confirm the choice press **ENTER + ESCAPE** at the same time: on line 4 of the display appears "Updating, please wait". The configuration chosen is saved and immediately put into use.

*Il regolatore rientra in regolazione, il display ritorna a visualizzare il valore di "in" dell'ingresso attivo.*

*The regulator cuts in, the display returns to showing the "in" value of the active inlet.*

## ITALIANO

### 8.2 Parametri livello "BASE"

Questa modalità è selezionata quando SW1 è in posizione "**OFF**" (Default di fabbrica), i parametri modificabili sono i seguenti:

N.B. Il significato delle sigle utilizzate nel seguito (colonna "code") è spiegato nei grafici di pag. 9, 10, 11,12.

Display			ITALIANO				ENGLISH		
Code	Value		UM	Default	Configurazione Configuration	Modello Trasduttore o segnale generato Trasducer model or signal generated	Descrizione / Description		
	min	MAX							
SP1	-10,0	+90,0	°C	45,0	rtE-01	STE -10/+90 °C	Set point 1		
	4,0	20,0	mA	14,0	rPr420	4-20 mA			
	0	14,8	bar 1	0,6	rPr015	SPR 0-15 bar			
	0	24,7	bar	17,0	rPr025	SPR 0-25 bar			
	0	29,7	bar	17,0	rPr030	SPR 0-30 bar			
	0	44,6	bar	25,0	rPr045	SPR 0-45 bar			
	0	5,0	Vdc	2,9	rUu-05	0-5 Vdc			
	0	30,0	bar	17,0	rPu030	0-5 Vdc			
	0	10,0	Vdc	6,0	rUu010	0-10 Vdc			
SP2	-10,0	+90,0	°C	45,0	rtE-01	STE -10/+90°C	Set point 2		
	4,0	20,0	mA 1	4,0	rPr420	4-20 mA			
	0	14,8	bar	10,6	rPr015	SPR 0-15 bar			
	0	24,7	bar	17,0	rPr025	SPR 0-25 bar			
	0	29,7	bar	17,0	rPr030	SPR 0-30 bar			
	0	44,6	bar	25,0	rPr045	SPR 0-45 bar			
	0	5,0	Vdc	2,9	rUu-05	0-5 Vdc			
	0	30,0	bar	17,0	rPu030	0-5 Vdc			
	0	10,0	Vdc	6,0	rUu010	0-10 Vdc			
Lh	0	10.1 V	Vdc	10.1 V	Tutte le config. All configurat.	Tutte le sonde All sensor	Limitazione di Max Tensione notturna per OUT_1, sia con SP1 che con SP2 Nighttime maximum voltage limit for OUT 1, with SP1 or SP2		

### 8.3 Procedura Modifica Parametri livello " BASE"

1- Con l'apparecchio in funzione, sul display appare la pagina di lavoro corrente, ad es. il parametro "in": valore dell'ingresso prevalente.

### 8.3 Modification Procedures for "BASE" Level Parameters

1- With the unit in operation, the current work page appears on the display, for example the "in" parameter: value of the prevailing input.

		ITALIANO	ENGLISH
1	----running----	Stato del Sistema: Funzionamento normale	State of the system: normal running
2	Higher Inlet Signal	Descrizione del parametro selezionato, vedi tabella di pag.15	Description of the parameter selected, see table on page 15
3	in 37 °C	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato	Code, value, unit of measurement of the parameter selected
4	rtE-01	Modalità di funzionamento attiva	Function mode active

2- Premere contemporaneamente per un istante i tasti "**ENTER**" ed "**ESCAPE**": sul display appare quanto segue:

2- Pressing "**ENTER**" and "**ESCAPE**" briefly at the same time brings up the following on the display:

1	--setting --	Stato del Sistema: modifica dei <b>parametri livello base</b>	State of the system: modification of the <b>base level parameters</b>
2	Set Point N.1 (SP1)	Descrizione del parametro selezionato, vedi tabella di pag.15	Description of the parameter selected, see table on page 15
3	SP1 45,0 °C	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato.	Code, value, unit of measurement of the parameter selected
4	ENT: select ESC: exit	Suggerimenti per la programmazione	Programming suggestions

3- Con i tasti "**UP**", o "**DOWN**", si scorrono sul display le righe N-2 e N-3 dei parametri modificabili livello base , vedi pg.18

3- The "**UP**" or "**DOWN**" keys scroll lines 2 and 3 on the display of the base level parameters which can be modified. See page 18

4- Individuato il parametro che si desidera modificare, ad esempio il Limite Notturno "**Lh**", premere il tasto "**ENTER**", si prosegue:

4- Once the required parameter to be modified has been found, for example the "**Lh**" nighttime limit, press "**ENTER**" and proceed:

1	--setting --	Stato del Sistema: modifica dei <b>parametri livello base</b>	State of the system: modification of the <b>base level parameters</b>
2	Max Night Limit	Descrizione del parametro selezionato, vedi tabella di pag.18	Description of the parameter selected, see table on page 18
3	Lh 10,0 V	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato.	Code, value, unit of measurement of the parameter selected
4	ENT: save ESC: abort	Suggerimenti per la programmazione	Programming suggestions

5- Con i tasti "**UP**" e "**DOWN**" si modifica il valore della riga N° 3 portandolo ad esempio a 6,0 V (premendo contemporaneamente anche "**ENTER**" si accelera l'impostazione).

5- Use the "**UP**" and "**DOWN**" keys to modify the values of line 3, for example changing to 6.0 V (pressing also "**ENTER**" at the same time speeds up the operation).

1	--setting --	Stato del Sistema: modifica dei parametri livello base	State of the system: modification of the base level parameters
2	Max Night Limit	Descrizione del parametro selezionato, vedi tabella di pag.18	Description of the parameter selected, see table on page 18
3	Lh 6,0 V	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato.	Code, value, unit of measurement of the parameter selected
4	ENT: save ESC: abort	Suggerimenti per la programmazione	Programming suggestions

6- Premendo "**ESC**" si cancella il nuovo valore impostato lasciando immutato il valore di originale di "**Lh**", si salta al punto "**8**".

6- Press "ESC" to cancel the value imposed, leaving unchanged the original "**Lh**" value, and jump to point "**8**".

7- Premendo invece il tasto "**ENTER**" si conferma il nuovo valore impostato, si prosegue

7- Alternatively press "ENTER" to confirm the new value imposed, proceeding to:

1	--setting --	Stato del Sistema: modifica dei parametri livello base	State of the system: modification of the base level parameters
2	Max Night Limit	Descrizione del parametro selezionato, vedi tabella di pag.18	Description of the parameter selected, see table on page 18
3	3 Lh 6,0 V	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato.	Code, value, unit of measurement of the parameter selected
4	ENT: select ESC: exit	Suggerimenti per la programmazione	Programming suggestions

8- Per modificare un altro parametro si torna al punto "**3**"

8- To modify another parameter, go back to point "**3**"

9- Per uscire evitare di rendere operative le modifiche, premere il tasto **ESCAPE; CONFIRMARE LA SCELTA** ed uscire premere contemporaneamente i tasti **ENTER + ESCAPE**: i parametri modificati vengono salvati, il display mostra quanto segue:

9- To exit and to avoid making the modifications operative, press **ESCAPE; CONFIRM CHOICE** and exit pressing at the same time **ENTER + ESCAPE**: the modified parameters are saved and the following information appears on the display:

1	--setting --	Stato del Sistema: modifica dei parametri livello base	State of the system: modification of the base level parameters
2	Max Night Limit	Descrizione del parametro selezionato, vedi tabella di pag.18	Description of the parameter selected, see table on page 18
3	Lh 6,0 V	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato.	Code, value, unit of measurement of the parameter selected
4	*updating: pls wait *	Messaggio per l'operatore	Message for the operator

Il regolatore rientra in regolazione, il display ritorna a visualizzare il valore di "in" dell'ingresso attivo

The regulator cuts in again, the display goes back to showing the "in" value of the active input.



### 8.5 Parametri livello "ESPERTO"

Le eventuali modifiche sono da effettuare solo da personale ESPERTO e QUALIFICATO

N.B. Il significato delle sigle utilizzate nel seguito (colonna "code") è spiegato nei grafici di pag. 9, 10, 11, 12.

### 8.5 "EXPERT" Level Parameters

Any modifications must be done ONLY by EXPERT, QUALIFIED staff

N.B. The meaning of the codes in the code column is explained in the graphs on pages 9, 10, 11 and 12

Display				Default	Configurazione Configurazione	Sonda SENSOR	Descrizione Description
Code	Value	UM	min	MAX			
USP 1 USP 2	2	mA	18,1	15,0	rS-420	---	Set Point Unità Esterna Spray Set Point External Spray unit
	0	Vdc	10	7,5	rS-010	---	
	-54,9	°C	+55	-1,6	rtE-01	STE -10/+90 °C	
	-8	mA	+8	-0,6	rPr420	4-20 mA	
	-7,5	bar	+7,4	-0,4	rPr015	SPR 0-15 bar	
	-12,5	bar	+12,4	-0,8	rPr025	SPR 0-25 bar	
	-15	bar	+14,9	-0,8	rPr030	SPR 0-30 bar	
	-22,5	bar	+22,4	-1,0	rPr045	SPR 0-45 bar	
	-2,5	Vdc	+2,4	-0,2	rUu-05	0-5 Vdc	
	-5,1	Vdc	+4,9	-0,5	rUu010	0-10 Vdc	
UPb 1 UPb 2	-15	bar	+15	-1,0	rPu030	0-5 Vdc	Banda Proporzionale Unità Esterna Spray Proportional Band External Spray unit
	0,5	mA	15	4,2	rS-420	---	
	0,2	Vdc	10	2,1	rS-010	---	
	2,0	°C	55,0	2,4	rtE-01	STE -10/+90 °C	
	0,5	mA	15,0	1,0	rPr420	4-20 mA	
	0,5	bar	15,0	0,7	rPr015	SPR 0-15 bar	
	1,0	bar	25,0	1,2	rPr025	SPR 0-25 bar	
	1,0	bar	30,0	1,2	rPr030	SPR 0-30 bar	
	1,0	bar	45,0	1,5	rPr045	SPR 0-45 bar	
	0,1	Vdc	5,0	0,4	rUu-05	0-5 Vdc	
Sh 1 Sh 1	1,0	bar	30,0	1,5	rPu030	0-5 Vdc	Valore ingresso prevalente per OUT_1 al MAX Prevailing inlet value for OUT 1 at MAX
	0,2	Vdc	10,0	0,8	rUu010	0-10 Vdc	
	-20,0	°C	+90,0	90,0	rtE-01	STE -10/+90 °C	
	4	mA	20	20,0	rPr420	4-20 mA	
	0	bar	15	15,0	rPr015	SPR 0-15 bar	
	0	bar	25	25,0	rPr025	SPR 0-25 bar	
	0	bar	30	30,0	rPr030	SPR 0-30 bar	
	0	bar	45	45,0	rPr045	SPR 0-45 bar	
	0	Vdc	5	5,0	rUu-05	0-5 Vdc	
	0	bar	30	30,0	rPu030	0-5 Vdc	
ih 1 ih 1	0	bar	10,1	10,0	rUu010	0-10 Vdc	Isteresi sul valore Sh Hysteresis on Sh value
	1	°C	30	1	rtE-01	STE -10/+90 °C	
	0,1	mA	5,0	0,1	rPr420	4-20 mA	
	0,1	bar	5,0	0,1	rPr015	SPR 0-15 bar	
	0,1	bar	8,0	0,1	rPr025	SPR 0-25 bar	
	0,1	bar	8,0	0,1	rPr030	SPR 0-30 bar	
	0,1	bar	15,0	0,1	rPr045	SPR 0-45 bar	
	0,1	Vdc	2,5	0,1	rUu-05	0-5 Vdc	
	0,1	bar	15,0	0,1	rPu030	0-5 Vdc	
	0,1	Vdc	5,0	0,1	rUu010	0-10 Vdc	
So 1 So 2	4	mA	20,0	0	rS-420	---	Valore ingresso prevalente per OUT_1 a zero (Cut-Off) Prevailing input value for OUT 1 at zero (Cut-Off)
	0	Vdc	10,0	0	rS-010	---	
	-20,0	°C	+90,0	-20,0	rtE-01	STE -10/+90 °C	
	4	mA	20	4	rPr420	4-20 mA	
	0	bar	15	0	rPr015	SPR 0-15 bar	
	0	bar	25	0	rPr025	SPR 0-25 bar	
	0	bar	30	0	rPr030	SPR 0-30 bar	
	0	bar	45	0	rPr045	SPR 0-45 bar	
	0	Vdc	5	0	rUu-05	0-5 Vdc	
	0	bar	30	0	rPu030	0-5 Vdc	
io 1 io 2	0	Vdc	10,1	0	rUu010	0-10 Vdc	Isteresi sul valore di So Hysteresis on So value
	0,1	mA	5	0,2	rS-420	---	
	0,1	Vdc	5,0	0,1	rS-010	---	
	1	°C	30	1	rtE-01	STE -10/+90 °C	
	0,1	mA	5,0	0,1	rPr420	4-20 mA	
	0,1	bar	5,0	0,1	rPr015	SPR 0-15 bar	
	0,1	bar	8,0	0,1	rPr025	SPR 0-25 bar	
	0,1	bar	8,0	0,1	rPr030	SPR 0-30 bar	
	0,1	bar	15,0	0,1	rPr045	SPR 0-45 bar	
	0,1	Vdc	2,5	0,1	rUu-05	0-5 Vdc	
	0,1	bar	15,0	0,1	rPu030	0-5 Vdc	
	0,1	Vdc	5,0	0,1	rUu010	0-10 Vdc	

**./. 8.5 Parametri livello "ESPERTO"****./. 8.5 "EXPERT" Level Parameters**

Display			Default	Configurazione Configuration	Sonda Sensor	Descrizione Description	
Value	UM	Code	min	MAX	Descrizione Description	Limites	
hi - h2	0,0	10,1	Vdc	10,0	Tutte le config. - All config.	Tutte le sonde - All sensor	Limite MAX OUT_1 MAX OUT_1limit
Lo 1-Lo2	0,0	10,1	Vdc	0,0	Tutte le config. - All config.	Tutte le sonde - All sensor	Limite Min OUT_1 MIN OUT_1 limit
dE 1-dE 2	1,5°	60,0"	sec	2,0	Tutte le config. - All config.	Tutte le sonde - All sensor	STARTER Tempo Accel./Decel STARTER Accel./Decel.Time
Pb 1 Pb 2	2,0	55,0	°C	7,5	rtE-01	STE -10/+90°C	Banda Proporzionale Proportional Band
	0,2	16,0	mA	2,6	rPr420	4-20 mA	
	0,5	15,0	bar	2,4	rPr015	SPR 0-15 bar	
	1,0	25,0	bar	3,5	rPr025	SPR 0-25 bar	
	1,0	30,0	bar	3,5	rPr030	SPR 0-30 bar	
	1,0	45,0	bar	5,2	rPr045	SPR 0-45 bar	
	0,1	5,0	Vdc	0,8	rUu-05	0-5 Vdc	
	1,0	30,0	bar	3,5	rPu030	0-5 Vdc	
	0,2	10,0	Vdc	1,6	rUu010	0-10 Vdc	

**8.6 Procedura Modifica Parametri livello "ESPERTO"**

1- Con l'apparecchio in funzione, sul display appare la pagina di lavoro corrente, ad es. il parametro "in": valore dell'ingresso prevalente.

**8.6 Modification procedures for "EXPERT" Level Parameters**

1- With the unit running, the current work page appears: for example, the "in" parameter - the value of the prevailing inlet.

ITALIANO		ENGLISH
1	----running----	Stato del Sistema: Funzionamento normale
2	Higher Inlet Signal	Description of the parameter selected, see table on page 15
3	in 37 °C	Code, value, unit of measurement of the parameter selected see PG table
4	rtE-01	Function mode active

2- Comutare l'interruttore **SW 1** nella posizione "ON"  
 3- Premere contemporaneamente per un istante i tasti "**ENTER**" ed "**ESCAPE**" : sul display appare quanto segue :

2- Put the **SW 1** switch to the "ON" position  
 3- Press the "**ENTER**" and "**ESCAPE**" keys briefly and at the same time. The following appears:

1	--setting --	Stato del Sistema: modifica dei parametri livello esperto	State of the system: modification of the expert level parameters
2	Set Point N.1 (SP1)	Descrizione del parametro selezionato, vedi tabella di pag.15	Description of the parameter selected, see table on page 15
3	SP1 45,0 °C	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato vedi tab. di PG	Code, value, unit of measurement of the parameter selected see PG table
4	ENT: select ESC: exit	Suggerimenti per la programmazione	Programming suggestions

4- Con i tasti "UP" o "DOWN" si scorrono sul display le righe N° 2 e N° 3 dei parametri elencati nelle tabelle di pag. 19 e 20. Proseguire seguendo la stessa procedura di pag.18 (livello BASE).

4- The "UP" or "DOWN" keys scroll lines 3 and 4 on the display of the parameters listed in the tables on pages 19 and 20. Proceed following the same sequence as on page 18 (BASE level).

*Il regolatore rientra in regolazione, il display ritorna a visualizzare il valore di "in" dell'ingresso attivo.*

*The regulator cuts in again, the display goes back to showing the "in" value of the active input.*

**8.7 Parametri di configurazione, livello "RISERVATO" alla diagnosi**  
*Personale consentito al solo personale autorizzato dal costruttore*

Code	Display			ITALIANO	
	Value	UM	Default	Configurazione	Descrizione
c0	GP	off	r2	Funzionamento	Regolatore Slave: utilizza l'ingresso IN1
	r1	off			Regolatore Master: utilizza solo l'ingresso IN1
	r2	off			Regolatore Master: utilizza entrambi gli ingressi IN1 e IN2
c1	oFF	off	hi	Selezione ingressi	Utilizza sempre la sonda collegata in IN1
	Lo	off			Utilizza la sonda a valore MINORE
	hi	off			Utilizza la sonda a valore MAGGIORE
	420	mA	°C	Tipo d'ingresso	Segnale in corrente 4-20mA per modalità MASTER o SLAVE
	05	V			Segnale in tensione 0-5Vdc per modalità MASTER
	010	V			Segnale in tensione 0-10Vdc per modalità MASTER o SLAVE
	ntc	°C			Segnale in kohm 10K @25-C per modalità MASTER
c3	oFF	off	oFF	Conversione lineare	Nessuna conversione
	015	bar			Conversione 4mA > 0 bar / 20 mA A 15 bar per trasduttore 0-15 bar
	025	bar			Conversione 4mA > 0 bar / 20 mA A 25 bar per trasduttore 0-25 bar
	030	bar			Conversione 4mA > 0 bar / 20 mA A 30 bar per trasduttore 0-30 bar
	045	bar			Conversione 4mA > 0 bar / 20 mA A 45 bar per trasduttore 0-45 bar
	030	bar			Conversione 0,5 V > 0 bar / 4,5 V > 30 bar per trasduttore 0-30 bar
c4	oFF	off	hi	Posizione del Set-point	Modalità Gruppo di Potenza (OFF-Set-Point)
	Lo	off			Set-point al MINIMO della caratteristica di regolazione
	hi	off			Set-point al MASSIMO della caratteristica di regolazione
c5	0		0	NON UTILIZZATO	NON UTILIZZATO
c6	0	off	0	Gestione relé RL1	RL1 = OFF > WMC = K.O.
	1	off			RL1 = OFF > WMC = K.O. + S2 = ON
	2	off			RL1 = OFF > WMC = K.O. + S2 = ON + U/V/W = 0Vac
c7	0	off	0	Uscita analogica -10V , OUT_1	Per il comando altre unità SLAVE 0-10 Vdc
	1	off			Per il comando dell'Unità Spray modello WS100 o WS180
	2	off			Comando di altre unità, Set Point USP e Banda Prop. UPB, mod. diretta
	3	off			Comando di altre unità, Set Point USP e Banda Prop. UPB, mod. inversa
c8	0	off	1	Uscita analogica 0-10V , OUT_2	Per il comando altre unità SLAVE 0-10 Vdc
	1	off			Per il comando dell'Unità Spray modello WS100 o WS180
	2	off			Comando di altre unità, Set Point USP e Banda Prop. UPB, mod. diretta
	3	off			Comando di altre unità, Set Point USP e Banda Prop. UPB, mod. inversa

**8.7 Configuration parameters, "RESERVED° level for diagnosis**

*Access consented only to personnel authorised by the manufacturer*

Code	Display			ENGLISH	
	Value	UM	Default	Configuration	Description
c0	GP	off	r2	Function	Slave Regulator: use inlet IN1
	r1	off			Master Regulator: use inlet IN1
	r2	off			Master Regulator: use both inlets IN1 and IN2
c1	oFF	off	hi	Inlet selection	Always use the sensor connected to IN1
	Lo	off			Use the sensor with MINOR value
	hi	off			Use the sensor with MAJOR value
	420	mA	°C	Inlet type	4-20mA current signal for MASTER or SLAVE mode
	05	V			0-5Vdc voltage signal for MASTER mode
	010	V			0-10Vdc voltage signal MASTER or SLAVE mode
	ntc	°C			Signal in kohm 10K @25-C for MASTER mode
c3	oFF	off	oFF	Linear conversion	No conversion
	015	bar			Conversion 4mA > 0 bar / 20 mA to 15 bar for 0-15 bar transducer
	025	bar			Conversion 4mA > 0 bar / 20 mA to 25 bar for 0-25 bar transducer
	030	bar			Conversion 4mA > 0 bar / 20 mA to 30 bar for 0-30 bar transducer
	045	bar			Conversion 4mA > 0 bar / 20 mA to 45 bar for 0-45 bar transducer
	030	bar			Conversion 0.5 V > 0 bar / 4.5 V to 30 bar for 0-30 bar transducer
c4	oFF	off	hi	Set Point position	Power Group Mode (OFF-Set-Point)
	Lo	off			Set-point at MINIMUM of the regulation span
	hi	off			Set-point al MAXIMUM of the regulation span
c5	0		0	NOT IN USE	NOT IN USE
c6	0	off	0	Relay RL1managem.	RL1 = OFF > WMC = K.O.
	1	off			RL1 = OFF > WMC = K.O. + S2 = ON
	2	off			RL1 = OFF > WMC = K.O. + S2 = ON + U/V/W = 0 Vac
c7	0	off	0	Analog output -10V , OUT_1	To command other 0-10 Vdc SLAVE units
	1	off			To command the SPRAY UNIT, model WS100 or WS180
	2	off			Command for other units, Set Point USP and Prop Band.UPB, direct mode
	3	off			Command for other units. Set Point USP and Prop.Band.UPB, inverse mode
c8	0	off	1	Analog output 0-10V , OUT_2	To command other 0-10 Vdc SLAVE units
	1	off			To command the SPRAY UNIT, model WS100 or WS180
	2	off			Command for other units, Set Point USP and Prop Band.UPB, direct mode
	3	off			Command for other units. Set Point USP and Prop.Band.UPB, inverse mode

**ITALIANO****ENGLISH****9. MESSAGGI D'ALLARME****9. ALARM MESSAGES**

Lo stato **d'ALLARME** viene indicato sulla prima riga del display con uno specifico messaggio (vedi tabella), sostituendosi all'indicazione della fase in corso, sia di lavoro che di programmazione.

Se l'apparecchiatura è nella fase di lavoro il display inizia a lampeggiare per attirare l'attenzione dell'operatore.

Se l'apparecchiatura è nella fase di programmazione il display non lampeggia, ma si limita a presentare il messaggio d'errore.

Una tipica sequenza di visualizzazione durante il lavoro potrebbe essere la seguente:

**ALARMS** are shown on the first line of the display with a specific message (see table), substituting the indication of the current phase - both for operation and programming.

If the unit is in the work phase, the display begins to flash to attract the attention of the operator.

If the unit is in the programming phase, the display does not flash but simply shows the error message

**ITALIANO****ENGLISH**

1	----running----	Stato del Sistema: Funzionamento normale	State of the system: normal running
2	<b>Higher Inlet Signal</b>	Descrizione del parametro selezionato, vedi tabella di pag.15	Description of the parameter selected, see table on page 15
3	in 37°C	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato	Code, value, unit of measurement of the parameter selected see PG table
4	rtE-01	Modalità di funzionamento attiva	Function mode active

Intervento di un guasto ad uno dei trasduttori collegati all'ingresso, la prima riga viene aggiornata come segue:

If there is a failure to one of the transducers connected to the inlet, the first line is updated as follows:

1	<b>Under Range or Open</b>	Stato del Sistema: ALLARME	State of the system: modification of the <b>expert level parameters</b>
2	<b>Higher Inlet Signal</b>	Descrizione del parametro selezionato, vedi tabella di pag.15	Description of the parameter selected, see table on page 15
3	in 37 °C	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato	Code, value, unit of measurement of the parameter selected see PG table
4	rtE-01	Modalità di funzionamento attiva	Programming suggestions

**Tabella dei messaggi d'allarme****ITALIANO**

Priorità	Messaggio	Descrizione																																				
1	<b>Cpld Type Error</b>	Mancato riconoscimento di congruenza del dispositivo di controllo; impedisce la prosecuzione di ogni attività, ed è una situazione non recuperabile da parte dell'operatore																																				
2	<b>Over temperature</b>	Stop per superamento massima temperatura scheda di logica 80 °C																																				
3	<b>Under Range or Open</b>	<p style="text-align: center;"><b>- Segnale d'ingresso inferiore al valore minimo</b></p> <p>Valore del limite inferiore per ogni configurazione</p> <table border="1"> <tr> <td>rS-420</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> <td>rPr030 (*)</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>rS-010</td> <td>---</td> <td>Vdc</td> <td>rPr045 (*)</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>rtE-01</td> <td>-24</td> <td>°C</td> <td>rUu-05</td> <td>---</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr420</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> <td>rPu030 (*)</td> <td>---</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr015 (*)</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> <td>rUu010</td> <td>---</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr025 (*)</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> <td>(*) Conversione di scala sul display</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	rS-420	2,0	mA	rPr030 (*)	2,0	mA	rS-010	---	Vdc	rPr045 (*)	2,0	mA	rtE-01	-24	°C	rUu-05	---	Vdc	rPr420	2,0	mA	rPu030 (*)	---	Vdc	rPr015 (*)	2,0	mA	rUu010	---	Vdc	rPr025 (*)	2,0	mA	(*) Conversione di scala sul display		
rS-420	2,0	mA	rPr030 (*)	2,0	mA																																	
rS-010	---	Vdc	rPr045 (*)	2,0	mA																																	
rtE-01	-24	°C	rUu-05	---	Vdc																																	
rPr420	2,0	mA	rPu030 (*)	---	Vdc																																	
rPr015 (*)	2,0	mA	rUu010	---	Vdc																																	
rPr025 (*)	2,0	mA	(*) Conversione di scala sul display																																			
4	<b>Over Range or Short</b>	<p style="text-align: center;"><b>- Segnale d'ingresso superiore al valore massimo</b></p> <p>Valore del limite superiore per ogni configurazione</p> <table border="1"> <tr> <td>rS-420</td> <td>24 m</td> <td>A</td> <td>rPr030 (*)</td> <td>24</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>rS-010</td> <td>11</td> <td>Vdc</td> <td>rPr045 (*)</td> <td>24</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>rtE-01</td> <td>+94</td> <td>°C</td> <td>rUu-05</td> <td>5,5</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr420</td> <td>24</td> <td>mA</td> <td>rPu030 (*)</td> <td>5,5</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr015 (*)</td> <td>24</td> <td>mA</td> <td>rUu010</td> <td>11</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr025 (*)</td> <td>24</td> <td>mA</td> <td>(*) Conversione di scala sul display</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	rS-420	24 m	A	rPr030 (*)	24	mA	rS-010	11	Vdc	rPr045 (*)	24	mA	rtE-01	+94	°C	rUu-05	5,5	Vdc	rPr420	24	mA	rPu030 (*)	5,5	Vdc	rPr015 (*)	24	mA	rUu010	11	Vdc	rPr025 (*)	24	mA	(*) Conversione di scala sul display		
rS-420	24 m	A	rPr030 (*)	24	mA																																	
rS-010	11	Vdc	rPr045 (*)	24	mA																																	
rtE-01	+94	°C	rUu-05	5,5	Vdc																																	
rPr420	24	mA	rPu030 (*)	5,5	Vdc																																	
rPr015 (*)	24	mA	rUu010	11	Vdc																																	
rPr025 (*)	24	mA	(*) Conversione di scala sul display																																			
5	<b>T.K. Motor</b>	<b>Intervento protezione termica esterna : NON UTILIZZATO CON EC MOTORS</b>																																				

- Gli allarmi sono visualizzati con la priorità indicata nella tabella di cui sopra, la presenza di un allarme a priorità maggiore impedisce la visualizzazione di quelli a priorità minore.
- Per resettare l'allarme visualizzato sul DISPLAY premere "ESCAPE", sul DISPLAY comparirà per un istante la scritta "\*\*\* Errors Cleared \*\*", a conferma dell'eliminazione dell'allarme .
- Se l'ALLARME rimane visualizzato, chiamare il Servizio Assistenza Tecnica.

**Table of alarm messages**
**E N G L I S H**

<b>Priority</b>	<b>Message</b>	<b>Description</b>																																								
1	Cpld Type Error	Lack of congruent recognition of the control device; impedes every activity and is a situation which cannot be recovered by the operator.																																								
2	Over temperature	Stop due to exceeding the maximum 80 °C temperature for the logic board																																								
3	Under Range or Open	<p style="text-align: center;"><b>- Inlet signals less than the minimum value</b></p> Lower limit values for every configuration <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>rS-420</td><td>2,0</td><td>mA</td><td>rPr030 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rS-010</td><td>---</td><td>Vdc</td><td>rPr045 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rtE-01</td><td>-24</td><td>°C</td><td>rUu-05</td><td>---</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr420</td><td>2,0</td><td>mA</td><td>rPu030 (*)</td><td>---</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr015 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td><td>rUu010</td><td>---</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr025 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td><td colspan="3" rowspan="2">(*) Conversion of the display scale</td></tr> </table>					rS-420	2,0	mA	rPr030 (*)	2,0	mA	rS-010	---	Vdc	rPr045 (*)	2,0	mA	rtE-01	-24	°C	rUu-05	---	Vdc	rPr420	2,0	mA	rPu030 (*)	---	Vdc	rPr015 (*)	2,0	mA	rUu010	---	Vdc	rPr025 (*)	2,0	mA	(*) Conversion of the display scale		
rS-420	2,0	mA	rPr030 (*)	2,0	mA																																					
rS-010	---	Vdc	rPr045 (*)	2,0	mA																																					
rtE-01	-24	°C	rUu-05	---	Vdc																																					
rPr420	2,0	mA	rPu030 (*)	---	Vdc																																					
rPr015 (*)	2,0	mA	rUu010	---	Vdc																																					
rPr025 (*)	2,0	mA	(*) Conversion of the display scale																																							
4	Over Range or Short	<p style="text-align: center;"><b>- Inlet signals over the maximum value</b></p> Upper limit values for every configuration <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>rS-420</td><td>24 m</td><td>A</td><td>rPr030 (*)</td><td>24</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rS-010</td><td>11</td><td>Vdc</td><td>rPr045 (*)</td><td>24</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rtE-01</td><td>+94</td><td>°C</td><td>rUu-05</td><td>5,5</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr420</td><td>24</td><td>mA</td><td>rPu030 (*)</td><td>5,5</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr015 (*)</td><td>24</td><td>mA</td><td>rUu010</td><td>11</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr025 (*)</td><td>24</td><td>mA</td><td colspan="3" rowspan="2">(*) Conversion of the display scale</td></tr> </table>					rS-420	24 m	A	rPr030 (*)	24	mA	rS-010	11	Vdc	rPr045 (*)	24	mA	rtE-01	+94	°C	rUu-05	5,5	Vdc	rPr420	24	mA	rPu030 (*)	5,5	Vdc	rPr015 (*)	24	mA	rUu010	11	Vdc	rPr025 (*)	24	mA	(*) Conversion of the display scale		
rS-420	24 m	A	rPr030 (*)	24	mA																																					
rS-010	11	Vdc	rPr045 (*)	24	mA																																					
rtE-01	+94	°C	rUu-05	5,5	Vdc																																					
rPr420	24	mA	rPu030 (*)	5,5	Vdc																																					
rPr015 (*)	24	mA	rUu010	11	Vdc																																					
rPr025 (*)	24	mA	(*) Conversion of the display scale																																							
5	T.K. Motor	<b>External thermal protection intervention: DO NOT USE WITH EC MOTORS</b>																																								

- The alarms are shown with the priority indicated above. The presence of an alarm with higher priority prevents the display of an alarm with minor priority.
- To reset the alarm shown on the DISPLAY, press "ESCAPE": "Errors Cleared" appears briefly on the display to confirm the cancellation of the alarm.
- If ALARM remains displayed, call the Technical Assistance Service.

## 7. Paramètres

Le fonctionnement de l'appareil est guidé par une série de paramètres, dits "Paramètres de travail", indiqués dans le tableau suivant 7.1. Certains d'entre eux sont à seule lecture (par ex. les valeurs des entrées analogiques) d'autres peuvent être modifiés pour adapter Adapter le fonctionnement aux exigences de l'usager (par ex. Set Point, Limitation de Vitesse Minimum ou Maximum, ect.).

Ces derniers sont divisés en deux sections 1 et 2, relatifs à SP1 et SP2.

En outre, il existe une série de paramètres plus généraux, dits de Configuration, qui définissent le mode de fonctionnement (Slave ou Master), le nombre et le type de signaux applicables aux entrées, l'unité de mesure à utiliser, la position du Set Point, la gestion du relais RL1 et des sorties analogiques OUT\_1 et OUT\_2. Les valeurs de ces derniers, indiqués dans le tableau suivant 7.2, sont définis implicitement en choisissant la configuration de default, sont visibles mais non accessibles à l'opérateur.

### 7.1 Elenco dei Parametri Lavoro

Denominazione / Denomination		FRANCAIS	DEUTSCH	Banco
		Descrizione	Beschreibung	
		Nom de la configuration de default en utilisation	Name der Konfiguration Default in Anwendung	- L
tL	Internal Temperature	Température instantanée carte de logique en -C	Momentane Temperatur Logikkarte in °C	
Co1	Out1 Value (EC Mot)	Valeur de la commande en sortie OUT_1 pour EC Motors	Wert des Befehls im Ausgang OUT_1 für EC Motors	
Co2	Out2 Value (Spray)	Valeur du signal prédominant entre les deux entrées IN1 o IN2	Wert des Befehls im Ausgang OUT_2 für Spray-Einheit	
in	Higher Inlet Signal	Valeur du signal prédominant entre les deux entrées IN1 o IN2	Wert des Hauptsignals zwischen den Eingängen IN1 oder IN2	1-2 V
SP	Used Set Point	Set-point en utilisation (S1 pour SP1 e S2 pour SP2)	Set-Point in Anwendung (S1 für SP1 und S2 für SP2)	
i1	Inlet IN 1 value	Valeur du signal à l'entrée IN 1	Wert des Befehls im Eingang IN 1	
i2	Inlet IN 2 value	Valeur du signal à l'entrée IN 2	Wert des Befehls im Eingang IN 2	
SP1	Set Point N.1(SP1)	Set point N.1	Set point Nr.1	
SP2	Set Point N.2 (SP2)	Set-point N.2	Set-point Nr.2	1-2 L
Lh	Max Night Limit	Sortie OUT_1 , limitation de maximum (Limite RPM nocturne)	Ausgang OUT_1 , Hoechstgrenzwert (Grenzwert RPM Nachbetrieb)	
USP 1	Set Point N.1 Spray	1 Set Point pour unité Spray externe (sortie OUT_2)	Set Point für externe Spray-Einheit (Ausgang OUT_2)	
UPb 1	Prop. Band N.1 Spray	1 Bande Prop pour unité Spray externe (sortie OUT_2)	Proportionalbereich für externe Spray-Einheit (Ausgang OUT_2)	
Sh 1	Input x Out 100%	1 Valeur qui force la sortie OUT_1 (EC Motor) au maximum	Wert der Ausgang OUT_1 beansprucht; (EC Motor) Max.	
ih 1	Hysteresis Sh1 Value	1 Hystérésis sur la valeur de l'entrée Sh 1	Hysterese bei Eingangswert Sh 1	
So 1	Input x Out 0%	1 Valeur qui force la sortie OUT_1 (EC Motor) au zéro	Wert, der Ausgang OUT_1 beansprucht; (EC Motor) auf Null	1
io 1	Hysteresis So1 Value	1 Hystérésis sur la valeur So 1	Hysterese bei Wert So 1	
hi 1	Maximum Limit 1	1 Sortie OUT_1 , Limite de maximum ( Max RPM)	Ausgang OUT_1 , Höchstgrenzwert (Max RPM)	
Lo 1	Minimum Limit 1	1 Sortie OUT_1 , Limite de minimum ( min RPM)	Ausgang OUT_1 , Mindestgrenzwert (Min RPM)	
dE 1	Accel./Decel. Time	1 Soft-Start Temps d'accélération/décélération	Soft-Start Geschw. der Beschleunigung/Verzögerung	
Pb 1	Proportional Band SP1	1 Bande Proportionnelle	Proportionalbereich	K
USP 2	Set Point N.2 Spray	2 Set Point pour unité Spray externe(sortie OUT_2)	Set Point für externe Spray-Einheit (Ausgang OUT_2)	
UPb 2	Prop. Band N.2 Spray	2 Bande Proportionnelle pour unité Spray externe (sortie OUT_2)	Proportionalbereich für externe Spray-Einheit (Ausgang OUT_2)	
Sh 2	Input x Out 100%	2 Valeur qui force la sortie OUT_1 (EC Motor) au maximum	Wert, der Ausgang OUT_1 beansprucht (EC Motor) Max.	
ih 2	Hysteresis Sh 2 Value	2 Hystérésis sur la valeur Sh 2	Hysterese auf Wert Sh 2	
So 2	Input x Out 0%	2 Valeur qui force la sortie OUT_1 (EC Motor) au zéro	Wert, der Ausgang OUT_1 beansprucht (EC Motor) auf Null	2
io 2	Hysteresis So 2 Value	2 Hystérésis sur la valeur So 2	Hysterese bei Wert So 2	
hi 2	Maximum Limit 2	2 Sortie OUT_1 , Limite de maximum ( Max RPM)	Ausgang OUT_1 , Höchstgrenzwert (Max RPM)	
Lo 2	Minimum Limit 2	2 Sortie OUT_1 , Limite de minimum ( min RPM)	Ausgang OUT_1 , Mindestgrenzwert (Min RPM)	
dE 2	Accel./Decel. Time	2 Soft-Start Temps d'accélération/décélération	Soft-Start Geschw. der Beschleunigung/Verzögerung	
Pb 2	Proportional Band SP2	2 Bande Proportionnelle	Proportionalbereich	

V : seulement visualisation

L : visualisation et modification niveau BASE (avec SW1 en position "Off"), configuration usine

K : visualisation et modification niveau EXPERT (avec SW1 en position "On")

## 7. Parameter

Das Gerät wird über eine Serie von Parametern gesteuert, die sog. "Arbeitsparameter", aufgeführt in der folgenden Tabelle 7.1. Einige der Parameter können nur abgelesen werden (z.B.: die Werte der analogen Eingänge), andere können auch modifiziert werden und so den jeweiligen Ansprüchen des Benutzers angepasst werden (z.B.: Set-Point, Begrenzung der Höchst- bzw. Mindestgeschwindigkeit etc.) Die letzteren sind in zwei Sektionen aufgeteilt, 1 und 2, entsprechend SP1 und SP2 .

Außerdem gibt eine Serie von allgemeinen Parametern, die sog. Konfigurationsparameter; sie definieren die Art der Funktionen, (Slave oder Master), die Anzahl und die Art der am Eingang anzuwendenden Signale, die zu benutzende Maßeinheit, die Position des Set-Points, die Steuerung des Relais RL1 und einige analoge Ausgänge OUT\_1 und OUT\_2 . Die Werte der letztgenannten, die in der folgenden Tabelle 7.2, aufgeführt sind, werden implizit definiert, wenn die Default- Konfiguration gewählt wird; sie sind sichtbar, dem Anwender jedoch nicht zugänglich.

### 7.1 List of Working Parameters

FRANCAIS		DEUTSCH
7.2 Visualisation des Paramètres de travail		7.2 Anzeige der Arbeitsparameter
La phase préliminaire d'allumage étant terminée, sur le display apparaît ce qui suit:		Nach der Anfangsphase erscheint auf dem Display folgendes:
1	running	Etat du système : Fonctionnement normal
2	Higher Inlet Signal	Description du paramètre sélectionné , voir tableau de pag.15
3	in 37 °C	Sigle , valeur , unité de mesure du paramètre sélectionné
4	rtE-01	Modalité de fonctionnement active
<i>En appuyant sur les touches "UP"et "DOWN" il est possible de parcourir la liste des paramètres du tableau de pag.15. Par ex, en appuyant sur "UP",il apparaît ce qui suit:</i>		<i>Durch das Drücken der Tasten "UP" und "DOWN" kann man durch die Liste der Parameter in der Tabelle auf Seite 15 scrollen. Drückt man z.B. „UP“, erscheint folgendes:</i>
1	running	Etat du système : Fonctionnement normal
2	Higher Inlet Signal	Description du paramètre sélectionné , voir tableau de pag.15
3	in 37 °C	Sigle , valeur , unité de mesure du paramètre sélectionné
4	rtE-01	Modalité de fonctionnement active
<i>D'ici, en appuyant deux fois sur la touche "DOWN",il apparaît ce qui suit:</i>		<i>Wenn man an dieser Stelle zweimal die Taste "DOWN", drückt, erscheint folgendes:</i>
1	running	Etat du système : Fonctionnement normal
2	Out 2 Value (Spray)	Description du paramètre sélectionné , voir tableau de pag.15
3	in 37 °C	Sigle , valeur , unité de mesure du paramètre sélectionné. Voir tableau de PG
4	rtE-01	Modalité de fonctionnement active

## 8. Programmation

### 8.1 Choix de la modalité de fonctionnement

*La procédure suivante fait référence au tableau de pag.14.*

- 1- Appuyer en même temps les touches "ENTER" et "DOWN".
- 2- Insérer la limitation au régulateur, ou bien s'il est déjà alimenté appuyer un instant la touche "reset".
- 3- Laisser en même temps les touches "ENTER" et "DOWN": le régulateur s'allume et sur le display , près le message initial , apparaît. Ce qui suit :

## 8. Programmierung

### 8.1 Auswahl des Funktionsmodus

*Die folgende Anleitung bezieht sich auf die Tabelle auf Seite 14.*

- 1- Die Tasten "ENTER" und "DOWN" gleichzeitig gedrückt halten.
- 2- Den Regler anschließen oder, wenn schon angeschlossen, für einen Moment "reset," drücken.
- 3- Die Tasten "ENTER" und "DOWN" gleichzeitig loslassen: Der Regler schaltet sich ein und auf dem Display erscheint nach der anfänglichen Meldung folgendes:

	FRANCAIS	DEUTSCH
1	-- Operation Mode -- Etat du système : choix de la configuration de default	Zustand des Systems: Auswahl der Werkseinstellung
2	rtE-01 Code de la modalité actuellement insérée	Code des momentan eingegebenen Modus
3	MASTER -20 +90 °C Description synthétique Modalité actuellement insérée	Kurze Beschreibung des momentan eingegebenen Modus
4	ENT: select ESC: exit Conseils pour la programmation	Vorschläge für die Programmierung

4- Avec les touches "UP,, et "DOWN" on parcourt sur le display les lignes N° 2 et N° 3 des modes de fonctionnement disponibles, voir pag.14.

5- Une fois que la configuration désirée a été individualisée, appuyer la touche "ENTER,, le display montre ce qui suit:

1	Operation Mode --	Etat du système : choix de la configuration de default	Zustand des Systems: Auswahl der Werkseinstellung
2	xxxxx	Code de la modalité actuellement insérée	Code des momentan eingegebenen Modus
3	yyyyyyyyyyyyyyyy	Description synthétique Modalité actuellement insérée	Kurze Beschreibung des momentan eingegebenen Modus
4	ENT+ESC: save	Conseils pour la programmation	Vorschläge für die Programmierung

6- Pour sortir et éviter de rendre les modalités opérationnelles, appuyer sur la touche ESCAPE; pour confirmer le choix, appuyer En même temps les touches ENTER + ESCAPE: sur le display, ligne N°4, apparaît "Updating, please wait". La configuration choisie est sauvegardée et utilisée immédiatement.

4- Mit den Tasten "UP,, und "DOWN „ kann man auf dem Display durch die Zeilen Nr.2 und Nr.3 der zur Verfügung stehenden Funktionsmodi scrollen, siehe Seite14.

5- Einmal die gesuchte Konfiguration gefunden, die Taste "ENTER,, drücken und auf dem Display erscheint folgendes :

1	Operation Mode --	Etat du système : choix de la configuration de default	Zustand des Systems : Auswahl der Werkseinstellung
2	xxxxx	Code de la modalité actuellement insérée	Code des momentan eingegebenen Modus
3	yyyyyyyyyyyyyyyy	Description synthétique Modalité actuellement insérée	Kurze Beschreibung des momentan eingegebenen Modus
4	Updating, please wait	Message pour l'opérateur	Meldung für den Anwender

*Le régulateur se met en régulation , le display recommence à visualiser la valeur de " in " de l'entrée active*

*Der Regler geht in Betrieb, das Display zeigt nun wieder die Werte "in" des aktiven Eingangs an.*

## FRANCAIS

## DEUTSCH

### 8.2 Paramètres niveau "BASE"

Cette modalité est sélectionnée quand SW1 est en position "OFF" (Default usine), les paramètres modifiables sont les suivants.

*N.B. le sens des sigles utilisés ci-dessous ( colonne "code" ) et expliqué dans les graphiques pag. 9, 10, 11 et 12.*

### 8.2 "BASE" Level Parameters

This mode is selected when SW1 is in the "OFF" position (factory default setting). The parameters which can be modified are:

*N.B. The meaning of the codes ("code" column) is explained in the graphs on pages 9, 10, 11 and 12.*

Display			UM	Default	Configurazione Konfiguration	Modele transducteur o signal généré Wandlermodell oder gesendetes Signal	Descrizione / Beschreibung
Code	Value / Wert	min	MAX				
SP1	-10,0	+90,0	°C	45,0	rtE-01	STE -10/+90 °C	Set point 1
	4,0	20,0	mA	14,0	rPr420	4-20 mA	
	0	14,8	bar 1	0,6	rPr015	SPR 0-15 bar	
	0	24,7	bar	17,0	rPr025	SPR 0-25 bar	
	0	29,7	bar	17,0	rPr030	SPR 0-30 bar	
	0	44,6	bar	25,0	rPr045	SPR 0-45 bar	
	0	5,0	Vdc	2,9	rUu-05	0-5 Vdc	
	0	30,0	bar	17,0	rPu030	0-5 Vdc	
	0	10,0	Vdc	6,0	rUu010	0-10 Vdc	
SP2	-10,0	+90,0	°C	45,0	rtE-01	STE -10/+90°C	Set point 2
	4,0	20,0	mA 1	4,0	rPr420	4-20 mA	
	0	14,8	bar	10,6	rPr015	SPR 0-15 bar	
	0	24,7	bar	17,0	rPr025	SPR 0-25 bar	
	0	29,7	bar	17,0	rPr030	SPR 0-30 bar	
	0	44,6	bar	25,0	rPr045	SPR 0-45 bar	
	0	5,0	Vdc	2,9	rUu-05	0-5 Vdc	
	0	30,0	bar	17,0	rPu030	0-5 Vdc	
	0	10,0	Vdc	6,0	rUu010	0-10 Vdc	
Lh	0	10.1 V	Vdc	10.1 V	Toutes les config. Alle konfigurat.	Toutes les sondes Alle sonden	Limitation de Max Tension nocturne pour OUT_1 , et avec SP1 et avec SP2 Begrenzung der max. Nachtspannung für OUT_1, sowohl mit SP1 als auch mit SP2

### 8.3 Procédure Modification Paramètres niveau " BASE"

1- Avec l'appareil en fonction, sur le display apparaît la page de travail courant, par ex. le paramètre "in": valeur de l'entrée prédominance.

### 8.3 Anleitung für Änderung der Parameter in der "BASIS"-Ebene

1- Wenn das Gerät in Betrieb ist, erscheint auf dem Display die Seite des aktuellen Vorgangs, z.B.: der Parameter "in": Haupteingangswert.

	FRANCAIS	DEUTSCH
1	----running----	Etat du système : Fonctionnement normal
2	Higher Inlet Signal	Description du paramètre sélectionné , voir tableau de pag.15
3	in 37 °C	Sigla, valore, unità di misura del parametro selezionato
4	rtE-01	Modalité de fonctionnement active

2- Appuyer en même temps pour un instant sur les touches "ENTER" et "ESCAPE": sur le display apparaît ce qui suit :

1	--setting --	Etat du système : modification des <b>paramètres niveau base</b>	Zustand des Systems: Veränderung der <b>Parameter auf BASIS -Ebene</b>
2	Set Point N.1 (SP1)	Description du paramètre sélectionné , voir tableau de pag.15	Beschreibung des ausgewählten Parameters, siehe Tabelle auf Seite 15
3	SP1 45,0 °C	Sigle , valeur , unité de mesure du paramètre sélectionné	Abkürzung, Wert, Maßeinheit des ausgewählten Parameters
4	ENT: select ESC: exit	Suggerimenti per la programmazione	Vorschläge für die Programmierung

3- Avec les touches "UP" ou "DOWN" on parcourt le display les lignes N° 2 et N° 3 des paramètres modifiables niveau base, voir pag.18

4- Une fois que le paramètre que l'on veut modifier a été individualisé , par ex. la Limite Nocturne "Lh", appuyer sur la touche "ENTER" on continue:

1	--setting --	Etat du système : modification des <b>paramètres niveau base</b>	Zustand des Systems: Veränderung der <b>Parameter auf BASIS -Ebene</b>
2	Max Night Limit	Description du paramètre sélectionné , voir tableau de pag.18	Beschreibung des ausgewählten Parameters, siehe Tabelle auf Seite 18
3	Lh 10,0 V	Sigle , valeur , unité de mesure du paramètre sélectionné	Abkürzung, Wert, Maßeinheit des ausgewählten Parameters
4	ENT: save ESC: abort	Conseils pour la programmation	Vorschläge für die Programmierung

5- Avec les touches "UP" et "DOWN" on modifie la valeur de la ligne N° 3 en la portant par ex. à 6,0 V (en appuyant en même temps aussi sur. "ENTER" on accélère la mise en place).

1	--setting --	Etat du système : modification des <b>paramètres niveau base</b>	Zustand des Systems: Veränderung der <b>Parameter auf BASIS -Ebene</b>
2	Max Night Limit	Description du paramètre sélectionné , voir tableau de pag.18	Beschreibung des ausgewählten Parameters, siehe Tabelle auf Seite 18
3	Lh 6,0 V	Sigle , valeur , unité de mesure du paramètre sélectionné	Abkürzung, Wert, Maßeinheit des ausgewählten Parameters
4	ENT: save ESC: abort	Conseils pour la programmation	Vorschläge für die Programmierung

6- En appuyant sur "ESC" on efface la nouvelle valeur imposée en ne changeant pas la valeur d'origine de "Lh", on saute au point "8".

7- En appuyant par contre sur la touche "ENTER" on confirme la nouvelle valeur imposée, on continue

1	--setting --	Etat du système : modification des <b>paramètres niveau base</b>	Zustand des Systems: Veränderung der <b>Parameter auf BASIS -Ebene</b>
2	Max Night Limit	Description du paramètre sélectionné , voir tableau de pag.18	Beschreibung des ausgewählten Parameters, siehe Tabelle auf Seite 18
3	3 Lh 6,0 V	Sigle , valeur , unité de mesure du paramètre sélectionné	Abkürzung, Wert, Maßeinheit des ausgewählten Parameters
4	ENT: select ESC: exit	Conseils pour la programmation	Vorschläge für die Programmierung

8- Pour modifier un autre paramètre on retourne au point "3",

9- Pour sortir éviter de rendre opérationnelles les modifications, appuyer sur la touche ESCAPE ; CONFIRMER LE CHOIX et sortir en appuyant.

En même temps sur les touches ENTER + ESCAPE : les paramètres modifiés sont sauvegardés, le display montre ce qui suit:

1	--setting --	Etat du système : modification des <b>paramètres niveau base</b>	Zustand des Systems: Veränderung der <b>Parameter auf BASIS -Ebene</b>
2	Max Night Limit	Description du paramètre sélectionné , voir tableau de pag.18	Beschreibung des ausgewählten Parameters, siehe Tabelle auf Seite 18
3	Lh 6,0 V	Sigle , valeur , unité de mesure du paramètre sélectionné	Abkürzung, Wert, Maßeinheit des ausgewählten Parameters
4	*updating: pls wait *	Message pour l'opérateur	Meldung für den Anwender

Le régulateur se met en régulation, le display recommence à visualiser la valeur de " in° de l'entrée active

Der Regler geht in Betrieb, das Display zeigt aufs Neue den Wert von "in" des aktiven Ausgangs.

**8.5 Paramètres niveau "EXPERT"**

Les modifications éventuelles sont à faire seulement par un personnel EXPERT et QUALIFIÉ.

**N.B. Le sens des sigles utilisés ci dessous (colonne "code°") et expliqués dans le graphique de pag. 9, 10, 11 et 12.**

**8.5 Parameter auf "EXPERTEN"- Ebene**

Eventuelle Veränderungen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden!

**N.B. Die Bedeutung der nachfolgend benutzten Abkürzungen (Spalte "Code") wird in den Grafiken der Seiten 9, 10, 11 und 12 erklärt.**

Display						
Code	Value min	UM MAX	Default	Configuratione Konfigurazione	Sonde Sonde	Description Beschreibung
USP 1 USP 2	2	18,1	mA	15,0	rS-420	---
	0	10	Vdc	7,5	rS-010	---
	-54,9	+55	°C	-1,6	rtE-01	STE -10/+90 °C
	-8	+8	mA	-0,6	rPr420	4-20 mA
	-7,5	+7,4	bar	-0,4	rPr015	SPR 0-15 bar
	-12,5	+12,4	bar	-0,8	rPr025	SPR 0-25 bar
	-15	+14,9	bar	-0,8	rPr030	SPR 0-30 bar
	-22,5	+22,4	bar	-1,0	rPr045	SPR 0-45 bar
	-2,5	+2,4	Vdc	-0,2	rUu-05	0-5 Vdc
	-5,1	+4,9	Vdc	-0,5	rUu010	0-10 Vdc
UPb 1 UPb 2	-15	+15	bar	-1,0	rPu030	0-5 Vdc
	0,5	15	mA	4,2	rS-420	---
	0,2	10	Vdc	2,1	rS-010	---
	2,0	55,0	°C	2,4	rtE-01	STE -10/+90 °C
	0,5	15,0	mA	1,0	rPr420	4-20 mA
	0,5	15,0	bar	0,7	rPr015	SPR 0-15 bar
	1,0	25,0	bar	1,2	rPr025	SPR 0-25 bar
	1,0	30,0	bar	1,2	rPr030	SPR 0-30 bar
	1,0	45,0	bar	1,5	rPr045	SPR 0-45 bar
	0,1	5,0	Vdc	0,4	rUu-05	0-5 Vdc
Sh 1 Sh 1	1,0	30,0	bar	1,5	rPu030	0-5 Vdc
	0,2	10,0	Vdc	0,8	rUu010	0-10 Vdc
	-20,0	+90,0	°C	90,0	rtE-01	STE -10/+90 °C
	4	20	mA	20,0	rPr420	4-20 mA
	0	15	bar	15,0	rPr015	SPR 0-15 bar
	0	25	bar	25,0	rPr025	SPR 0-25 bar
	0	30	bar	30,0	rPr030	SPR 0-30 bar
	0	45	bar	45,0	rPr045	SPR 0-45 bar
	0	5	Vdc	5,0	rUu-05	0-5 Vdc
	0	30	bar	30,0	rPu030	0-5 Vdc
ih 1 ih 1	0	10,1	Vdc	10,0	rUu010	0-10 Vdc
	1	30	°C	1	rtE-01	STE -10/+90 °C
	0,1	5,0	mA	0,1	rPr420	4-20 mA
	0,1	5,0	bar	0,1	rPr015	SPR 0-15 bar
	0,1	8,0	bar	0,1	rPr025	SPR 0-25 bar
	0,1	8,0	bar	0,1	rPr030	SPR 0-30 bar
	0,1	15,0	bar	0,1	rPr045	SPR 0-45 bar
	0,1	2,5	Vdc	0,1	rUu-05	0-5 Vdc
	0,1	15,0	bar	0,1	rPu030	0-5 Vdc
	0,1	5,0	Vdc	0,1	rUu010	0-10 Vdc
So 1 So 2	4	20,0	mA	0	rS-420	---
	0	10,0	Vdc	0	rS-010	---
	-20,0	+90,0	°C	-20,0	rtE-01	STE -10/+90 °C
	4	20	mA	4	rPr420	4-20 mA
	0	15	bar	0	rPr015	SPR 0-15 bar
	0	25	bar	0	rPr025	SPR 0-25 bar
	0	30	bar	0	rPr030	SPR 0-30 bar
	0	45	bar	0	rPr045	SPR 0-45 bar
	0	5	Vdc	0	rUu-05	0-5 Vdc
	0	30	bar	0	rPu030	0-5 Vdc
io 1 io 2	0	10,1	Vdc	0	rUu010	0-10 Vdc
	0,1	5	mA	0,2	rS-420	---
	0,1	5,0	Vdc	0,1	rS-010	---
	1	30	°C	1	rtE-01	STE -10/+90 °C
	0,1	5,0	mA	0,1	rPr420	4-20 mA
	0,1	5,0	bar	0,1	rPr015	SPR 0-15 bar
	0,1	8,0	bar	0,1	rPr025	SPR 0-25 bar
	0,1	8,0	bar	0,1	rPr030	SPR 0-30 bar
	0,1	15,0	bar	0,1	rPr045	SPR 0-45 bar
	0,1	2,5	Vdc	0,1	rUu-05	0-5 Vdc
	0,1	15,0	bar	0,1	rPu030	0-5 Vdc
	0,1	5,0	Vdc	0,1	rUu010	0-10 Vdc

## ./. 8.5 Paramètres niveau "EXPERT"

## ./. 8.5 Parameter auf "EXPERTEN"- Ebene

Display			Default	Configuration Konfiguration	Sonde Sonde	Description Beschreibung	
Code	Value min	UM MAX					
hi - h2	0,0	10,1	Vdc	10,0	Toutes les config. - Alle Konfig.	Toutes les sonde - Alle Sonden	Limite MAX OUT_1
Lo 1-Lo2	0,0	10,1	Vdc	0,0	Toutes les config. - Alle Konfig.	Toutes les sonde - Alle Sonden	Limite Min OUT_1
dE 1-dE 2	1,5°	60,0°	sec	2,0	Toutes les config. - Alle Konfig.	Toutes les sonde - Alle Sonden	STARTER Temps Accél./Décél
Pb 1 Pb 2	2,0	55,0	°C	7,5	rtE-01	STE -10/+90°C	Bande Proportionelle Proportional bereich
	0,2	16,0	mA	2,6	rPr420	4-20 mA	
	0,5	15,0	bar	2,4	rPr015	SPR 0-15 bar	
	1,0	25,0	bar	3,5	rPr025	SPR 0-25 bar	
	1,0	30,0	bar	3,5	rPr030	SPR 0-30 bar	
	1,0	45,0	bar	5,2	rPr045	SPR 0-45 bar	
	0,1	5,0	Vdc	0,8	rUu-05	0-5 Vdc	
	1,0	30,0	bar	3,5	rPu030	0-5 Vdc	
	0,2	10,0	Vdc	1,6	rUu010	0-10 Vdc	

## 8.6 Procédure Modification Paramètres niveau "EXPERT"

- 1- Avec l'appareil en fonction, sur le display apparaît la page de travail courante, par ex. le paramètre "in": valeur de l'entrée prédominance.

## 8.6 Anleitung Parameteränderung "EXPERTEN"

## - Ebene

- 1- Wenn das Gerät in Betrieb ist, erscheint auf dem Display die Seite des aktuellen Vorgangs, z.B.: der Parameter "in": Haupteingangswert.

FRANCAIS		DEUTSCH
1	----running----	Etat du système : Fonctionnement normal
2	Higher Inlet Signal	Beschreibung des ausgewählten Parameters, siehe Tabelle auf Seite 15
3	in 37 °C	Abkürzung, Wert, Maßeinheit der ausgewählten Parameter, siehe Tab. Programmierung
4	rtE-01	Betriebsmodus aktiv

- 2- Commuter l'interrupteur **SW 1** dans la position "**ON**"  
 3- Appuyer en même temps pour un instant sur les touches "**ENTER**" et "**ESCAPE**": sur le display apparaît ce qui suit :

1	--setting --	Etat du système: modification des <b>paramètres niveau expert</b>	Zustand des Systems : Veränderung der <b>Parameter auf EXPERTEN -Ebene</b>
2	Set Point N.1 (SP1)	Description du paramètre sélectionné, voir tableau de pag.15	Beschreibung des ausgewählten Parameters, siehe Tabelle auf Seite 15
3	SP1 45,0 °C	Sigle, valeur, unité de mesure du paramètre sélectionné, voir tableau de PG	Abkürzung, Wert, Maßeinheit der ausgewählten Parameter, siehe Tab. Programmierung
4	ENT: select ESC: exit	Modalité de fonctionnement active	Betriebsmodus aktiv

4- Avec les touches "**UP**" ou "**DOWN**" on parcourt sur le display les lignes N° 2 et N° 3 des paramètres indiqués dans les tableaux de pag.19 et 20. Continuer en suivant la même procédure de pag.18 (niveau BASE)

*Le régulateur se met en régulation, le display recommence à visualiser la valeur de "in" de l'entrée active.*

4- Mit den Tasten "**UP**" oder "**DOWN**" kann man auf dem Display durch die Zeilen Nr. 2 und Nr. 3 der auf den Seiten 19 und 20 aufgeführten Parameter scrollen; Nach der Anleitung auf Seite 18 fortfahren (BASIS - Ebene).

*Der Regler geht in Betrieb, das Display zeigt aufs Neue den Wert von "in" des aktiven Ausgangs..*

**8.7 Paramètres de configuration, niveau "RÉSERVÉ" au diagnostic**  
**Accès consenti uniquement au personnel autorisé par le constructeur**

Code	Display			FRANCAIS	
	Value	UM	Default	Configuration	Description
c0	GP	off	r2	Fonctionnement	Régulateur Slave: utilise l'entrée IN1
	r1	off			Régulateur Master : utilise seulement l'entrée IN1
	r2	off			Régulateur Master : utilise les deux entrées IN1 et IN2
c1	oFF	off	hi	Sélection entrées	Utilise toujours branchée en IN1
	Lo	off			Utilise la sonde à valeur INFÉRIEURE
	hi	off			Utilise la sonde à valeur SUPÉRIEURE
c2	420	mA	°C	Type d'entrées	Signal en courant 4-20 mA pour modalité MASTER ou SLAVE
	05	V			Signal en tension 0-5 Vdc pour modalité MASTER
	010	V			Signal en tension 0-10 Vdc pour modalité MASTER o SLAVE
	ntc	°C			Signal en kohm 10K @25 °C pour modalité MASTER
c3	oFF	off	OFF	Conversion linéaire	Aucune conversion
	015	bar			Conversion 4 mA > 0 bar / 20 mA A 15 bar pour transducteur 0-15 bar
	025	bar			Conversion 4 mA > 0 bar / 20 mA A 25 bar pour transducteur 0-25 bar
	030	bar			Conversion 4 mA > 0 bar / 20 mA A 30 bar pour transducteur 0-30 bar
	045	bar			Conversion 4 mA > 0 bar / 20 mA A 45 bar pour transducteur 0-45 bar
	030	bar			Conversion 0,5 V > 0 bar / 4,5 V > 30 bar pour transducteur 0-30 bar
c4	oFF	off	hi	Position du Set-point	Modalité Groupe de puissance (OFF-Set-Point)
	Lo	off			Set-point au MINIMUM de la caractéristique de régulation
	hi	off			Set-point au MAXIMUM de la caractéristique de régulation
c5	0		0	PAS UTILISE	PAS UTILISE
c6	0	off	0	Gestion relais RL1	RL1 = OFF > WMC = K.O.
	1	off			RL1 = OFF > WMC = K.O. + S2 = ON
	2	off			RL1 = OFF > WMC = K.O. + S2 = ON + U/V/W = 0Vac
c7	0	off	0	Sortie analogique -10V , OUT_1	Pour la commande autres unités SLAVE 0-10 Vdc
	1	off			Pour la commande de l'Unité Spray modèle WS100 ou WS180
	2	off			Commande d'autres unités, Set Point USP et Bande Prop. UPB, mod. directe
	3	off			Commande d'autres unités, Set Point USP et Bande Prop. UPB, mod. inverse
c8	0	off	1	Sortie analogique 0-10V , OUT_2	Pour la commande autres unités SLAVE 0-10 Vdc
	1	off			Pour la commande de l'Unité Spray modèle WS100 ou WS180
	2	off			Commande d'autres unités, Set Point USP et Bande Prop. UPB, mod. directe
	3	off			Commande d'autres unités, Set Point USP et Bande Prop. UPB, mod. inverse

**8.7 Konfigurationsparameter "RESERVIERT"- Ebene, nur für Diagnose**  
*Zugang nur dem vom Hersteller befugten Fachpersonal erlaubt!*

Code	Display			DEUTSCH	
	Value	UM	Default	Konfiguration	Beschreibung
c0	GP	off	r2	Funktion	Slave - Regler: benutzt Eingang IN1
	r1	off			Master - Regler: benutzt nur Eingang IN1
	r2	off			Master - Regler: benutzt beide Eingänge IN1 und IN2
c1	oFF	off	hi	Auswahl Eingänge	Benutzt immer die an IN1 angeschlossene Sonde
	Lo	off			Benutzt die Sonde mit dem MINDESTWERT
	hi	off			Benutzt die Sonde mit dem HÖCHSTWERT
c2	420	mA	°C	Eingangstyp	Signal mit Strom 4-20 mA für MASTER oder SLAVE- Modus
	05	V			Signal mit Spannung 0-5 Vdc für MASTER - Modus
	010	V			Signal mit Spannung 0-10 Vdc für MASTER oder SLAVE- Modus
	ntc	°C			Signal in kohm 10K @25 °C für MASTER- Modus
c3	oFF	off	OFF	Lineare Umsetzung	Keine Umsetzung
	015	bar			Umsetzung 4mA > 0 bar / 20 mA A 15 bar für Wandler 0-15 bar
	025	bar			Umsetzung 4mA > 0 bar / 20 mA A 25 bar für Wandler 0-25 bar
	030	bar			Umsetzung 4mA > 0 bar / 20 mA A 30 bar für Wandler 0-30 bar
	045	bar			Umsetzung 4mA > 0 bar / 20 mA A 45 bar für Wandler 0-45 bar
	030	bar			Umsetzung 0,5 V > 0 bar / 4,5 V > 30 bar für Wandler 0-30 bar
c4	oFF	off	hi	Position Set-point	Modus Spannungsgruppe (OFF-Set-Point)
	Lo	off			Set-Point auf MINDESTWERT der Einstellung.
	hi	off			Set-Point auf HÖCHSTWERT der Einstellung.
c5	0		0	NICHT BENUTZT	NICHT BENUTZT
c6	0	off	0	Steuerung Relais RL1	RL1 = OFF > WMC = K.O.
	1	off			RL1 = OFF > WMC = K.O. + S2 = ON
	2	off			RL1 = OFF > WMC = K.O. + S2 = ON + U/V/W = 0 Vac
c7	0	off	0	analoger Ausgang 0-10 V, OUT_1	Für Befehl von anderen SLAVE- Einheiten 0-10 Vdc
	1	off			Für Befehl der Spray-Einheit Modell WS100 oder WS180
	2	off			Befehl für andere Einheiten, Set-Point USP und Proportionalbereich. UPB, Direktmodus
	3	off			Befehl für andere Einheiten, Set-Point USP und Proportionalber. UPB, umgekehrt. Modus
c8	0	off	1	analoger Ausgang 0-10 V, OUT_2	Für Befehl von anderen SLAVE-Einheiten 0-10 Vdc
	1	off			Für Befehl der Spray-Einheit Modell WS100 oder WS180
	2	off			Befehl für andere Einheiten, Set Point USP und Proportionalbereich. UPB, Direktmodus
	3	off			Befehl für andere Einheiten, Set Point USP und Proportionalber.UPB, umgekehrt. Modus

## FRANCAIS

### 9. Messages d'alarme

L'état d'ALARME est indiqué sur la première ligne du display avec un message spécifique (voir tableau) , remplaçant l'indication de la phase en cours, soit de travail soit de programmation. Si l'appareillage est dans la phase de travail le display commence à clignoter pour attirer l'attention de l'opérateur. Si l'appareillage est dans la phase de programmation le display ne clignote pas mais présente seulement le message d'erreur.

Une séquence typique de visualisation pendant le travail pourrait être la suivante :

## FRANCAIS

1	----running----	Etat du système : Fonctionnement normal	Zustand des Systems: normaler Betrieb
2	<b>Higher Inlet Signal</b>	Description du paramètre sélectionné , voir tableau de pag.15	Beschreibung des ausgewählten Parameters, siehe Tabelle auf Seite 15
3	in 37°C	Sigle, valeur, unité de mesure du paramètre sélectionné	Abkürzung, Wert, Maßeinheit der ausgewählten Parameter
4	rtE-01	Modalité de fonctionnement active	Betriebsmodus aktiv

Intervento di un guasto ad uno dei trasduttori collegati all'ingresso, la prima riga viene aggiornata come segue:

1	<b>Under Range or Open</b>	Etat du système : ALARME	Zustand des Systems: ALARM
2	<b>Higher Inlet Signal</b>	Description du paramètre sélectionné , voir tableau de pag.15	Beschreibung des ausgewählten Parameters, siehe Tabelle auf Seite 15
3	in 37 °C	Sigle , valeur , unité de mesure du paramètre sélectionné	Abkürzung, Wert, Maßeinheit der ausgewählten Parameter
4	rtE-01	Modalité de fonctionnement active	Betriebsmodus aktiv

## DEUTSCH

### 9. Alarmmeldungen

Der ALARM- Zustand wird in der ersten Zeile des Displays mit einer speziellen Meldung (siehe Tabelle) angezeigt, die die normale Anzeige der jeweiligen Phase ersetzt:  
Ist das Gerät in der Arbeitsphase, beginnt das Display zu blinken, um die Aufmerksamkeit des Anwenders auf sich zu lenken.  
Ist das Gerät in der Programmierungsphase, blinkt das Display nicht, es erscheint nur eine Fehlermeldung.

**Tableau des messages d'alarme**

## FRANCAIS

Priorité	Message	Description																																				
1	<b>Cpld Type Error</b>	Ne reconnaît pas la congruence du dispositif de contrôle ; empêche la Continuation de toute activité , et ce n'est pas une situation ratrappable par l'opérateur																																				
2	<b>Over temperature</b>	Stop pour dépassement température maximale carte de logique 80 °C																																				
3	<b>Under Range or Open</b>	<p style="text-align: center;"><b>- Signal d'entrée inférieur à la valeur minimum</b></p> Valeur de la limite inférieure pour chaque configuration <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>rS-420</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> <td>rPr030 (*)</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>rS-010</td> <td>---</td> <td>Vdc</td> <td>rPr045 (*)</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>rtE-01</td> <td>-24</td> <td>°C</td> <td>rUu-05</td> <td>---</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr420</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> <td>rPu030 (*)</td> <td>---</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr015 (*)</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> <td>rUu010</td> <td>---</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr025 (*)</td> <td>2,0</td> <td>mA</td> <td>(*) Conversion d' échelle sur le display</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	rS-420	2,0	mA	rPr030 (*)	2,0	mA	rS-010	---	Vdc	rPr045 (*)	2,0	mA	rtE-01	-24	°C	rUu-05	---	Vdc	rPr420	2,0	mA	rPu030 (*)	---	Vdc	rPr015 (*)	2,0	mA	rUu010	---	Vdc	rPr025 (*)	2,0	mA	(*) Conversion d' échelle sur le display		
rS-420	2,0	mA	rPr030 (*)	2,0	mA																																	
rS-010	---	Vdc	rPr045 (*)	2,0	mA																																	
rtE-01	-24	°C	rUu-05	---	Vdc																																	
rPr420	2,0	mA	rPu030 (*)	---	Vdc																																	
rPr015 (*)	2,0	mA	rUu010	---	Vdc																																	
rPr025 (*)	2,0	mA	(*) Conversion d' échelle sur le display																																			
4	<b>Over Range or Short</b>	<p style="text-align: center;"><b>- Signal d'entrée supérieur à la valeur maximum</b></p> Valeur de la limite supérieure pour chaque configuration <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>rS-420</td> <td>24 m</td> <td>A</td> <td>rPr030 (*)</td> <td>24</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>rS-010</td> <td>11</td> <td>Vdc</td> <td>rPr045 (*)</td> <td>24</td> <td>mA</td> </tr> <tr> <td>rtE-01</td> <td>+94</td> <td>°C</td> <td>rUu-05</td> <td>5,5</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr420</td> <td>24</td> <td>mA</td> <td>rPu030 (*)</td> <td>5,5</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr015 (*)</td> <td>24</td> <td>mA</td> <td>rUu010</td> <td>11</td> <td>Vdc</td> </tr> <tr> <td>rPr025 (*)</td> <td>24</td> <td>mA</td> <td>(*) Conversion d'échelle sur le display</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	rS-420	24 m	A	rPr030 (*)	24	mA	rS-010	11	Vdc	rPr045 (*)	24	mA	rtE-01	+94	°C	rUu-05	5,5	Vdc	rPr420	24	mA	rPu030 (*)	5,5	Vdc	rPr015 (*)	24	mA	rUu010	11	Vdc	rPr025 (*)	24	mA	(*) Conversion d'échelle sur le display		
rS-420	24 m	A	rPr030 (*)	24	mA																																	
rS-010	11	Vdc	rPr045 (*)	24	mA																																	
rtE-01	+94	°C	rUu-05	5,5	Vdc																																	
rPr420	24	mA	rPu030 (*)	5,5	Vdc																																	
rPr015 (*)	24	mA	rUu010	11	Vdc																																	
rPr025 (*)	24	mA	(*) Conversion d'échelle sur le display																																			
5	<b>T.K. Motor</b>	<b>Intervention protection thermique externe : NON UTILISÉ AVEC EC MOTORS</b>																																				

- Les alarmes sont visualisées avec la priorité indiquée dans le tableau ci-dessus, la présence d'une alarme à majeure priorité Empêche la visualisation de celles à priorité moins importante.
- Pour réarmer l'alarme visualisé sur le DISPLAY appuyer sur "ESCAPE" sur le DISPLAY apparaîtra pour un instant la, phrase "\*\*\* Errors Cleared \*\*\*, pour confirmer l'élimination de l'alarme .
- Si l'ALARME reste visualisé, appeler le Service Assistance Technique.

**Tabelle der Alarmmeldungen**
**D E U T S C H**

Priorität	Meldung	Beschreibung																																									
1	Cpld Type Error	Kongruenz der Kontrolleinrichtung wurde nicht erkannt: verhindert jegliches Weiterarbeiten; Kann vom Anwender nicht rückgängig gemacht werden.																																									
2	Over temperature	Stop due to exceeding the maximum 80 °C temperature for the logic board																																									
3	Under Range or Open	<p>- Eingangswert liegt unter Mindestwert</p> <p>Grenzwert zu klein für jegliche Konfiguration</p> <table border="1"> <tr><td>rS-420</td><td>2,0</td><td>mA</td><td>rPr030 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rS-010</td><td>---</td><td>Vdc</td><td>rPr045 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rtE-01</td><td>-24</td><td>°C</td><td>rUu-05</td><td>---</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr420</td><td>2,0</td><td>mA</td><td>rPu030 (*)</td><td>---</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr015 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td><td>rUu010</td><td>---</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr025 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td><td colspan="4" rowspan="2">(*) Umwandlung der Skala auf dem Display</td></tr> </table>					rS-420	2,0	mA	rPr030 (*)	2,0	mA	rS-010	---	Vdc	rPr045 (*)	2,0	mA	rtE-01	-24	°C	rUu-05	---	Vdc	rPr420	2,0	mA	rPu030 (*)	---	Vdc	rPr015 (*)	2,0	mA	rUu010	---	Vdc	rPr025 (*)	2,0	mA	(*) Umwandlung der Skala auf dem Display			
rS-420	2,0	mA	rPr030 (*)	2,0	mA																																						
rS-010	---	Vdc	rPr045 (*)	2,0	mA																																						
rtE-01	-24	°C	rUu-05	---	Vdc																																						
rPr420	2,0	mA	rPu030 (*)	---	Vdc																																						
rPr015 (*)	2,0	mA	rUu010	---	Vdc																																						
rPr025 (*)	2,0	mA	(*) Umwandlung der Skala auf dem Display																																								
4	Over Range or Short	<p>- Eingangswert überschreitet Höchstwert</p> <p>Grenzwert zu hoch für jegliche Konfiguration</p> <table border="1"> <tr><td>rS-420</td><td>24</td><td>m A</td><td>rPr030 (*)</td><td>24</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rS-010</td><td>11</td><td>Vdc</td><td>rPr045 (*)</td><td>24</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rtE-01</td><td>+94</td><td>°C</td><td>rUu-05</td><td>5,5</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr420</td><td>24</td><td>mA</td><td>rPu030 (*)</td><td>5,5</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr015 (*)</td><td>24</td><td>mA</td><td>rUu010</td><td>11</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr025 (*)</td><td>24</td><td>mA</td><td colspan="4" rowspan="2">(*) Umwandlung der Skala auf dem Display</td></tr> </table>					rS-420	24	m A	rPr030 (*)	24	mA	rS-010	11	Vdc	rPr045 (*)	24	mA	rtE-01	+94	°C	rUu-05	5,5	Vdc	rPr420	24	mA	rPu030 (*)	5,5	Vdc	rPr015 (*)	24	mA	rUu010	11	Vdc	rPr025 (*)	24	mA	(*) Umwandlung der Skala auf dem Display			
rS-420	24	m A	rPr030 (*)	24	mA																																						
rS-010	11	Vdc	rPr045 (*)	24	mA																																						
rtE-01	+94	°C	rUu-05	5,5	Vdc																																						
rPr420	24	mA	rPu030 (*)	5,5	Vdc																																						
rPr015 (*)	24	mA	rUu010	11	Vdc																																						
rPr025 (*)	24	mA	(*) Umwandlung der Skala auf dem Display																																								
5	T.K. Motor	<b>Eingriff Schutz Außentemperatur: NICHT BEI EC MOTORS BENUTZT</b>																																									

- Die Alarne werden je nach Priorität der o.g. Tabelle angezeigt; bei Anwesenheit eines Alarms mit höherer Priorität wird ein Alarm mit niedrigerer Priorität nicht angezeigt.
- Um den angezeigten Alarm auf dem DISPLAY zurück zu setzen, "ESCAPE" drücken und auf dem DISPLAY erscheint für einen Moment lang die Meldung: \*\* Errors Cleared \*\*, also die Bestätigung für die Entfernung des Alarms.
- Bleibt die Alarmmeldung bestehen, bitte den Kundendienst rufen.

## 7. Parámetros

El funcionamiento del dispositivo está guiado por una serie de parámetros, llamados "Parámetros de Trabajo", enumerados en la siguiente tabla 7.1. Algunos de estos son únicamente de lectura (por ejemplo. los valores de las entradas analógicas) otros pueden ser modificados para adaptar el funcionamiento a las exigencias del usuario (por ejemplo. Set Point , Limitación de Velocidad Mínima o Máxima , etc.) . Estos últimos están divididos en dos secciones 1 y 2 , relativas a SP1 y SP2 .

Además existe una serie de parámetros más generales , llamados de Configuración , que definen el modo de funcionamiento (Slave o Master) , el número y el tipo de señales aplicables a las entradas , la unidad de medida a utilizar, la posición del Set Point , la gestión del relé RL1 y de las salidas analógicas OUT\_1 e OUT\_2 . Los valores de estas últimas, enumerados en la siguiente tabla 7.2, vienen definidos implícitamente seleccionando la configuración por defecto, son visibles pero no son accesibles para el operador.

### 7.1 7.1 Enumeración de los Parámetros de Trabajo

<i>Denominazione / Denominación</i>	<i>Descripción</i>	<i>Banco</i>
.....	<i>Nombre de la configuración por defecto en uso</i>	- L
tL	Internal Temperature	Temperatura instantánea tarjeta de lógica en °C
Co1	Out1 Value (EC Mot)	Valor del comando en salida OUT_1 para Motores EC
Co2	Out2 Value (Spray)	Valor del comando en salida OUT_2 para Unidad Spray
in	Higher Inlet Signal	Valor de la señal prevalente entre las entradas IN1 ó IN2
SP	Used Set Point	Set Point en uso (S1 para SP1 y S2 para SP2)
i 1	Inlet IN 1 value	Valor de la señal en la entrada IN 1
i 2	Inlet IN 2 value	Valor de la señal en la entrada IN 2
SP1	Set Point N.1(SP1)	Set point N.1
SP2	Set Point N.2 (SP2)	Set-point N.2
Lh	Max Night Limit	Salida OUT_1 , limitación de Máximo (Límite RPM nocturno)
USP 1	Set Point N.1 Spray	1 Set Point para unidad Spray externa (salida OUT_2)
UPb 1	Prop. Band N.1 Spray	1 Banda Proporcional para unidad Spray externa (salida OUT_2)
Sh 1	Input x Out 100%	1 Valor que fuerza la Salida OUT_1 (Motor EC) al Máximo
ih 1	Hysteresis Sh1 Value	1 Histéresis sobre el valor de la entrada Sh 1
So 1	Input x Out 0%	1 Valor que fuerza la Salida OUT_1 (Motor EC) al cero
io 1	Hysteresis So1 Value	1 Histéresis sobre el valor So 1
hi 1	Maximum Limit 1	1 Salida OUT_1 , Límite de máximo (Máx RPM)
Lo 1	Minimum Limit 1	1 Salida OUT_1 , Límite de mínimo (mín RPM)
dE 1	Accel./Decel. Time	1 Inicio gradual Tiempo de aceleración/ deceleración
Pb 1	Proportional Band SP1	1 Banda Proporcional
USP 2	Set Point N.2 Spray	2 Set Point para unidad Spray externa (salida OUT_2)
UPb 2	Prop. Band N.2 Spray	2 Banda Proporcional para unidad Spray externa (salida OUT_2)
Sh 2	Input x Out 100%	2 Valor que fuerza la Salida OUT_1 (Motor EC) al Máximo
ih 2	Hysteresis Sh 2 Value	2 Histéresis sobre el valor Sh 2
So 2	Input x Out 0%	2 Valor que fuerza la Salida OUT_1 (Motor EC) al cero
io 2	Hysteresis So 2 Value	2 Histéresis sobre el valor So 2
hi 2	Maximum Limit 2	2 Salida OUT_1 , Límite de máximo (Máx RPM)
Lo 2	Minimum Limit 2	2 Salida OUT_1 , Límite de mínimo (mín RPM)
dE 2	Accel./Decel. Time	2 Inicio gradual Tiempo de aceleración/ deceleración
Pb 2	Proportional Band SP2	2 Banda Proporcional

V : sólo visualización

L : visualización y modificación nivel BASE (con SW1 en posición "Off") , configuración de fábrica

K : visualización y modificación nivel EXPERTO (con SW1 en posición "On")

### 7.2 7.2 Visualización de los Parámetros de Trabajo

Concluida la fase preliminar de encendido, en la pantalla aparece lo que sigue:

1	<b>running</b>	Estado del Sistema : Funcionamiento normal
2	<b>Higher Inlet Signal</b>	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.15
3	<b>in 37 °C</b>	Sigla , valor , unidad de medida del parámetro seleccionado
4	<b>rtE-01</b>	Modalidad de funcionamiento activa

*Presionando las teclas "UP" y "DOWN" se puede recorrer la lista de los parámetros de la tabla de la pág.15. Por ejemplo presionando "UP" aparece lo siguiente :*

1	<b>running</b>	Estado del Sistema : Funcionamiento normal
2	<b>Higher Inlet Signal</b>	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.15
3	<b>in 37 °C</b>	Sigla , valor , unidad de medida del parámetro seleccionado, ver tabla de PÁG.
4	<b>rtE-01</b>	Modalidad de funcionamiento activa

*Sin embargo presionando la tecla "RESET" se vuelve inmediatamente a las conclusiones de la fase preliminar , en la pantalla aparece lo que sigue:*

1	<b>running</b>	Estado del Sistema : Funcionamiento normal
2	<b>Out 2 Value (Spray)</b>	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.15
3	<b>in 37 °C</b>	Sigla, valor , unidad de medida del parámetro seleccionado
4	<b>rtE-01</b>	Modalidad de funcionamiento activa

## 8. Programación

### 8.1 Selección de la modalidad de funcionamiento

El siguiente procedimiento hacer referencia a la tabla de la pág.14.

- 1- Tener presionados a la vez las teclas “ENTER” y “DOWN”
- 2- Insertar la alimentación al regulador , o si ya está alimentado presionar durante un instante la tecla “reset” .
- 3- Soltar a la vez las teclas “ENTER” y “DOWN”: el regulador se enciende y en la pantalla, tras el mensaje inicial, aparece lo que sigue :

1	-- Operation Mode --	Estado del Sistema : selección de la configuración por defecto
2	rtE-01	Código de la modalidad actualmente seleccionada
3	MASTER -20 +90 °C	Descripción breve Modalidad actualmente seleccionada
4	ENT: select ESC: exit	Sugerencias para la programación

4- Con las teclas “UP” y “DOWN ” si recorren en la pantalla las líneas N° 2 y N° 3 de las modalidades de funcionamiento disponibles , ver pág.14.

5- Una vez identificada la configuración deseada, al presionar la tecla “ENTER” la pantalla muestra lo que sigue :

1	Operation Mode --	Estado del Sistema : selección de la configuración por defecto
2	xxxxx	Código de la modalidad actualmente seleccionada
3	yyyyyyyyyyyyyyyy	Descripción breve Modalidad actualmente seleccionada
4	ENT+ESC: save	Sugerencias para la programación

6- 6- Para salir y evitar hacer operativa la modificación, presionar la tecla **ESCAPE** ; para confirmar la selección presionar a la vez las teclas **ENTER + ESCAPE**: en la pantalla , línea N° 4 , aparece escrito “Updating, please wait”. La configuración seleccionada es guardada y utilizada de manera inmediata .

1	Operation Mode --	Estado del Sistema : selección de la configuración por defecto
2	xxxxx	Código de la modalidad actualmente seleccionada
3	yyyyyyyyyyyyyyyy	Descripción breve Modalidad actualmente seleccionada
4	Updating, please wait	Mensaje para el operador

*El regulador entra de nuevo en regulación , la pantalla vuelve a visualizar el valor de “in” de la entrada activa.*

### 8.2 Parámetros nivel “BASE”

Esta modalidad es seleccionada cuando SW1 está en posición “OFF” (por defecto de fábrica) , los parámetros modificables son los siguientes

N.B. El significado de las siglas utilizadas a continuación ( columna “código” ) se explica en los gráficos de las págs. 9, 10, 11, 12.

Pantalla			Por Defecto	Configuración	Modelo Transductor o señal generada	Descripción
Código	Valor / Wert	UM				
SP1	-10,0	+90,0	°C	45,0	rtE-01	STE -10/+90 °C
	4,0	20,0	mA	14,0	rPr420	4-20 mA
	0	14,8	bar 1	0,6	rPr015	SPR 0-15 bar
	0	24,7	bar	17,0	rPr025	SPR 0-25 bar
	0	29,7	bar	17,0	rPr030	SPR 0-30 bar
	0	44,6	bar	25,0	rPr045	SPR 0-45 bar
	0	5,0	Vdc	2,9	rUu-05	0-5 Vdc
	0	30,0	bar	17,0	rPu030	0-5 Vdc
	0	10,0	Vdc	6,0	rUu010	0-10 Vdc
SP2	-10,0	+90,0	°C	45,0	rtE-01	STE -10/+90°C
	4,0	20,0	mA 1	4,0	rPr420	4-20 mA
	0	14,8	bar	10,6	rPr015	SPR 0-15 bar
	0	24,7	bar	17,0	rPr025	SPR 0-25 bar
	0	29,7	bar	17,0	rPr030	SPR 0-30 bar
	0	44,6	bar	25,0	rPr045	SPR 0-45 bar
	0	5,0	Vdc	2,9	rUu-05	0-5 Vdc
	0	30,0	bar	17,0	rPu030	0-5 Vdc
	0	10,0	Vdc	6,0	rUu010	0-10 Vdc
Lh	0	10.1 V	Vdc	10.1 V	Todas las config.	Todas las pruebas
						Limitación de Máx. Tensión nocturna para OUT_1, tanto con SP1 como con SP2

### 8.3 Procedimiento para la Modificación de Parámetros nivel “BASE”

1- Con el dispositivo en funcionamiento , en la pantalla aparece la página de trabajo actual , por ejemplo el parámetro “in”: valor de la entrada prevalente.

1	<b>----running----</b>	Estado del Sistema : Funcionamiento normal
2	<b>Higher Inlet Signal</b>	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.15
3	<b>in 37 °C</b>	Sigla , valor , unidad de medida del parámetro seleccionado
4	<b>rtE-01</b>	Modalidad de funcionamiento activa

2- Presionar a la vez durante un instante las teclas “ENTER” y “ESCAPE ” : en la pantalla aparece lo que sigue :

1	<b>--setting --</b>	Estado del Sistema : modificación de los <b>parámetros nivel base</b>
2	<b>Set Point N.1 (SP1)</b>	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.15
3	<b>SP1 45,0 °C</b>	Sigla , valor , unidad de medida del parámetro seleccionado
4	<b>ENT: select ESC: exit</b>	Sugerencias para la programación

- 3- Con las teclas “UP” o “DOWN ” se recorren en la pantalla las líneas N° 2 y N° 3 de los parámetros modificables nivel base , ver pág.18
- 4- Una vez identificado el parámetro que se desea modificar, por ejemplo el Límite Nocturno “Lh”, presionar la tecla “ENTER”; se prosigue:

1	<b>--setting --</b>	Estado del Sistema : modificación de los <b>parámetros nivel base</b>
2	<b>Max Night Limit</b>	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.18
3	<b>Lh 10,0 V</b>	Sigla , valor , unidad de medida del parámetro seleccionado
4	<b>ENT: save ESC: abort</b>	Sugerencias para la programación

- 5- Con las teclas “UP” y “DOWN ” se modifica el valor de la línea N° 3 cambiándolo por ejemplo a 6,0V (presionando a la vez también la tecla “ENTER ” se acelera el ajuste)

1	<b>--setting --</b>	Estado del Sistema : modificación de los <b>parámetros nivel base</b>
2	<b>Max Night Limit</b>	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.18
3	<b>Lh 6,0 V</b>	Sigla , valor , unidad de medida del parámetro seleccionado
4	<b>ENT: save ESC: abort</b>	Sugerencias para la programación

- 6- Presionando “ESC” se cancela el nuevo valor establecido dejando sin cambios el valor de origen de “Lh” , se salta al punto “8”.
- 7- Presionando en cambio la tecla “ENTER” se confirma el nuevo valor establecido , se prosigue

1	<b>--setting --</b>	Estado del Sistema : modificación de los <b>parámetros nivel base</b>
2	<b>Max Night Limit</b>	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.18
3	<b>3 Lh 6,0 V</b>	Sigla , valor , unidad de medida del parámetro seleccionado
4	<b>ENT: select ESC: exit</b>	Sugerencias para la programación

- 8- Para modificar otro parámetro se vuelve al punto “3”
- 9- Para salir evitando que se haga operativa la modificación, presionar la tecla ESCAPE; CONFIRMAR LA SELECCIÓN y salir presionar a la vez las teclas ENTER + ESCAPE : los parámetros modificados se han guardado, la pantalla muestra lo que sigue

1	<b>--setting --</b>	Estado del Sistema : modificación de los <b>parámetros nivel base</b>
2	<b>Max Night Limit</b>	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.18
3	<b>Lh 6,0 V</b>	Sigla , valor , unidad de medida del parámetro seleccionado
4	<b>*updating: pls wait *</b>	Mensaje para el operador

**El regulador entra de nuevo en regulación , la pantalla vuelve a visualizar el valor de “in” de la entrada activa**



### 8.5 Parámetros nivel “EXPERTO”

Las posibles modificaciones son únicamente para ser efectuada por personal EXPERTO y CUALIFICADO.

N.B. El significado de las siglas utilizadas a continuación (columna “código”) se explica en los gráficos de las págs. 9,10, 11, 12.

Pantalla			Por Defecto	Configuración	Prueba	Descripción
Valor	UM	Código				
mín	MÁX					
2	18,1	mA	15,0	rS-420	---	Set Point Unidad Externa Spray
0	10	Vdc	7,5	rS-010	---	
-54,9	+55	°C	-1,6	rtE-01	STE -10/+90 °C	
-8	+8	mA	-0,6	rPr420	4-20 mA	
-7,5	+7,4	bar	-0,4	rPr015	SPR 0-15 bar	
-12,5	+12,4	bar	-0,8	rPr025	SPR 0-25 bar	
-15	+14,9	bar	-0,8	rPr030	SPR 0-30 bar	
-22,5	+22,4	bar	-1,0	rPr045	SPR 0-45 bar	
-2,5	+2,4	Vdc	-0,2	rUu-05	0-5 Vdc	
-5,1	+4,9	Vdc	-0,5	rUu010	0-10 Vdc	
-15	+15	bar	-1,0	rPu030	0-5 Vdc	Banda Proporcional Unidad Externa Spray
0,5	15	mA	4,2	rS-420	---	
0,2	10	Vdc	2,1	rS-010	---	
2,0	55,0	°C	2,4	rtE-01	STE -10/+90 °C	
0,5	15,0	mA	1,0	rPr420	4-20 mA	
0,5	15,0	bar	0,7	rPr015	SPR 0-15 bar	
1,0	25,0	bar	1,2	rPr025	SPR 0-25 bar	
1,0	30,0	bar	1,2	rPr030	SPR 0-30 bar	
1,0	45,0	bar	1,5	rPr045	SPR 0-45 bar	
0,1	5,0	Vdc	0,4	rUu-05	0-5 Vdc	
1,0	30,0	bar	1,5	rPu030	0-5 Vdc	Valor entrada prevalente OUT_1 al MÁX
0,2	10,0	Vdc	0,8	rUu010	0-10 Vdc	
-20,0	+90,0	°C	90,0	rtE-01	STE -10/+90 °C	
4	20	mA	20,0	rPr420	4-20 mA	
0	15	bar	15,0	rPr015	SPR 0-15 bar	
0	25	bar	25,0	rPr025	SPR 0-25 bar	
0	30	bar	30,0	rPr030	SPR 0-30 bar	
0	45	bar	45,0	rPr045	SPR 0-45 bar	
0	5	Vdc	5,0	rUu-05	0-5 Vdc	
0	30	bar	30,0	rPu030	0-5 Vdc	
0	10,1	Vdc	10,0	rUu010	0-10 Vdc	
1	30	°C	1	rtE-01	STE -10/+90 °C	Histéresis Sh Hysteres auf Wert Sh
0,1	5,0	mA	0,1	rPr420	4-20 mA	
0,1	5,0	bar	0,1	rPr015	SPR 0-15 bar	
0,1	8,0	bar	0,1	rPr025	SPR 0-25 bar	
0,1	8,0	bar	0,1	rPr030	SPR 0-30 bar	
0,1	15,0	bar	0,1	rPr045	SPR 0-45 bar	
0,1	2,5	Vdc	0,1	rUu-05	0-5 Vdc	
0,1	15,0	bar	0,1	rPu030	0-5 Vdc	
0,1	5,0	Vdc	0,1	rUu010	0-10 Vdc	Valor entrada prevalente para Cut-Off) a cero
4	20,0	mA	0	rS-420	---	
0	10,0	Vdc	0	rS-010	---	
-20,0	+90,0	°C	-20,0	rtE-01	STE -10/+90 °C	
4	20	mA	4	rPr420	4-20 mA	
0	15	bar	0	rPr015	SPR 0-15 bar	
0	25	bar	0	rPr025	SPR 0-25 bar	
0	30	bar	0	rPr030	SPR 0-30 bar	
0	45	bar	0	rPr045	SPR 0-45 bar	
0	5	Vdc	0	rUu-05	0-5 Vdc	
0	30	bar	0	rPu030	0-5 Vdc	
0	10,1	Vdc	0	rUu010	0-10 Vdc	
0,1	5	mA	0,2	rS-420	---	Histéresis sobre el valor de So
0,1	5,0	Vdc	0,1	rS-010	---	
1	30	°C	1	rtE-01	STE -10/+90 °C	
0,1	5,0	mA	0,1	rPr420	4-20 mA	
0,1	5,0	bar	0,1	rPr015	SPR 0-15 bar	
0,1	8,0	bar	0,1	rPr025	SPR 0-25 bar	
0,1	8,0	bar	0,1	rPr030	SPR 0-30 bar	
0,1	15,0	bar	0,1	rPr045	SPR 0-45 bar	
0,1	2,5	Vdc	0,1	rUu-05	0-5 Vdc	
0,1	15,0	bar	0,1	rPu030	0-5 Vdc	
0,1	5,0	Vdc	0,1	rUu010	0-10 Vdc	

**./. 8.5 Parámetros nivel “EXPERTO”**

Codigo	Pantalla		Por Defecto	Configuración	Prueba	Descripción	
	Valor	UM					
mín	MÁX						
hi - h2	0,0	10,1	Vdc	10,0	Todas las configuraciones	Todas las pruebas	Límite MÁX OUT_1
Lo 1-Lo2	0,0	10,1	Vdc	0,0	Todas las configuraciones	Todas las pruebas	Límite MÍN OUT_1
dE 1-dE 2	1,5°	60,0°	sec	2,0	Todas las configuraciones.	Todas las pruebas	STARTER Tiempo Acel./Decel.
Pb 1 Pb 2	2,0	55,0	°C	7,5	rtE-01	STE -10/+90°C	Banda Proporcional
	0,2	16,0	mA	2,6	rPr420	4-20 mA	
	0,5	15,0	bar	2,4	rPr015	SPR 0-15 bar	
	1,0	25,0	bar	3,5	rPr025	SPR 0-25 bar	
	1,0	30,0	bar	3,5	rPr030	SPR 0-30 bar	
	1,0	45,0	bar	5,2	rPr045	SPR 0-45 bar	
	0,1	5,0	Vdc	0,8	rUu-05	0-5 Vdc	
	1,0	30,0	bar	3,5	rPu030	0-5 Vdc	
	0,2	10,0	Vdc	1,6	rUu010	0-10 Vdc	

**8.6 Procedimiento para la Modificación de los Parámetros nivel “EXPERTO”**

- 1- Con el dispositivo en funcionamiento, en la pantalla aparece la página de trabajo actual, por ejemplo el parámetro “in”: valor de la entrada prevalente.

1	----running----	Estado del Sistema : Funcionamiento normal
2	Higher Inlet Signal	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.15
3	in 37 °C	Sigla, valor, unidad de medida del parámetro seleccionado, ver tabla de PÁG.
4	rtE-01	Modalidad de funcionamiento activa

- 2- Cambiar “SW1 - Swicht 2“ a la posición “ON”  
 3- Presionar a la vez durante un instante las teclas “ENTER” y “ESCAPE”: en la pantalla aparece lo que sigue:

1	--setting --	Estado del Sistema: Funcionamiento normal
2	Set Point N.1 (SP1)	Descripción del parámetro seleccionado, ver tabla de pág. 15
3	SP1 45,0 °C	Sigla, valor, unidad de medida del parámetro seleccionado, ver tabla de PÁG.
4	ENT: select ESC: exit	Modalidad de funcionamiento activa

4- Con las teclas “UP” o “DOWN ” se recorren en la pantalla las líneas N° 2 y N° 3 de los parámetros enumerados en las tablas de las págs. 19 y 20. Continuar siguiendo el mismo procedimiento de la pág.18 ( nivel BASE).

*El regulador entra de nuevo en regulación , la pantalla vuelve a visualizar el valor de “in” de la entrada activa.*

## 8.7 Parámetros de configuración, nivel “RESERVADO” al diagnóstico

Acceso permitido únicamente al personal autorizado por el constructor

Pantalla					
Código	Valor	UM	Por Def.	Configuración	Descripción
c0	GP	off	r2	Funcionamiento	Regulador Slave : utiliza la entrada IN1
	r1	off			Regulador Master : utiliza sólo la entrada IN1
	r2	off			Regulador Master : utiliza ambas entradas IN1 y IN2
c1	oFF	off	hi	Selección entradas	Utiliza siempre la prueba de conexión en IN1
	Lo	off			Utiliza la prueba a valor MENOR
	hi	off			Utiliza la prueba a valor MAYOR
c2	420	mA	°C	Tipo de entrada	Señal en corriente 4 - 20mA para modalidad MASTER o SLAVE
	05	V			Señal en tensión 0 - 5Vdc para modalidad MASTER
	010	V			Señal en tensión 0 - 10Vdc para modalidad MASTER o SLAVE
	ntc	°C			Señal en kohm 10K @25°C para modalidad MASTER
c3	oFF	off	OFF	Conversión lineal	Ninguna conversión
	015	bar			Conversión 4mA > 0 bar / 20 mA A 15 bar para transductor 0-15 bar
	025	bar			Conversión 4mA > 0 bar / 20 mA A 25 bar para transductor 0-25 bar
	030	bar			Conversión 4mA > 0 bar / 20 mA A 30 bar para transductor 0-30 bar
	045	bar			Conversión 4mA > 0 bar / 20 mA A 45 bar para transductor 0-45 bar
	030	bar			Conversión 0,5 V > 0 bar / 4,5 V > 30 bar para transductor 0-30 bar
c4	oFF	off	hi	Posición del Set-point	Modalidad Grupo de Potencia (OFF-Set Point)
	Lo	off			Set Point al MÍNIMO de la característica de regulación
	hi	off			Set Point al MÁXIMO de la característica de regulación
c5	0		0	NO UTILIZADO	NO UTILIZADO
c6	0	off	0	Gestión relé RL1	RL1 = OFF > WMC = K.O.
	1	off			RL1 = OFF > WMC = K.O. + S2 = ON
	2	off			RL1 = OFF > WMC = K.O. + S2 = ON + U/V/W = 0Vac
c7	0	off	0	Salida analógica -10V , OUT_1	Para el comando otra unidad SLAVE 0 - 10 Vdc
	1	off			Para el comando de la Unidad Spray modelo WS100 ó WS180
	2	off			Comando de otra unidad , Set Point USP y Banda Prop. UPB , mod. directa
	3	off			Comando de otra unidad , Set Point USP y Banda Prop. UPB , mod. inversa
c8	0	off	1	Salida analógica 0-10V , OUT_2	Para el comando otra unidad SLAVE 0 - 10 Vdc
	1	off			Para el comando de la Unidad Spray modelo WS100 ó WS180
	2	off			Comando de otra unidad , Set Point USP y Banda Prop. UPB , mod. directa
	3	off			Comando de otra unidad , Set Point USP y Banda Prop. UPB , mod. inversa

## 9. MENSAJES DE ALARMA

El estado de ALARMA viene indicado en la primera línea de la pantalla con un mensaje específico (ver tabla) , sustituyendo a la indicación de la fase en curso, ya sea de trabajo o de programación.

Si la aplicación es en la fase de trabajo la pantalla comienza a emitir destellos para atraer la atención del operador.

Si la aplicación es en la fase de programación la pantalla no emite destellos sino que se limita a presentar el mensaje de error.

Una secuencia típica de Visualización durante el trabajo podría ser la que sigue:

1	----running----	Estado del Sistema : Funcionamiento normal
2	Higher Inlet Signal	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.15
3	in 37°C	Sigla , valor , unidad de medida del parámetro seleccionado
4	rtE-01	Modalidad de funcionamiento activa

Aparición de un error en uno de los transductores conectados a la entrada , la primera línea se actualiza de esta manera

1	Under Range or Open	Estado del Sistema : ALARMA
2	Higher Inlet Signal	Descripción del parámetro seleccionado , ver tabla de pág.15
3	in 37 °C	Sigla , valor , unidad de medida del parámetro seleccionado
4	rtE-01	Modalidad de funcionamiento activa

## Tabla de los mensajes de alarma

Prioridad	Mensaje	Descripción																																					
1	Cpld Type Error	No hay reconocimiento de congruencia en el dispositivo de control ; impide la continuación de cualquier actividad y es una situación no recuperable por parte del operador																																					
2	Over temperature	Parada por superación de la máxima temperatura tarjeta de lógica 80° C																																					
3	Under Range or Open	<p style="text-align: center;"><b>- Señal de entrada inferior al valor mínimo</b></p> <p>Valor del límite inferior para cualquier configuración</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>rS-420</td><td>2,0</td><td>mA</td><td>rPr030 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rS-010</td><td>---</td><td>Vdc</td><td>rPr045 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rtE-01</td><td>-24</td><td>°C</td><td>rUu-05</td><td>---</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr420</td><td>2,0</td><td>mA</td><td>rPu030 (*)</td><td>---</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr015 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td><td>rUu010</td><td>---</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr025 (*)</td><td>2,0</td><td>mA</td><td colspan="3">(*) Conversión de escala en la pantalla</td></tr> </table>	rS-420	2,0	mA	rPr030 (*)	2,0	mA	rS-010	---	Vdc	rPr045 (*)	2,0	mA	rtE-01	-24	°C	rUu-05	---	Vdc	rPr420	2,0	mA	rPu030 (*)	---	Vdc	rPr015 (*)	2,0	mA	rUu010	---	Vdc	rPr025 (*)	2,0	mA	(*) Conversión de escala en la pantalla			
rS-420	2,0	mA	rPr030 (*)	2,0	mA																																		
rS-010	---	Vdc	rPr045 (*)	2,0	mA																																		
rtE-01	-24	°C	rUu-05	---	Vdc																																		
rPr420	2,0	mA	rPu030 (*)	---	Vdc																																		
rPr015 (*)	2,0	mA	rUu010	---	Vdc																																		
rPr025 (*)	2,0	mA	(*) Conversión de escala en la pantalla																																				
4	Over Range or Short	<p style="text-align: center;"><b>- Señal de entrada superior al valor máximo</b></p> <p>Valor del límite superior para cualquier configuración</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>rS-420</td><td>24</td><td>m</td><td>A</td><td>rPr030 (*)</td><td>24</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rS-010</td><td>11</td><td>Vdc</td><td>rPr045 (*)</td><td>24</td><td>mA</td></tr> <tr><td>rtE-01</td><td>+94</td><td>°C</td><td>rUu-05</td><td>5,5</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr420</td><td>24</td><td>mA</td><td>rPu030 (*)</td><td>5,5</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr015 (*)</td><td>24</td><td>mA</td><td>rUu010</td><td>11</td><td>Vdc</td></tr> <tr><td>rPr025 (*)</td><td>24</td><td>mA</td><td colspan="3">(*) Conversión de escala en la pantalla</td></tr> </table>	rS-420	24	m	A	rPr030 (*)	24	mA	rS-010	11	Vdc	rPr045 (*)	24	mA	rtE-01	+94	°C	rUu-05	5,5	Vdc	rPr420	24	mA	rPu030 (*)	5,5	Vdc	rPr015 (*)	24	mA	rUu010	11	Vdc	rPr025 (*)	24	mA	(*) Conversión de escala en la pantalla		
rS-420	24	m	A	rPr030 (*)	24	mA																																	
rS-010	11	Vdc	rPr045 (*)	24	mA																																		
rtE-01	+94	°C	rUu-05	5,5	Vdc																																		
rPr420	24	mA	rPu030 (*)	5,5	Vdc																																		
rPr015 (*)	24	mA	rUu010	11	Vdc																																		
rPr025 (*)	24	mA	(*) Conversión de escala en la pantalla																																				
5	T.K. Motor	Aparición protección térmica externa : NO UTILIZADO CON MOTORES EC																																					

- Las alarmas son visualizadas con la prioridad indicada en la tabla inmediatamente anterior , la presencia de una alarma de prioridad mayor impide la Visualización de aquellas de prioridad menor.
- Para restaurar la alarma visualizada en la PANTALLA presionar "ESCAPE"; en la PANTALLA aparecerá por un instante escrita la frase "\*\*\* Errors Cleared \*\*\*" como confirmación de la eliminación de la alarma .
- Si la ALARMA permanece en la pantalla, llame al Servicio de Asistencia Técnica.

<b>LU-VE CONTARDO FRANCE s.a.r.l.</b> 69002 LYON 132 Cours Charlemagne Tel. +33 4 72779868 Fax +33 4 72779867 E-mail: luve@luve.fr	<b>LU-VE CONTARDO IBERICA s.l.</b> 28230 LAS ROZAS (MADRID) - ESPAÑA Edif. Fiteni VIII - Valle de Alcudia. 3 - 2a Plta., Of.9 Tel. +34 91 721 6310 Fax +34 91 721 9192 E-mail: luveib@luve.com.es	<b>LU-VE CONTARDO RUSSIA OFFICE</b> 127015 MOSCOW Bolshaya Novodmitrovskaya, d.23, str.6 Tel. +7 495 685 93 96 Fax +7 495 685 93 55 E-mail Grigoriev@luve-russia.com	<b>LU-VE POLSKA OFFICE</b> 44-109 GLIWICE ul. Wyczolkowskiego 30 Tel. +48 32 330 40 50 - Fax +48 32 330 40 30 E-mail: diegobof@sest.pl slawomir.kalbarczyk@luve.it	<b>LU-VE PACIFIC PTY. Ltd.</b> 3074 AUSTRALIA THOMASTOWN - VICTORIA 84 Northgate Drive Tel. +61 3 94641433 Fax +61 3 94640860 E-mail: sales@luve.com.au	Headquarters:  <b>LU-VE CONTARDO®</b> <b>LU-VE S.p.A.</b> 21040 UBOLDO VA ITALY Via Caduti della Liberazione, 53 Tel. +39 02 96716.1 Fax +39 02 96780560 E-mail: sales@luve.it <a href="http://www.luve.it">http://www.luve.it</a>
<b>LU-VE CONTARDO DEUTSCHLAND GmbH</b> 70597 STUTTGART Bruno - Jacoby - Weg 10 Tel. +49 711 727211.0 Fax +49 711 727211.29 E-mail: zentrale@luve.de	<b>LU-VE CONTARDO UK-EIRE OFFICE</b> FAREHAM HANTS P.O. Box 3 PO15 7YU Tel. +44 1 489881503 Fax +44 1 489881504 E-mail: info@luveuk.com	<b>ST-PETERSBURG</b> 194100 Tel. & Fax +7 812 320 49 02 E-mail kulikov@luve-russia.com			